


Resumen de inspección

| | |
|---|----------------------|
| Superficie horizontal | 10.05 m ² |
| Superficie vertical | 5.03 m ² |
| Superficie total | 15.08 m ² |
| Total discontinuidades encontradas | 6 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |

Tipología de discontinuidades

| | Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie |
|---|--|-----------------|---------------------|
|  | IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 2 | 0.0 mm ² |
|  | IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. | 1 | 0.0 mm ² |
|  | IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. | 1 | 0.0 mm ² |
|  | IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. | 2 | 0.0 mm ² |
|  | SOLD Soldaduras y áreas adyacentes | 0 | 0.0 mm ² |

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 202188 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.89 Y: -0.05 Z: - |
| 202186 | | IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. | 0.0 m ² | X: 5.71 Y: 0.02 Z: - |
| 202185 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.62 Y: -0.33 Z: - |
| 202184 | | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. | 0.0 m ² | X: 5.54 Y: -0.31 Z: - |
| 202183 | | IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. | 0.0 m ² | X: 5.63 Y: -0.55 Z: - |
| 202182 | | IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.29 Y: 0.74 Z: - |