

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	26
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	4	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	1	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	5	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	5	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²



Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
202089		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.82 Y: 0.0 Z: -
202088		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.26 Z: -
202087		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.6 Y: -0.36 Z: -
202086		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.73 Z: -
202085		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.74 Z: -
202083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.1 Z: -
202082		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.24 Z: -
202081		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.5 Z: -
202080		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.54 Y: 0.18 Z: -
202077		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
202076		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.58 Z: -
202075		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.62 Z: -
202074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.23 Z: -
202072		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.56 Z: -
202069		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.87 Z: -
202068		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: 0.91 Z: -
202067		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.56 Z: -
202064		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.87 Z: -
202063		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: 0.42 Z: -
202062		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.78 Y: 0.74 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
202061		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.65 Z: -
202060		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.81 Y: 0.87 Z: -
202059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.87 Y: 0.79 Z: -
202058		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0.0 m ²	X: 5.87 Y: 0.74 Z: -
202057		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.88 Y: 0.57 Z: -
202056		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.88 Y: 0.39 Z: -