


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	39
Superficie con discontinuidades	0.58 (3.65%)
Superficie libre de discontinuidades	15.31 (96.35%)


Tipología de discontinuidades




	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
IV-1A	Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	3	22100.45 mm ²
IV-1B	Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	10	173781.77 mm ²
IV-2	Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	1	4226.22 mm ²
IV-3	Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	2	19115.65 mm ²
IV-4	Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	8	136266.76 mm ²
IV-5	Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	6	104224.73 mm ²
IV-6	Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	9	121606.16 mm ²
SOLD	Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²


Plano pieza





Detalle de discontinuidades


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283588		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0455 m ²	X: 3.12 Y: 0.07 Z: 0.03
283587		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0104 m ²	X: 3.41 Y: 0.11 Z: 0.32
283586		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0066 m ²	X: 5.22 Y: 0.54 Z: 0.26

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283585		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.013 m ²	X: 3.51 Y: 0.46 Z: 0.06
283584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0068 m ²	X: 5.18 Y: -0.7 Z: 0.32
283583		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0102 m ²	X: 5.18 Y: -0.13 Z: 0.33

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283581		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.008 m ²	X: 5.18 Y: -0.69 Z: 0.33
283580		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0146 m ²	X: 5.17 Y: -0.79 Z: 0.32
283579		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0116 m ²	X: 5.14 Y: 0.34 Z: 0.36


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283577		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0062 m ²	X: 5.26 Y: 0.67 Z: 0.33
283576		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0453 m ²	X: 4.88 Y: 0.66 Z: 0.34
283573		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0379 m ²	X: 3.98 Y: 0.66 Z: 0.33


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283572		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0146 m ²	X: 4.25 Y: -0.47 Z: 0.33
283571		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0455 m ²	X: 4.33 Y: 0.05 Z: 0.32
283570		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0149 m ²	X: 3.84 Y: 0.39 Z: 0.48


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283569		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0164 m ²	X: 3.38 Y: -0.12 Z: 0.32
283568		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0102 m ²	X: 3.38 Y: -0.12 Z: 0.32
283567		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0052 m ²	X: 3.35 Y: 0.76 Z: 0.25



Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283566		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0087 m ²	X: 3.34 Y: 0.36 Z: 0.33
283565		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0093 m ²	X: 3.33 Y: -0.78 Z: 0.32
283563		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0103 m ²	X: 3.07 Y: 0.7 Z: 0.33


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283562		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0234 m ²	X: 3.67 Y: 0.14 Z: 0.47
283561		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0122 m ²	X: 2.63 Y: 0.7 Z: 0.33
283560		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0221 m ²	X: 2.63 Y: 0.69 Z: 0.33

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283558		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.01 m ²	X: 2.41 Y: 0.12 Z: 0.32
283557		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0096 m ²	X: 2.38 Y: 0.2 Z: 0.32
283556		<p>IV-4 Depósitos de óxido ferroso débilmente adherido.</p> 	0.0203 m ²	X: 4.01 Y: -0.5 Z: 0.1

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283555		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0125 m ²	X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33
283554		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0128 m ²	X: 2.18 Y: 0.1 Z: 0.32
283553		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0033 m ²	X: 1.95 Y: -0.36 Z: 0.31

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283552		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0041 m ²	X: 1.93 Y: -0.36 Z: 0.32
283547		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0135 m ²	X: 1.61 Y: 0.07 Z: 0.32
283546		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0045 m ²	X: 1.31 Y: 0.65 Z: 0.25

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283545		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.021 m ²	X: 3.1 Y: -0.19 Z: 0.36
283544		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0329 m ²	X: 1.28 Y: 0.42 Z: 0.36
283543		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0126 m ²	X: 1.31 Y: 0.08 Z: 0.47

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283540		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0066 m ²	X: 1.0 Y: -0.13 Z: 0.32
283539		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.004 m ²	X: 0.91 Y: -0.6 Z: 0.31
283538		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> 	0.0042 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.32