Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 25/06/2025 13:18

Resumen de inspección

Superfície horizontal	10.05 m^2
Superfície vertical	5.84 m^2
Superfície total	15.89 m^2
Total discontinuidades encontradas	0
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm^2
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0	0.0 mm^2
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm^2
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0	0.0 mm^2
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm^2
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm^2
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm^2
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm^2

Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 25/06/2025 13:18

Plano pieza



Navantia

Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 25/06/2025 13:18

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición