


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	191
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	13	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	77	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	52	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	34	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	10	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: -0.05 Z: -
16883		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.9 Y: 0.17 Z: -
16884		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: -0.22 Z: -
16885		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.1 Y: -0.14 Z: -
16890		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.9 Y: -0.27 Z: -
16891		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.82 Y: -0.55 Z: -
16894		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.95 Y: -0.27 Z: -
16895		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -0.84 Z: -
16896		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: -0.15 Z: -
16898		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.46 Y: -0.25 Z: -
16900		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16901		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -0.93 Z: -
16902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: -1.06 Z: -
16903		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.72 Y: -1.05 Z: -
16906		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.64 Z: -
16908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.89 Z: -
16910		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.1 Y: -0.47 Z: -
16912		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.74 Z: -
16913		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: -0.61 Z: -
16917		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.49 Z: -
16919		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.4 Z: -
16920		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16921		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.65 Z: -
16922		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.76 Z: -
16923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -1.04 Z: -
16924		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.96 Z: -
16925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -1.04 Z: -
16926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -0.71 Z: -
16927		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -1.04 Z: -
16929		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.29 Z: -
16931		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.16 Z: -
16933		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.75 Z: -
16936		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.07 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16939		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: -0.11 Z: -
16940		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.38 Z: -
16941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.38 Z: -
16942		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.16 Z: -
16943		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.46 Z: -
16944		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.46 Z: -
16945		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.12 Z: -
16947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.09 Z: -
16949		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.5 Z: -
16950		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.32 Z: -
16956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16957		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.91 Z: -
16958		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.43 Z: -
16959		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.47 Z: -
16962		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.63 Z: -
16965		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 1.06 Z: -
16967		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.99 Z: -
16968		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.92 Z: -
16969		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.59 Y: 0.61 Z: -
16971		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.55 Z: -
16972		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: 0.61 Z: -
16973		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16974		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.55 Z: -
16977		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.74 Z: -
16979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.66 Z: -
16981		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: 0.36 Z: -
16983		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 1.09 Z: -
16985		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -0.14 Z: -
16986		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: 0.44 Z: -
16987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.22 Y: -0.15 Z: -
16988		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.17 Z: -
16991		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.03 Z: -
16992		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16993		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.03 Z: -
16995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.03 Z: -
16996		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.03 Z: -
16997		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.03 Z: -
16998		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.23 Z: -
16999		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.23 Z: -
17001		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.23 Z: -
17004		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.15 Z: -
17007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.29 Y: -0.32 Z: -
17008		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.29 Y: -0.52 Z: -
17011		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17013		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.2 Z: -
17014		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.05 Z: -
17015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.2 Z: -
17016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.47 Z: -
17017		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.12 Z: -
17020		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.5 Z: -
17022		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.17 Z: -
17024		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.64 Z: -
17026		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -1.04 Z: -
17027		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: -0.78 Z: -
17028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: -0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -1.04 Z: -
17030		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -1.11 Z: -
17031		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: -0.96 Z: -
17032		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.68 Z: -
17033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.58 Z: -
17034		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.75 Z: -
17035		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: -1.04 Z: -
17036		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.76 Z: -
17037		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.75 Z: -
17038		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17039		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -1.11 Z: -
17040		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.61 Z: -
17041		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -1.03 Z: -
17042		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.59 Z: -
17044		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: -0.15 Z: -
17045		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.71 Z: -
17047		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.01 Z: -
17048		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.22 Z: -
17050		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: 0.38 Z: -
17052		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.47 Z: -
17054		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17056		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.42 Z: -
17057		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: 0.66 Z: -
17058		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 1.11 Z: -
17059		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: 1.1 Z: -
17060		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: 0.98 Z: -
17061		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.69 Y: 0.92 Z: -
17062		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.99 Z: -
17063		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: 1.1 Z: -
17065		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.39 Z: -
17066		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: 1.1 Z: -
17068		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 1.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17069		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.98 Z: -
17070		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.64 Z: -
17072		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.52 Z: -
17077		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.2 Z: -
17078		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.54 Z: -
17079		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.35 Z: -
17083		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.43 Z: -
17089		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.46 Z: -
17090		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.42 Z: -
17093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.42 Z: -
17095		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17097		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.09 Z: -
17098		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.2 Z: -
17100		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.53 Z: -
17102		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -1.13 Z: -
17103		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.62 Z: -
17105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -1.04 Z: -
17106		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: -1.09 Z: -
17107		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.62 Z: -
17108		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -1.11 Z: -
17109		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.43 Z: -
17110		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17111		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.37 Y: -0.7 Z: -
17112		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.45 Z: -
17113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: -0.26 Z: -
17114		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: -0.33 Z: -
17116		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.75 Z: -
17117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.7 Z: -
17118		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: -0.76 Z: -
17119		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.65 Z: -
17120		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.63 Z: -
17121		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: -1.11 Z: -
17122		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.94 Y: -0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -1.23 Z: -
17124		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.81 Z: -
17126		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.06 Z: -
17128		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: -0.76 Z: -
17129		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: -0.03 Z: -
17130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.33 Z: -
17131		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.1 Z: -
17132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.53 Z: -
17133		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: -0.13 Z: -
17135		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: 0.06 Z: -
17137		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: -0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: -0.02 Z: -
17139		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.48 Z: -
17140		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.06 Z: -
17141		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: 0.48 Z: -
17142		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.79 Z: -
17144		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 1.11 Z: -
17146		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: 0.7 Z: -
17149		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.99 Z: -
17150		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 1.11 Z: -
17151		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.99 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17153		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.79 Z: -
17154		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.55 Z: -
17155		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: 1.1 Z: -
17156		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 1.1 Z: -
17157		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.44 Z: -
17158		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.48 Z: -
17159		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.48 Z: -
17160		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.47 Z: -
17161		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 1.1 Z: -
17162		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17163		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: 0.55 Z: -
17166		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: 1.1 Z: -
17167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.52 Z: -
17168		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.46 Z: -
17174		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.4 Z: -
17179		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.44 Z: -
17182		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.42 Z: -