


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	372
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	29	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	171	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	86	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	40	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	41	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19379		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.73 Z: -
19378		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.73 Z: -
19373		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.41 Z: -
19371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: -0.46 Z: -
19368		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.46 Z: -
19365		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.46 Z: -
19363		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: -0.46 Z: -
19360		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: 0.23 Z: -
19359		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.58 Y: 0.03 Z: -
19353		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.07 Z: -
19350		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19349		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.03 Z: -
19348		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.45 Z: -
19345		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.22 Z: -
19341		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.76 Z: -
19337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.51 Z: -
19335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.63 Z: -
19332		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.8 Z: -
19331		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.32 Z: -
19325		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.56 Z: -
19318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: 0.57 Z: -
19314		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.11 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19312		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.91 Z: -
19311		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.56 Z: -
19309		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.56 Z: -
19305		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.89 Z: -
19301		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.75 Y: 0.57 Z: -
19295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.73 Z: -
19290		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.89 Z: -
19289		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.73 Z: -
19283		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.7 Y: 0.5 Z: -
19281		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.44 Z: -
19273		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.7 Y: 0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19271		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.7 Y: 0.57 Z: -
19269		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.89 Z: -
19266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.64 Y: 0.57 Z: -
19265		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: 0.73 Z: -
19264		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: 0.89 Z: -
19263		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.57 Y: 0.58 Z: -
19262		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.73 Z: -
19261		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.89 Z: -
19256		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.46 Z: -
19250		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.42 Z: -
19249		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.5 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19247		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.12 Z: -
19245		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.53 Z: -
19242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.16 Y: -0.74 Z: -
19241		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.82 Z: -
19237		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: -0.76 Z: -
19236		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: -0.74 Z: -
19230		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.73 Z: -
19228		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: -0.34 Z: -
19225		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.53 Z: -
19224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.5 Z: -
19223		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19222		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.65 Z: -
19220		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.49 Z: -
19219		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: -0.7 Z: -
19216		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.73 Y: -0.7 Z: -
19212		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.8 Z: -
19207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.76 Y: -0.84 Z: -
19198		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: -0.79 Z: -
19196		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.81 Z: -
19195		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.76 Y: -0.73 Z: -
19192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: -0.79 Z: -
19187		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: -0.77 Z: -
19183		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.24 Z: -
19179		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.53 Z: -
19175		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.2 Z: -
19174		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.5 Z: -
19173		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.39 Z: -
19172		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.02 Z: -
19168		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: -0.46 Z: -
19166		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.46 Z: -
19163		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.17 Z: -
19161		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: -0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19158		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: -0.44 Z: -
19155		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.17 Z: -
19152		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.35 Z: -
19146		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.46 Z: -
19145		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: -0.44 Z: -
19144		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.07 Z: -
19138		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.53 Z: -
19136		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.94 Y: 0.53 Z: -
19134		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.38 Z: -
19133		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.04 Z: -
19132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19129		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.41 Z: -
19128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.01 Z: -
19126		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.65 Z: -
19124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.45 Z: -
19122		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.49 Z: -
19120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.72 Z: -
19119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.53 Z: -
19115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.72 Z: -
19114		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.57 Z: -
19112		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.49 Z: -
19110		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19109		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.53 Z: -
19108		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.57 Z: -
19105		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.85 Z: -
19101		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.85 Z: -
19098		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.57 Z: -
19094		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.57 Z: -
19092		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.85 Z: -
19090		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.7 Z: -
19083		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.83 Z: -
19082		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.54 Z: -
19079		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19077		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.56 Z: -
19074		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.79 Z: -
19070		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.51 Z: -
19065		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.49 Z: -
19063		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.68 Z: -
19060		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.01 Z: -
19059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.62 Z: -
19058		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.44 Z: -
19057		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.54 Z: -
19056		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.1 Z: -
19052		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19050		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.54 Z: -
19049		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.43 Z: -
19047		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.5 Z: -
19046		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: 0.53 Z: -
19045		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: 0.12 Z: -
19044		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.51 Y: 0.4 Z: -
19042		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.44 Z: -
19038		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.42 Z: -
19037		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.14 Z: -
19028		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.14 Z: -
19027		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
19026		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.46 Z: -
19025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.48 Z: -
19018		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.61 Z: -
19016		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.62 Z: -
19015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.52 Z: -
19010		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.49 Z: -
19009		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.21 Z: -
19006		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: -0.33 Z: -
19004		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.25 Z: -
18997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.79 Z: -
18996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: -0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18991		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: -0.63 Z: -
18987		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: -0.77 Z: -
18984		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.5 Z: -
18983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.67 Z: -
18979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.69 Z: -
18977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: -0.55 Z: -
18976		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.55 Z: -
18975		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: -0.73 Z: -
18973		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.54 Z: -
18968		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: -0.11 Z: -
18965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18964		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.66 Z: -
18960		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: -0.04 Z: -
18958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.14 Z: -
18956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.35 Z: -
18953		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.35 Z: -
18951		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.84 Y: -0.14 Z: -
18940		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.52 Z: -
18939		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.52 Z: -
18935		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.44 Z: -
18934		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.21 Z: -
18933		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18931		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.47 Z: -
18929		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.1 Z: -
18928		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.51 Z: -
18925		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.47 Z: -
18920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.72 Z: -
18916		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.77 Y: 0.72 Z: -
18913		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.58 Z: -
18912		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: 0.72 Z: -
18909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.72 Z: -
18907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.64 Z: -
18906		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.51 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18905		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.59 Z: -
18904		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.26 Z: -
18903		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.5 Z: -
18901		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.44 Z: -
18900		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.59 Z: -
18899		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.54 Z: -
18898		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.54 Z: -
18896		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.48 Z: -
18894		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.48 Z: -
18892		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.58 Z: -
18891		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18885		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: 0.72 Z: -
18884		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: 0.78 Z: -
18874		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.55 Z: -
18872		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.55 Z: -
18870		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.13 Z: -
18869		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.13 Z: -
18868		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: 0.39 Z: -
18867		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.03 Z: -
18866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: 0.13 Z: -
18865		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.54 Z: -
18862		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18860		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.39 Z: -
18859		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.44 Y: -0.03 Z: -
18857		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.04 Z: -
18855		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.13 Z: -
18852		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.16 Z: -
18845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.2 Z: -
18840		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.51 Z: -
18836		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.7 Z: -
18831		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.73 Z: -
18830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.71 Z: -
18828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18827		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.34 Z: -
18826		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.53 Z: -
18822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.7 Z: -
18819		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -0.55 Z: -
18815		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.69 Z: -
18814		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.55 Z: -
18811		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.68 Z: -
18809		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.11 Z: -
18808		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.53 Z: -
18805		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.66 Z: -
18804		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.07 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18803		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.66 Z: -
18799		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.47 Z: -
18798		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.18 Z: -
18794		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.73 Y: -0.14 Z: -
18793		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: -0.18 Z: -
18792		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: -0.47 Z: -
18791		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: -0.18 Z: -
18787		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.14 Z: -
18783		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.33 Z: -
18782		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.34 Z: -
18773		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18771		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.18 Z: -
18768		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.43 Z: -
18767		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.53 Z: -
18766		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.11 Z: -
18764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.38 Z: -
18763		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.42 Z: -
18757		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.45 Z: -
18755		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.42 Z: -
18748		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.51 Z: -
18747		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.19 Z: -
18746		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18745		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.45 Z: -
18743		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.64 Z: -
18741		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 1.02 Z: -
18738		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.41 Z: -
18737		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 1.06 Z: -
18734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.53 Z: -
18733		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.58 Z: -
18732		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.72 Z: -
18728		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 1.05 Z: -
18724		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 1.05 Z: -
18720		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18716		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: 0.99 Z: -
18715		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 1.05 Z: -
18712		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.45 Z: -
18710		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: 0.99 Z: -
18709		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: 0.59 Z: -
18708		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.59 Z: -
18705		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.6 Z: -
18704		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.45 Z: -
18703		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.56 Z: -
18700		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.42 Z: -
18699		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18697		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.24 Z: -
18694		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.55 Z: -
18693		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.35 Z: -
18691		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.46 Z: -
18690		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.54 Z: -
18689		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.54 Z: -
18687		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.45 Z: -
18686		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.54 Z: -
18683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.11 Z: -
18673		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.19 Z: -
18666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18662		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.49 Z: -
18661		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.32 Y: -0.61 Z: -
18657		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.62 Z: -
18649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.69 Z: -
18648		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.45 Z: -
18647		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.51 Z: -
18636		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.69 Z: -
18632		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.53 Z: -
18629		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.49 Z: -
18627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.67 Z: -
18624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18621		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.11 Z: -
18620		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.73 Z: -
18618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.59 Z: -
18617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.2 Z: -
18615		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.63 Z: -
18612		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.07 Z: -
18611		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.43 Z: -
18607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.17 Z: -
18606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.02 Z: -
18605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.4 Z: -
18604		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.13 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18599		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.13 Z: -
18596		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.46 Z: -
18586		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.4 Z: -
18585		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.19 Z: -
18583		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.19 Z: -
18582		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.19 Z: -
18579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.78 Z: -
18576		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.1 Z: -
18563		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.95 Y: 0.55 Z: -
18562		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: 0.59 Z: -
18559		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18557		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: 0.68 Z: -
18555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.73 Z: -
18551		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.46 Z: -
18543		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.49 Z: -
18542		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.55 Z: -
18532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.59 Y: 0.68 Z: -
18531		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.58 Z: -
18529		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.72 Z: -
18525		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 1.05 Z: -
18524		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18515		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.54 Z: -
18514		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.58 Z: -
18513		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.7 Z: -
18512		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.3 Z: -
18511		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.66 Z: -
18509		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.24 Z: -
18507		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.51 Z: -
18505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.5 Z: -
18501		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.27 Z: -
18500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.47 Z: -
18499		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18498		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.01 Z: -
18497		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.44 Z: -
18493		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.49 Z: -
18486		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.54 Z: -
18483		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.2 Z: -
18481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.02 Z: -
18480		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.54 Z: -
18479		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.4 Z: -
18477		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.13 Z: -
18474		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.54 Z: -
18473		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18472		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: 0.46 Z: -
18471		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.2 Z: -
18470		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: -0.06 Z: -
18468		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: -0.19 Z: -
18467		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.02 Z: -
18465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.45 Z: -
18464		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: -0.03 Z: -
18463		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.13 Z: -
18462		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.12 Z: -
18461		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.38 Z: -
18458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.11 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18457		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.04 Z: -
18449		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.42 Z: -
18448		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.05 Z: -
18443		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.18 Z: -
18439		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.5 Z: -
18438		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.54 Z: -
18431		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.68 Z: -
18427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.25 Z: -
18426		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.34 Z: -
18425		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: -0.51 Z: -
18408		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: -0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
18403		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.95 Y: -0.19 Z: -
18401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.07 Z: -
18399		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.98 Y: 0.21 Z: -
18397		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.93 Y: 0.21 Z: -
18396		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.78 Y: -0.04 Z: -
18394		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.82 Y: -0.47 Z: -
18393		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.93 Y: 0.21 Z: -
18389		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.9 Y: 0.21 Z: -
18387		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.02 Z: -
18384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.61 Y: -0.14 Z: -