


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.42 m ²
Superficie total	15.47 m ²
Total discontinuidades encontradas	488
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.47 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	26	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	229	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	142	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	33	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	58	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219706		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.7 Z: -
219705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.66 Z: -
219704		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.54 Y: -0.61 Z: -
219703		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.71 Z: -
219701		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.45 Y: -0.62 Z: -
219700		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.71 Z: -
219699		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.66 Z: -
219698		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.83 Z: -
219697		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.59 Z: -
219696		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.26 Z: -
219695		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219693		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.54 Z: -
219692		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.32 Z: -
219691		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.6 Z: -
219689		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.51 Z: -
219688		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.32 Z: -
219687		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.62 Z: -
219686		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.56 Y: -0.56 Z: -
219683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.33 Z: -
219682		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.5 Z: -
219681		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.13 Z: -
219680		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219679		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.28 Z: -
219678		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.05 Z: -
219675		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.11 Z: -
219672		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: -0.32 Z: -
219671		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.44 Y: -0.01 Z: -
219668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.03 Z: -
219667		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.27 Z: -
219665		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.12 Z: -
219664		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: 0.31 Z: -
219663		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.05 Z: -
219662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219661		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.04 Z: -
219660		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: 0.04 Z: -
219659		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.05 Z: -
219658		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 0.05 Z: -
219657		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.49 Y: 0.28 Z: -
219656		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: 0.1 Z: -
219655		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.45 Y: 0.12 Z: -
219652		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.01 Z: -
219650		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.28 Z: -
219649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.02 Z: -
219648		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219646		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.49 Z: -
219645		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: 0.26 Z: -
219644		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: 0.33 Z: -
219643		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: 0.49 Z: -
219642		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: 0.32 Z: -
219639		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.32 Z: -
219637		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.48 Z: -
219636		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.31 Z: -
219634		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: 0.77 Z: -
219633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: 0.75 Z: -
219632		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: 0.88 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219629		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.76 Z: -
219626		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.56 Z: -
219624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.6 Z: -
219623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.82 Z: -
219622		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.64 Z: -
219621		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.89 Z: -
219620		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.6 Z: -
219619		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.3 Z: -
219618		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.33 Z: -
219617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.37 Z: -
219616		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219615		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.33 Z: -
219614		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.33 Z: -
219613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.31 Z: -
219612		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.27 Z: -
219609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.38 Z: -
219606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.39 Z: -
219605		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.43 Z: -
219604		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.3 Z: -
219603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.3 Z: -
219602		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.0 Z: -
219600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219599		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.0 Z: -
219598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.17 Z: -
219597		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.04 Z: -
219595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.19 Z: -
219594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.21 Z: -
219593		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.09 Z: -
219592		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: 0.22 Z: -
219591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.03 Z: -
219590		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.21 Z: -
219589		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.13 Z: -
219588		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.13 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219587		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.27 Z: -
219586		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.09 Z: -
219585		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.26 Z: -
219584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.04 Z: -
219583		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.29 Z: -
219582		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.27 Z: -
219581		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.02 Z: -
219579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.03 Z: -
219578		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.3 Z: -
219576		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219573		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.06 Z: -
219571		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.2 Z: -
219570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.2 Z: -
219569		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.03 Z: -
219568		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.03 Z: -
219567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.57 Z: -
219566		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.26 Z: -
219564		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.46 Z: -
219563		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.44 Z: -
219561		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.46 Z: -
219560		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219559		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.49 Z: -
219558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.26 Z: -
219557		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.38 Z: -
219556		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.41 Z: -
219555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.45 Z: -
219554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.39 Z: -
219553		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.39 Z: -
219552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.89 Z: -
219551		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.74 Z: -
219550		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.7 Z: -
219549		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219548		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: -0.59 Z: -
219546		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.68 Z: -
219545		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.89 Z: -
219544		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.75 Z: -
219543		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: -0.76 Z: -
219542		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.67 Z: -
219541		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.68 Z: -
219539		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.92 Z: -
219538		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.8 Z: -
219535		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.63 Z: -
219534		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219533		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.94 Z: -
219532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.44 Y: -0.72 Z: -
219531		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.74 Z: -
219530		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.94 Z: -
219529		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.77 Z: -
219528		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.94 Z: -
219526		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.94 Z: -
219525		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.3 Y: -0.67 Z: -
219524		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.63 Z: -
219523		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219522		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.63 Z: -
219521		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.57 Z: -
219518		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: -0.5 Z: -
219517		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.31 Z: -
219516		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.31 Z: -
219514		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.09 Z: -
219512		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: -0.29 Z: -
219511		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.24 Z: -
219510		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.04 Z: -
219509		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.25 Z: -
219508		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.27 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219504		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.53 Z: -
219503		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.53 Z: -
219501		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.48 Z: -
219500		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.53 Z: -
219499		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 0.49 Z: -
219498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: 0.74 Z: -
219496		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.74 Z: -
219494		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.71 Z: -
219493		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.72 Z: -
219492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.76 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219491		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.75 Z: -
219489		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.76 Y: 0.78 Z: -
219487		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.38 Z: -
219486		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.64 Z: -
219482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.19 Z: -
219481		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: -0.26 Z: -
219476		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.72 Z: -
219474		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.85 Z: -
219473		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.7 Z: -
219471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.68 Z: -
219470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219469		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.75 Z: -
219467		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.37 Z: -
219466		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.36 Z: -
219465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.26 Z: -
219462		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.5 Z: -
219461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.46 Z: -
219460		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.57 Z: -
219459		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.0 Z: -
219457		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.18 Z: -
219456		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.19 Z: -
219455		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219452		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.18 Z: -
219450		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.3 Z: -
219449		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.05 Z: -
219448		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.27 Z: -
219447		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.06 Z: -
219446		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.0 Z: -
219445		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.26 Z: -
219442		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.13 Z: -
219441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.28 Z: -
219440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.12 Z: -
219439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219438		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: 0.35 Z: -
219437		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.37 Z: -
219436		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.29 Z: -
219434		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.29 Z: -
219433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.35 Z: -
219431		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.52 Z: -
219430		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.61 Z: -
219429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: 0.8 Z: -
219428		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.56 Z: -
219427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.84 Z: -
219426		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219425		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.77 Z: -
219424		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.71 Z: -
219423		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.74 Z: -
219422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.56 Z: -
219421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.82 Z: -
219420		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.62 Z: -
219418		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.8 Z: -
219417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.72 Z: -
219416		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.6 Z: -
219415		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: -
219414		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219413		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.31 Z: -
219412		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.41 Z: -
219411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.26 Z: -
219410		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.46 Z: -
219409		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.53 Z: -
219408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.62 Z: -
219407		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.6 Z: -
219406		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.29 Z: -
219405		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.53 Z: -
219403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.45 Z: -
219401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219398		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.45 Z: -
219397		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.46 Z: -
219396		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.04 Z: -
219395		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: 0.19 Z: -
219394		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.21 Z: -
219393		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.33 Z: -
219392		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.16 Z: -
219391		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.25 Z: -
219386		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.07 Z: -
219385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.03 Z: -
219384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219383		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.24 Z: -
219382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.25 Z: -
219381		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.25 Z: -
219380		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.08 Z: -
219379		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.08 Z: -
219378		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.04 Z: -
219377		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.04 Z: -
219376		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.04 Z: -
219375		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.04 Z: -
219370		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.08 Z: -
219369		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.28 Z: -
219367		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.18 Z: -
219366		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.18 Z: -
219364		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.42 Z: -
219363		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.27 Z: -
219362		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.41 Z: -
219360		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.44 Z: -
219359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.47 Z: -
219358		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.34 Z: -
219357		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.36 Z: -
219356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.47 Z: -
219354		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.65 Z: -
219353		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.8 Z: -
219352		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.8 Z: -
219349		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.57 Z: -
219346		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.58 Z: -
219345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.58 Z: -
219344		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.68 Z: -
219343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.68 Z: -
219342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.9 Z: -
219341		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219339		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.4 Z: -
219336		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.1 Z: -
219335		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.31 Z: -
219332		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.04 Z: -
219331		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: 0.12 Z: -
219330		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.04 Z: -
219329		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.07 Z: -
219328		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.28 Z: -
219325		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.59 Z: -
219323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.59 Z: -
219322		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219321		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.67 Z: -
219320		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.84 Z: -
219319		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.84 Z: -
219318		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.75 Z: -
219317		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.76 Z: -
219316		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.76 Z: -
219315		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.81 Z: -
219314		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.75 Z: -
219313		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.59 Z: -
219311		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.81 Z: -
219310		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219309		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.91 Z: -
219307		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.92 Z: -
219306		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.81 Z: -
219305		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.38 Z: -
219304		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.58 Z: -
219303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.58 Z: -
219302		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.62 Z: -
219301		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.42 Z: -
219300		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.58 Z: -
219299		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.57 Z: -
219298		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219296		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.38 Z: -
219295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.62 Z: -
219294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.19 Z: -
219293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.19 Z: -
219292		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.03 Z: -
219289		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.17 Z: -
219288		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.18 Z: -
219287		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.25 Z: -
219286		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.04 Z: -
219281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.32 Z: -
219280		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219278		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.5 Z: -
219277		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.77 Z: -
219275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.58 Z: -
219273		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.76 Z: -
219272		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.83 Z: -
219270		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.79 Z: -
219269		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: -0.82 Z: -
219267		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.65 Z: -
219266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.72 Z: -
219265		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.64 Z: -
219264		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.46 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219262		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.62 Z: -
219261		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.37 Z: -
219260		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.58 Z: -
219259		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.45 Z: -
219258		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.61 Z: -
219256		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.52 Z: -
219255		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.44 Z: -
219254		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.3 Z: -
219253		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.33 Z: -
219252		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.14 Z: -
219250		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219248		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.03 Z: -
219247		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.28 Z: -
219246		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.03 Z: -
219245		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.14 Z: -
219244		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.34 Z: -
219243		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.34 Z: -
219242		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.21 Z: -
219241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.21 Z: -
219238		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.04 Z: -
219237		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.03 Z: -
219236		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.32 Z: -
219234		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.34 Z: -
219233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.3 Z: -
219232		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.04 Z: -
219230		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: 0.48 Z: -
219229		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.43 Z: -
219228		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: 0.45 Z: -
219227		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.27 Z: -
219223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.33 Z: -
219222		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.56 Z: -
219221		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219220		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.43 Z: -
219219		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.47 Z: -
219218		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: 0.48 Z: -
219216		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.57 Z: -
219215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.71 Z: -
219214		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.57 Z: -
219213		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.57 Z: -
219212		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.8 Z: -
219210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.71 Z: -
219209		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.71 Z: -
219208		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.67 Z: -
219206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: 0.69 Z: -
219205		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.75 Z: -
219204		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.71 Z: -
219200		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.75 Z: -
219198		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.89 Z: -
219197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.75 Z: -
219196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: 0.92 Z: -
219194		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.84 Z: -
219193		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: 0.76 Z: -
219192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.76 Z: -
219190		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.4 Z: -
219189		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.49 Z: -
219188		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: 0.34 Z: -
219185		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.54 Z: -
219183		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.54 Z: -
219182		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.29 Z: -
219181		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.55 Z: -
219180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.57 Z: -
219178		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.55 Z: -
219177		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219175		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.04 Z: -
219172		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.33 Z: -
219170		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.02 Z: -
219168		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.13 Z: -
219167		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.01 Z: -
219165		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.33 Z: -
219163		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.13 Z: -
219162		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.25 Z: -
219157		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.2 Z: -
219155		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.26 Z: -
219154		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219153		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.06 Z: -
219152		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.19 Z: -
219151		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.27 Z: -
219150		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.48 Z: -
219148		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.34 Z: -
219146		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.39 Z: -
219143		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.51 Z: -
219140		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.48 Z: -
219138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.34 Z: -
219137		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.55 Z: -
219136		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219135		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.4 Z: -
219134		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.42 Z: -
219133		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.64 Z: -
219132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.56 Z: -
219131		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.56 Z: -
219130		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.77 Z: -
219129		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.73 Z: -
219128		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.74 Z: -
219127		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.64 Z: -
219124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.91 Z: -
219123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219122		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.73 Z: -
219121		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.59 Z: -
219119		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.76 Z: -
219117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.58 Z: -
219115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.66 Z: -
219114		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.67 Z: -
219113		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.7 Z: -
219112		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.93 Z: -
219110		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.73 Z: -
219108		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.84 Z: -
219107		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.51 Z: -
219105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.53 Z: -
219103		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.63 Z: -
219101		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.48 Z: -
219100		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.33 Z: -
219097		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.3 Z: -
219096		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.07 Z: -
219095		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.28 Z: -
219094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.3 Z: -
219093		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.28 Z: -
219092		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219089		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.28 Z: -
219088		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.61 Z: -
219086		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.5 Z: -
219085		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.45 Z: -
219084		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.27 Z: -
219081		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.49 Z: -
219079		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.69 Z: -
219078		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.8 Z: -
219077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.84 Z: -
219076		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.69 Z: -
219075		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.73 Z: -
219073		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.61 Z: -
219072		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.69 Z: -
219071		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.58 Z: -
219069		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.89 Z: -
219068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.74 Z: -
219060		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.3 Z: -
219058		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.3 Z: -
219057		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.45 Z: -
219055		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.31 Z: -
219052		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219051		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.21 Z: -
219046		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.03 Z: -
219044		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: -0.04 Z: -
219043		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.01 Z: -
219042		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.34 Z: -
219041		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.29 Z: -
219040		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.02 Z: -
219037		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.64 Z: -
219036		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.38 Z: -
219035		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.43 Z: -
219034		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219033		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.35 Z: -
219032		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.28 Z: -
219031		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: -0.43 Z: -
219030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.64 Z: -
219028		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.62 Z: -
219024		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.86 Z: -
219021		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: -0.73 Z: -