


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.77 m ²
Superficie total	15.82 m ²
Total discontinuidades encontradas	573
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.82 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	21	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	231	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	239	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	45	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	29	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	6	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	2	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221828		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.78 Y: 0.69 Z: -
221829		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: 0.93 Z: -
221830		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.78 Y: 1.05 Z: -
221832		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: 0.58 Z: -
221833		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.63 Z: -
221836		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: 0.34 Z: -
221838		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.09 Z: -
221841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.09 Z: -
221842		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.76 Y: -0.35 Z: -
221843		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.05 Z: -
221844		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.69 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221847		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.35 Z: -
221849		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.42 Z: -
221850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.57 Z: -
221851		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.63 Z: -
221853		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.74 Z: -
221855		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.91 Z: -
221857		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.85 Z: -
221864		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.69 Z: -
221865		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -0.76 Z: -
221866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.44 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221873		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.36 Z: -
221874		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.69 Z: -
221878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.04 Z: -
221880		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.25 Z: -
221881		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.18 Z: -
221882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.34 Z: -
221886		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.6 Z: -
221887		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.7 Z: -
221888		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.58 Z: -
221889		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.58 Z: -
221892		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221893		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.69 Z: -
221894		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.9 Z: -
221895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.78 Z: -
221896		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.9 Z: -
221897		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.85 Z: -
221898		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.86 Z: -
221900		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.82 Z: -
221901		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.83 Z: -
221902		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.86 Z: -
221903		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.96 Z: -
221906		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.74 Z: -
221909		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.87 Z: -
221911		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 1.02 Z: -
221912		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.96 Z: -
221914		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.45 Z: -
221917		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.6 Z: -
221918		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.59 Z: -
221919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.56 Z: -
221922		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.26 Z: -
221923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.09 Z: -
221924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221928		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 0.05 Z: -
221930		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 0.06 Z: -
221931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -0.1 Z: -
221932		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.17 Z: -
221934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.08 Z: -
221936		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.57 Z: -
221941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.66 Z: -
221942		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: -0.34 Z: -
221944		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.44 Z: -
221945		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.81 Z: -
221952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -1.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -1.05 Z: -
221955		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.85 Z: -
221956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.8 Z: -
221958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -1.04 Z: -
221959		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.75 Z: -
221967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.48 Z: -
221971		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.42 Z: -
221974		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.29 Z: -
221978		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.05 Z: -
221979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.22 Z: -
221980		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221981		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.3 Z: -
221982		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.35 Z: -
221984		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.13 Z: -
221985		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.07 Z: -
221986		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.2 Z: -
221988		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.19 Z: -
221989		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.19 Z: -
221990		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.58 Z: -
221994		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.34 Z: -
221995		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: 0.67 Z: -
221996		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.41 Z: -
221999		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.37 Z: -
222001		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.78 Z: -
222002		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.91 Z: -
222003		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.91 Z: -
222008		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: 0.84 Z: -
222009		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.8 Z: -
222011		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.8 Z: -
222012		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.95 Z: -
222013		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 1.0 Z: -
222015		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.67 Z: -
222023		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.34 Z: -
222024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.69 Z: -
222025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.91 Z: -
222029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.83 Z: -
222031		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.86 Z: -
222033		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.71 Z: -
222036		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.55 Z: -
222038		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.65 Z: -
222039		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.59 Z: -
222043		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222044		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.28 Z: -
222045		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.02 Z: -
222049		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.36 Z: -
222051		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.86 Z: -
222052		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.86 Z: -
222055		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 1.04 Z: -
222057		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.91 Z: -
222060		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 0.78 Z: -
222061		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.87 Z: -
222062		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.96 Z: -
222063		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: 0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222064		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 1.0 Z: -
222065		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: 0.75 Z: -
222066		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.34 Z: -
222073		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.62 Z: -
222074		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.62 Z: -
222075		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.11 Z: -
222078		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.05 Z: -
222080		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.01 Z: -
222081		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.08 Z: -
222082		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.15 Z: -
222085		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222086		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.09 Z: -
222087		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.02 Z: -
222088		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.01 Z: -
222090		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.38 Z: -
222092		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.42 Z: -
222093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.05 Y: -0.46 Z: -
222094		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.41 Z: -
222097		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.97 Z: -
222098		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.77 Z: -
222101		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.24 Y: -1.04 Z: -
222102		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222107		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.78 Z: -
222108		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -1.01 Z: -
222110		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.99 Z: -
222111		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.86 Z: -
222112		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.33 Z: -
222113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.47 Z: -
222119		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.58 Z: -
222120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.5 Z: -
222121		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.11 Z: -
222122		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.15 Z: -
222123		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222124		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.05 Z: -
222128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.31 Z: -
222129		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.12 Z: -
222130		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.17 Z: -
222131		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.17 Z: -
222132		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.07 Z: -
222134		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.22 Z: -
222137		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.26 Z: -
222138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.23 Z: -
222141		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.38 Z: -
222142		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222143		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.38 Z: -
222149		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.52 Z: -
222150		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.87 Z: -
222154		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.91 Z: -
222155		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.94 Z: -
222157		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.67 Z: -
222158		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.85 Z: -
222159		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.74 Z: -
222162		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.85 Z: -
222164		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.96 Z: -
222166		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 1.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 1.03 Z: -
222168		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.93 Z: -
222170		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 1.03 Z: -
222171		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.62 Z: -
222172		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.51 Z: -
222175		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.35 Z: -
222177		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.52 Z: -
222180		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.35 Y: 0.02 Z: -
222181		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.02 Z: -
222182		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.09 Z: -
222183		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222184		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.26 Z: -
222185		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.02 Z: -
222188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.25 Z: -
222189		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 0.11 Z: -
222190		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.36 Z: -
222191		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.35 Z: -
222192		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.24 Z: -
222193		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.15 Z: -
222194		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.15 Z: -
222195		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.2 Z: -
222196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: -0.07 Z: -
222199		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.09 Z: -
222200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.07 Z: -
222202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.32 Z: -
222203		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.45 Z: -
222204		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.36 Z: -
222205		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.41 Z: -
222206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.36 Z: -
222207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.6 Z: -
222208		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.53 Z: -
222211		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222212		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.68 Z: -
222213		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.81 Z: -
222214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.74 Z: -
222216		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.74 Z: -
222220		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.91 Z: -
222222		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.71 Y: -0.67 Z: -
222225		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.4 Z: -
222229		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.03 Z: -
222230		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.18 Z: -
222231		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.01 Z: -
222232		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.16 Z: -
222234		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.01 Z: -
222235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.36 Z: -
222236		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.45 Z: -
222237		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.61 Z: -
222239		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.37 Z: -
222241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.6 Z: -
222242		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.7 Z: -
222243		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.9 Z: -
222244		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.83 Z: -
222245		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222246		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.81 Z: -
222247		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.99 Z: -
222248		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.81 Z: -
222249		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.68 Z: -
222251		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.99 Z: -
222252		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.99 Z: -
222254		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.74 Z: -
222258		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.96 Z: -
222260		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 1.03 Z: -
222261		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 0.81 Z: -
222262		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.96 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222263		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: 0.6 Z: -
222265		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.68 Z: -
222268		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.06 Z: -
222269		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.22 Z: -
222275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: -0.31 Z: -
222276		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: -0.51 Z: -
222280		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.65 Z: -
222281		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.51 Z: -
222283		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: -0.72 Z: -
222285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.94 Z: -
222289		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222292		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.99 Z: -
222293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.77 Z: -
222294		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.99 Z: -
222295		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.8 Z: -
222297		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -1.0 Z: -
222298		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.99 Z: -
222301		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.52 Z: -
222303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.56 Z: -
222304		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.52 Z: -
222305		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.56 Z: -
222307		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222312		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.06 Z: -
222313		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.32 Z: -
222314		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.01 Z: -
222315		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.35 Z: -
222316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.16 Z: -
222319		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.23 Z: -
222321		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.62 Z: -
222323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.61 Z: -
222325		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.38 Z: -
222326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.45 Z: -
222327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222328		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.88 Z: -
222334		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.68 Z: -
222337		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: 0.95 Z: -
222338		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: 0.46 Z: -
222340		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.6 Z: -
222342		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.34 Z: -
222343		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.6 Z: -
222344		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.45 Y: 0.54 Z: -
222345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: 0.26 Z: -
222349		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 0.06 Z: -
222350		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: 0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222351		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.44 Y: 0.2 Z: -
222352		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.44 Y: -0.02 Z: -
222353		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.36 Z: -
222354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.44 Y: 0.1 Z: -
222357		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.29 Z: -
222358		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.23 Z: -
222359		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.49 Y: -0.22 Z: -
222361		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.01 Z: -
222363		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.23 Z: -
222364		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.35 Z: -
222365		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222366		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.57 Z: -
222367		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.51 Z: -
222368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.51 Z: -
222369		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.54 Z: -
222370		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.69 Z: -
222371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.76 Z: -
222372		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.82 Z: -
222375		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.86 Z: -
222376		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -1.04 Z: -
222379		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: -0.78 Z: -
222382		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: -0.75 Z: -
222386		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: -0.75 Z: -
222388		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: -0.52 Z: -
222392		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.51 Y: -0.5 Z: -
222394		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.5 Z: -
222395		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.5 Z: -
222397		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: -0.27 Z: -
222398		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: -0.27 Z: -
222401		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.27 Z: -
222403		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.27 Z: -
222405		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.27 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222406		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: -0.11 Z: -
222411		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.11 Z: -
222413		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.11 Z: -
222414		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: -0.11 Z: -
222416		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: -0.01 Z: -
222418		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: -0.01 Z: -
222419		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.01 Z: -
222423		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.2 Z: -
222424		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.2 Z: -
222425		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.2 Z: -
222427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.51 Y: 0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222428		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: 0.2 Z: -
222431		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.2 Z: -
222434		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: 0.2 Z: -
222440		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.64 Y: 0.22 Z: -
222441		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.64 Y: 0.22 Z: -
222442		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.64 Y: 0.39 Z: -
222446		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.39 Z: -
222449		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.54 Z: -
222454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.41 Z: -
222456		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.34 Z: -
222457		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222460		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.39 Z: -
222461		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.34 Z: -
222462		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.4 Z: -
222463		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.38 Z: -
222464		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.34 Z: -
222465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.4 Z: -
222467		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: 0.32 Z: -
222469		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: 0.36 Z: -
222471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: 0.34 Z: -
222472		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: 0.35 Z: -
222474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222477		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.38 Z: -
222478		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.41 Z: -
222479		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.35 Z: -
222481		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.36 Z: -
222483		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.34 Z: -
222485		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.38 Z: -
222490		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.37 Z: -
222492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.36 Z: -
222493		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.34 Z: -
222494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.38 Z: -
222497		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222499		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.01 Z: -
222500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.01 Z: -
222502		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.01 Z: -
222503		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.01 Z: -
222504		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.01 Z: -
222507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.21 Z: -
222509		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.25 Z: -
222513		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.72 Z: -
222516		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -1.15 Z: -
222517		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -1.15 Z: -
222519		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -1.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222520		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -1.17 Z: -
222521		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -1.17 Z: -
222523		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.5 Z: -
222525		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.5 Z: -
222526		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.5 Z: -
222527		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.5 Z: -
222529		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.47 Z: -
222531		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: -0.47 Z: -
222534		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: -0.24 Z: -
222535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.24 Z: -
222536		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222537		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.24 Z: -
222538		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: -0.24 Z: -
222542		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.24 Z: -
222544		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.09 Z: -
222545		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.09 Z: -
222546		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.09 Z: -
222547		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.09 Z: -
222551		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.09 Z: -
222552		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.09 Z: -
222553		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.09 Z: -
222554		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222555		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.15 Z: -
222561		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.15 Z: -
222562		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.19 Z: -
222564		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.19 Z: -
222565		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.19 Z: -
222567		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.19 Z: -
222568		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.19 Z: -
222569		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.41 Z: -
222572		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.41 Z: -
222584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.3 Z: -
222586		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222598		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.33 Z: -
222603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.37 Z: -
222605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.35 Z: -
222607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.37 Z: -
222608		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.34 Z: -
222609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.34 Z: -
222611		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.36 Z: -
222613		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.02 Z: -
222616		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.02 Z: -
222618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.02 Z: -
222620		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222621		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.2 Z: -
222622		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.2 Z: -
222623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.2 Z: -
222625		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.2 Z: -
222627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.2 Z: -
222628		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.2 Z: -
222630		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.22 Z: -
222631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.22 Z: -
222632		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.22 Z: -
222633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.22 Z: -
222638		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222639		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.22 Z: -
222641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.22 Z: -
222642		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.22 Z: -
222644		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.46 Z: -
222645		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.46 Z: -
222646		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.46 Z: -
222647		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.46 Z: -
222648		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.46 Z: -
222650		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.46 Z: -
222651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.69 Z: -
222653		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.69 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222654		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.69 Z: -
222655		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.69 Z: -
222656		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.69 Z: -
222657		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.69 Z: -
222658		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.69 Z: -
222660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.72 Z: -
222661		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.72 Z: -
222663		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.72 Z: -
222665		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.72 Z: -
222666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.95 Z: -
222668		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222672		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.95 Z: -
222673		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.95 Z: -
222676		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -1.18 Z: -
222679		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -1.18 Z: -
222680		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -1.18 Z: -
222683		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.73 Z: -
222684		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.73 Z: -
222687		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.73 Z: -
222689		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.73 Z: -
222692		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.6 Z: -
222694		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222695		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.6 Z: -
222702		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.47 Z: -
222705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.47 Z: -
222706		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.47 Z: -
222709		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.47 Z: -
222710		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.47 Z: -
222711		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.32 Z: -
222714		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.32 Z: -
222715		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.32 Z: -
222716		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.32 Z: -
222717		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222719		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.32 Z: -
222720		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.32 Z: -
222724		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.22 Z: -
222727		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.22 Z: -
222729		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.22 Z: -
222730		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.22 Z: -
222736		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.01 Z: -
222738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.01 Z: -
222739		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.01 Z: -
222742		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.01 Z: -
222743		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222744		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.17 Z: -
222747		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.17 Z: -
222748		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.17 Z: -
222750		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.17 Z: -
222751		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.39 Z: -
222752		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.39 Z: -
222753		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.39 Z: -
222754		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.39 Z: -
222755		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.39 Z: -
222757		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.39 Z: -
222759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222762		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.42 Z: -
222763		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.42 Z: -
222764		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.42 Z: -
222765		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.42 Z: -
222767		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.42 Z: -
222768		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.42 Z: -
222773		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.42 Z: -
222776		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.42 Z: -
222780		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.38 Z: -
222784		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.32 Z: -
222786		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222787		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.32 Z: -
222788		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.35 Z: -
222790		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.31 Z: -
222795		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.29 Z: -
222796		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.52 Z: -
222799		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: 0.52 Z: -
222802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 1.04 Z: -
222805		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 1.04 Z: -
222811		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 1.04 Z: -
222813		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 1.04 Z: -
222814		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 1.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222817		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 1.04 Z: -
222818		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 1.04 Z: -
222823		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.92 Z: -
222826		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.95 Z: -
222827		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.99 Z: -
222828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.97 Z: -
222830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.94 Z: -
222834		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.93 Z: -
222835		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.96 Z: -
222840		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.98 Z: -
222842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: 1.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.92 Z: -
222851		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.95 Z: -
222856		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.93 Z: -
222857		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: 0.93 Z: -
222860		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: 0.95 Z: -
222862		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: 1.02 Z: -
222865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: 0.96 Z: -
222866		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.73 Y: 1.03 Z: -
222867		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.73 Y: 0.95 Z: -
222869		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.73 Y: 0.96 Z: -
222873		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.64 Y: 1.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222874		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.64 Y: 0.96 Z: -
222876		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.64 Y: 0.95 Z: -
222878		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: 0.92 Z: -
222881		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: 0.99 Z: -
222882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.04 Y: 0.67 Z: -
222884		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.04 Y: 0.67 Z: -
222887		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.13 Y: 0.33 Z: -
222892		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.15 Y: 0.33 Z: -
222897		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.18 Y: 0.33 Z: -
222898		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.17 Y: 0.33 Z: -
222900		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.19 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222902		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.17 Y: 0.24 Z: -
222906		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.12 Y: 0.35 Z: -
222910		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.25 Y: 0.34 Z: -
222913		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.25 Y: 0.4 Z: -
222915		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.25 Y: 0.38 Z: -
222916		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.25 Y: 0.39 Z: -
222917		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.37 Y: 0.34 Z: -
222919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.37 Y: 0.4 Z: -
222921		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.5 Y: 0.34 Z: -
222923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.5 Y: 0.4 Z: -
222925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.5 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: 0.41 Z: -
222928		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.34 Z: -
222930		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.4 Z: -
222933		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.39 Z: -
222934		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.38 Z: -
222935		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.38 Z: -
222939		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.04 Z: -
222940		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: 0.04 Z: -
222941		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: 0.04 Z: -
222942		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: 0.04 Z: -
222946		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: -0.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222948		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: -0.3 Z: -
222949		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.3 Z: -