


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	491
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	18	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	164	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	241	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	41	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	21	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	1	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222950		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.95 Y: 1.02 Z: -
222951		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.94 Z: -
222952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.94 Z: -
222954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.94 Z: -
222955		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: 1.05 Z: -
222956		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: 0.69 Z: -
222957		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.82 Y: 0.69 Z: -
222959		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.85 Y: 0.96 Z: -
222961		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: 0.63 Z: -
222962		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.13 Z: -
222966		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.1 Z: -
222968		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: -0.09 Z: -
222969		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.04 Z: -
222970		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.06 Z: -
222972		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.23 Z: -
222973		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.23 Z: -
222975		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: -0.34 Z: -
222976		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.56 Z: -
222977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.36 Z: -
222980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
222981		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: -0.64 Z: -
222982		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.55 Z: -
222983		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.73 Z: -
222985		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: -1.0 Z: -
222987		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.91 Z: -
222993		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.99 Z: -
223001		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.68 Z: -
223004		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.7 Z: -
223005		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.69 Z: -
223008		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.04 Z: -
223009		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223010		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.12 Z: -
223011		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.58 Z: -
223015		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.44 Z: -
223017		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.85 Z: -
223018		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.92 Z: -
223020		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.85 Z: -
223022		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.88 Z: -
223023		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.92 Z: -
223024		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.92 Z: -
223025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.83 Z: -
223028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.76 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.84 Z: -
223030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.87 Z: -
223032		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 0.92 Z: -
223033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.84 Z: -
223034		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.97 Z: -
223035		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.92 Z: -
223036		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.92 Z: -
223038		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.87 Z: -
223039		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.84 Z: -
223040		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.57 Z: -
223041		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223044		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.47 Z: -
223045		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.47 Z: -
223046		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.61 Z: -
223047		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.62 Z: -
223050		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.08 Z: -
223051		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.14 Z: -
223052		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.18 Z: -
223056		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -0.09 Z: -
223057		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.07 Z: -
223060		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: -0.15 Z: -
223062		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223066		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.44 Z: -
223067		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.79 Z: -
223073		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.79 Z: -
223074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.75 Z: -
223077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: -0.75 Z: -
223079		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.68 Z: -
223080		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.49 Z: -
223081		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.43 Z: -
223086		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.69 Z: -
223088		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.69 Z: -
223091		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223092		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.03 Z: -
223094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.27 Z: -
223097		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.02 Z: -
223098		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.15 Z: -
223099		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.22 Z: -
223102		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.22 Z: -
223103		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.58 Z: -
223107		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.35 Z: -
223108		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.42 Z: -
223110		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.38 Z: -
223111		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223112		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.92 Z: -
223114		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.92 Z: -
223116		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.62 Y: 1.04 Z: -
223117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.81 Z: -
223119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.81 Z: -
223120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.96 Z: -
223129		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.33 Z: -
223130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.66 Z: -
223133		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.88 Z: -
223137		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.82 Z: -
223140		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223142		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.99 Z: -
223143		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.57 Z: -
223145		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.58 Z: -
223146		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: -0.37 Z: -
223151		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.4 Z: -
223153		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.81 Z: -
223154		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: 0.92 Z: -
223155		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.92 Z: -
223156		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.94 Z: -
223157		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.92 Z: -
223159		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223160		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: 0.92 Z: -
223163		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.76 Z: -
223165		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 0.92 Z: -
223167		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 0.79 Z: -
223170		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: 0.96 Z: -
223171		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.8 Z: -
223173		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.36 Z: -
223175		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: 0.66 Z: -
223176		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.57 Z: -
223177		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.06 Z: -
223178		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223179		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.16 Z: -
223185		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: -0.02 Z: -
223186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.04 Z: -
223187		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.21 Z: -
223189		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.11 Z: -
223191		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.33 Z: -
223192		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: -0.33 Z: -
223193		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.11 Z: -
223198		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.02 Z: -
223199		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.4 Z: -
223202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223203		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.33 Z: -
223207		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.94 Z: -
223208		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.98 Z: -
223214		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -1.0 Z: -
223215		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.99 Z: -
223216		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.74 Z: -
223217		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.99 Z: -
223218		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.86 Z: -
223219		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.34 Z: -
223220		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.32 Z: -
223221		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223224		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.6 Z: -
223226		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.51 Z: -
223227		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.51 Z: -
223228		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.13 Z: -
223229		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.17 Z: -
223230		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.08 Z: -
223231		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.08 Z: -
223236		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.11 Z: -
223237		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.07 Z: -
223238		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.16 Z: -
223239		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223240		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.22 Z: -
223243		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: 0.17 Z: -
223245		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.26 Z: -
223247		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.36 Z: -
223248		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.32 Z: -
223249		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.36 Z: -
223254		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.59 Z: -
223255		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.59 Z: -
223256		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.5 Z: -
223257		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.41 Z: -
223258		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.88 Z: -
223260		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.89 Z: -
223261		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.88 Z: -
223262		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.88 Z: -
223265		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.91 Z: -
223266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: 0.86 Z: -
223267		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.75 Z: -
223268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.85 Z: -
223271		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.92 Z: -
223272		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 1.03 Z: -
223273		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223274		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 1.03 Z: -
223276		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.59 Z: -
223277		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.49 Z: -
223278		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.5 Z: -
223280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.34 Z: -
223281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.34 Z: -
223283		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: 0.08 Z: -
223284		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: 0.03 Z: -
223285		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.08 Z: -
223286		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.01 Z: -
223287		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.08 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223288		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.16 Z: -
223289		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.17 Z: -
223291		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.13 Z: -
223292		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.32 Z: -
223294		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.23 Z: -
223295		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.14 Z: -
223296		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.19 Z: -
223297		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.14 Z: -
223298		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.14 Z: -
223299		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.06 Z: -
223301		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223302		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.08 Z: -
223304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.06 Z: -
223305		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.35 Z: -
223306		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.35 Z: -
223307		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.41 Z: -
223308		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.36 Z: -
223309		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.33 Z: -
223310		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.56 Z: -
223311		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.49 Z: -
223312		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.32 Z: -
223316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223318		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -1.02 Z: -
223319		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.7 Z: -
223320		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.7 Z: -
223326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.7 Y: -0.39 Z: -
223327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.69 Z: -
223328		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.65 Z: -
223330		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.7 Y: -0.18 Z: -
223332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.03 Z: -
223333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.2 Z: -
223334		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.12 Z: -
223335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.71 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223336		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.34 Z: -
223337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.35 Z: -
223339		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.44 Z: -
223340		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.61 Z: -
223341		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.59 Z: -
223343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.37 Z: -
223345		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.4 Z: -
223346		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.7 Z: -
223347		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.78 Z: -
223348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.87 Z: -
223349		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223350		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.93 Z: -
223351		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: 1.05 Z: -
223352		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 1.04 Z: -
223355		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.94 Z: -
223356		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.7 Y: 1.05 Z: -
223357		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 1.05 Z: -
223358		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.93 Z: -
223359		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 1.05 Z: -
223360		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 1.04 Z: -
223361		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.93 Z: -
223364		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223365		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.84 Z: -
223368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: 0.79 Z: -
223369		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.96 Z: -
223370		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: 1.03 Z: -
223371		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 1.03 Z: -
223372		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 1.03 Z: -
223373		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 1.03 Z: -
223375		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: 0.55 Z: -
223378		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.65 Z: -
223380		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: 0.52 Z: -
223382		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223383		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.07 Z: -
223386		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: -0.29 Z: -
223391		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: -0.35 Z: -
223392		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.23 Z: -
223393		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: -0.47 Z: -
223397		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.48 Z: -
223399		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.47 Z: -
223402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: -0.7 Z: -
223404		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: -0.92 Z: -
223405		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: -0.91 Z: -
223407		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -1.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223408		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.9 Z: -
223409		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -1.04 Z: -
223411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.76 Z: -
223414		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.76 Z: -
223415		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.01 Y: -1.05 Z: -
223416		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.8 Z: -
223422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.51 Z: -
223423		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.51 Z: -
223424		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.55 Z: -
223425		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.51 Z: -
223426		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223433		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.29 Z: -
223434		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.03 Z: -
223435		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.31 Z: -
223436		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.16 Z: -
223439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.23 Z: -
223440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.6 Z: -
223442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.6 Z: -
223444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.36 Z: -
223445		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.43 Z: -
223446		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.39 Z: -
223447		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.89 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223451		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.81 Z: -
223452		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.67 Z: -
223454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.86 Z: -
223455		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.68 Z: -
223456		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.57 Y: 0.96 Z: -
223457		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.83 Z: -
223458		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.5 Y: 1.03 Z: -
223459		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.57 Y: 0.96 Z: -
223461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.51 Z: -
223464		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.43 Y: 0.51 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: 0.28 Z: -
223469		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.2 Z: -
223470		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: 0.01 Z: -
223471		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: 0.08 Z: -
223474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.28 Z: -
223475		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.23 Z: -
223476		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.34 Z: -
223477		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.0 Z: -
223478		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.28 Z: -
223479		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.08 Z: -
223481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.56 Z: -
223483		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.5 Z: -
223484		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.53 Z: -
223485		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.47 Z: -
223486		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.78 Z: -
223490		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -1.05 Z: -
223491		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -1.03 Z: -
223492		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.71 Z: -
223493		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.71 Z: -
223497		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.78 Z: -
223498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223499		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.78 Z: -
223504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.76 Z: -
223507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.76 Z: -
223508		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.54 Y: -0.52 Z: -
223515		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.54 Y: -0.5 Z: -
223521		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.27 Z: -
223524		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.27 Z: -
223531		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.11 Z: -
223534		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.11 Z: -
223535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.11 Z: -
223537		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.11 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223540		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.01 Z: -
223544		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.01 Z: -
223547		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.01 Z: -
223549		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: 0.14 Z: -
223550		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: 0.14 Z: -
223551		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: 0.14 Z: -
223555		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: 0.14 Z: -
223557		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.51 Y: 0.14 Z: -
223558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: 0.14 Z: -
223559		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.14 Z: -
223562		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: 0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223569		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.34 Z: -
223570		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.7 Y: 0.34 Z: -
223572		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.34 Z: -
223575		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.34 Z: -
223576		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.34 Z: -
223579		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.47 Z: -
223581		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: 0.36 Z: -
223586		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.37 Z: -
223587		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.38 Z: -
223588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.37 Z: -
223591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223593		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.34 Z: -
223594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.38 Z: -
223595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.36 Z: -
223596		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.34 Z: -
223597		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.37 Z: -
223599		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.38 Z: -
223600		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.39 Z: -
223601		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.37 Z: -
223602		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.39 Z: -
223603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.38 Z: -
223605		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223606		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.34 Z: -
223607		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.37 Z: -
223610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.36 Z: -
223612		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.34 Z: -
223613		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.37 Z: -
223614		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.37 Z: -
223615		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.35 Z: -
223616		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.4 Z: -
223618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.35 Z: -
223619		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.34 Z: -
223624		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223638		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -1.19 Z: -
223641		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.78 Z: -
223642		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.78 Z: -
223652		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.52 Z: -
223653		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.52 Z: -
223656		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.52 Z: -
223662		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.5 Z: -
223664		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.5 Z: -
223665		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -0.5 Z: -
223666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.5 Z: -
223667		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.27 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223668		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.27 Z: -
223669		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.27 Z: -
223672		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.27 Z: -
223673		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.27 Z: -
223674		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.27 Z: -
223677		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.09 Z: -
223678		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.09 Z: -
223679		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.09 Z: -
223680		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.09 Z: -
223684		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: -0.09 Z: -
223686		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223687		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.12 Z: -
223690		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.12 Z: -
223694		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.12 Z: -
223695		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.19 Z: -
223696		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.19 Z: -
223697		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.19 Z: -
223698		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.19 Z: -
223704		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.36 Z: -
223710		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.54 Z: -
223712		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.46 Z: -
223715		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223717		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.35 Z: -
223719		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.35 Z: -
223720		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.35 Z: -
223722		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.35 Z: -
223723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.32 Z: -
223724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.38 Z: -
223725		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.35 Z: -
223727		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.35 Z: -
223728		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.35 Z: -
223729		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.37 Z: -
223731		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223732		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.37 Z: -
223733		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: 0.33 Z: -
223734		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: 0.36 Z: -
223735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: 0.34 Z: -
223738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: 0.39 Z: -
223740		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.07 Z: -
223741		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.07 Z: -
223748		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.23 Z: -
223749		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.23 Z: -
223750		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.23 Z: -
223751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223752		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.23 Z: -
223753		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.41 Z: -
223755		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.41 Z: -
223757		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.64 Z: -
223758		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.64 Z: -
223760		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.64 Z: -
223762		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.64 Z: -
223763		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.64 Z: -
223765		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.69 Z: -
223769		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.69 Z: -
223771		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223772		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.93 Z: -
223773		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.93 Z: -
223775		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.93 Z: -
223778		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -1.16 Z: -
223779		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -1.16 Z: -
223782		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -1.19 Z: -
223790		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.76 Z: -
223792		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.76 Z: -
223796		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.76 Z: -
223802		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.52 Z: -
223803		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223804		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.52 Z: -
223805		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.52 Z: -
223806		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.52 Z: -
223807		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.52 Z: -
223811		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.29 Z: -
223812		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.29 Z: -
223814		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.29 Z: -
223821		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.27 Z: -
223822		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.04 Z: -
223825		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.04 Z: -
223830		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223831		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.04 Z: -
223832		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.17 Z: -
223833		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.17 Z: -
223837		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.17 Z: -
223839		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.17 Z: -
223840		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.17 Z: -
223841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.21 Z: -
223842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.21 Z: -
223843		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.21 Z: -
223845		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.21 Z: -
223850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.42 Z: -
223852		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.42 Z: -
223853		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.42 Z: -
223854		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.42 Z: -
223855		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.42 Z: -
223856		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.42 Z: -
223861		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.54 Z: -
223862		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.54 Z: -
223863		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.54 Z: -
223864		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.54 Z: -
223865		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
223866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.54 Z: -
223867		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.54 Z: -
223873		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.54 Z: -
223875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.32 Z: -
223877		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.35 Z: -
223878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.37 Z: -
223881		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: 0.95 Z: -
223885		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.62 Y: 0.99 Z: -
223908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 1.18 Z: -