


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	163
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	2	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	65	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	76	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	12	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	6	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	2	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225263		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: -0.9 Z: -
225258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.65 Z: -
225257		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: -0.65 Z: -
225252		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.65 Z: -
225248		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: -0.4 Z: -
225244		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.4 Z: -
225240		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.15 Z: -
225238		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.15 Z: -
225235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.1 Z: -
225233		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.1 Z: -
225232		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225226		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.13 Z: -
225224		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.13 Z: -
225221		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.13 Z: -
225217		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.13 Z: -
225215		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.13 Z: -
225214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.14 Z: -
225208		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.13 Z: -
225207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.14 Z: -
225206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.1 Z: -
225202		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.14 Z: -
225197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225191		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.14 Z: -
225188		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.14 Z: -
225187		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.14 Z: -
225180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.37 Z: -
225179		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.37 Z: -
225178		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.37 Z: -
225172		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 0.43 Z: -
225171		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 0.42 Z: -
225169		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 0.39 Z: -
225166		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.39 Z: -
225164		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225163		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.37 Z: -
225162		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.36 Z: -
225160		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.38 Z: -
225157		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.37 Z: -
225155		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.38 Z: -
225154		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.43 Z: -
225152		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.39 Z: -
225150		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.44 Z: -
225148		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.43 Z: -
225147		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.38 Z: -
225146		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225141		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.41 Z: -
225138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.84 Y: 0.38 Z: -
225137		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.84 Y: 0.38 Z: -
225135		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.84 Y: 0.39 Z: -
225128		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.3 Z: -
225127		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.3 Z: -
225125		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.3 Z: -
225114		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.9 Z: -
225110		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.9 Z: -
225106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.65 Z: -
225104		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.65 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225103		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: -0.4 Z: -
225102		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.4 Z: -
225099		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.15 Z: -
225097		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.15 Z: -
225095		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.15 Z: -
225094		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.15 Z: -
225093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.15 Z: -
225092		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.1 Z: -
225090		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.1 Z: -
225087		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.1 Z: -
225086		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225083		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.35 Z: -
225080		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.6 Z: -
225079		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.6 Z: -
225070		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.41 Z: -
225069		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.42 Z: -
225066		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.39 Z: -
225064		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.42 Z: -
225062		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.6 Z: -
225061		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.6 Z: -
225060		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.6 Z: -
225049		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225045		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.5 Z: -
225044		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.5 Z: -
225042		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.51 Z: -
225040		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.28 Z: -
225039		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.28 Z: -
225038		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.28 Z: -
225036		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.28 Z: -
225033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.28 Z: -
225030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.16 Z: -
225028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.16 Z: -
225027		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225026		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.16 Z: -
225022		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.16 Z: -
225018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.34 Z: -
225015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.38 Y: 0.38 Z: -
225003		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.77 Y: 0.16 Z: -
225002		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.14 Z: -
225001		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -0.14 Z: -
224999		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -0.14 Z: -
224997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -0.14 Z: -
224996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.77 Y: -0.14 Z: -
224991		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224989		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.71 Z: -
224985		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.71 Z: -
224984		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.71 Z: -
224980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -1.0 Z: -
224979		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -1.0 Z: -
224978		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -1.0 Z: -
224977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -1.0 Z: -
224976		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -1.0 Z: -
224975		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -1.0 Z: -
224967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.9 Z: -
224966		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.9 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224964		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.9 Z: -
224959		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.64 Z: -
224957		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.64 Z: -
224953		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.39 Z: -
224951		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.39 Z: -
224948		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.13 Z: -
224947		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.13 Z: -
224941		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.13 Z: -
224936		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.13 Z: -
224935		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.12 Z: -
224934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224933		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.12 Z: -
224927		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.07 Z: -
224926		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.05 Z: -
224922		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.07 Z: -
224921		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.06 Z: -
224920		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.05 Z: -
224919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.12 Z: -
224912		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.12 Z: -
224911		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: 0.12 Z: -
224910		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.12 Z: -
224906		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224904		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.34 Z: -
224903		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.56 Z: -
224901		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.56 Z: -
224896		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.56 Z: -
224895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.38 Z: -
224894		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.39 Z: -
224893		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.35 Z: -
224892		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.35 Z: -
224888		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.38 Z: -
224885		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.36 Z: -
224884		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.7 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224883		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.7 Y: 0.39 Z: -
224856		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.9 Z: -
224855		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.9 Z: -
224854		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.9 Z: -
224853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.9 Z: -
224851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.8 Z: -
224850		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.8 Z: -
224849		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.8 Z: -
224848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
224845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.8 Z: -
224844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
224843		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.8 Z: -
224842		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
224841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 1.0 Z: -
224840		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.97 Z: -
224838		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: 0.96 Z: -
224812		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.82 Z: -
224789		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.73 Y: 0.34 Z: -
224785		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.77 Y: 0.06 Z: -
224781		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -1.02 Z: -