

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	344
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	19	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	144	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	118	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	48	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	12	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	3	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.76 Z: -
232754		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.55 Z: -
232753		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.5 Z: -
232752		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.5 Z: -
232751		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.61 Z: -
232749		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.59 Z: -
232748		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.56 Z: -
232747		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.6 Z: -
232745		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.62 Z: -
232742		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.28 Z: -
232741		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.28 Z: -
232737		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.2 Z: -
232735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.36 Z: -
232734		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.2 Z: -
232733		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.22 Z: -
232731		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.01 Z: -
232730		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.01 Z: -
232729		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.07 Z: -
232727		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.07 Z: -
232725		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.28 Z: -
232710		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232707		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.6 Z: -
232705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.6 Z: -
232702		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: 0.6 Z: -
232695		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.6 Z: -
232690		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.49 Z: -
232664		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.3 Z: -
232663		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.29 Z: -
232659		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.36 Z: -
232656		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.07 Z: -
232655		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.34 Z: -
232650		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232648		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.36 Z: -
232637		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.58 Z: -
232623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.77 Y: 0.56 Z: -
232621		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.3 Z: -
232620		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.4 Z: -
232619		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.38 Z: -
232616		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.4 Z: -
232615		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.43 Z: -
232614		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.34 Z: -
232613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.31 Z: -
232610		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232609		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.04 Z: -
232608		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.07 Z: -
232607		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.0 Z: -
232606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.02 Z: -
232605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.07 Z: -
232603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.05 Z: -
232602		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.05 Z: -
232601		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.43 Z: -
232598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.33 Z: -
232597		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.39 Z: -
232596		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.43 Z: -
232594		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.45 Z: -
232593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.42 Z: -
232592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.3 Z: -
232591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.45 Z: -
232589		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.73 Z: -
232588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.81 Z: -
232587		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.81 Z: -
232586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.79 Z: -
232585		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.74 Z: -
232584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232583		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.8 Z: -
232562		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.83 Z: -
232561		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.9 Z: -
232558		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.47 Z: -
232556		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.45 Z: -
232555		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.47 Z: -
232554		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.47 Z: -
232552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.09 Z: -
232549		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.22 Z: -
232548		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.04 Z: -
232547		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232541		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.03 Z: -
232540		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.37 Z: -
232535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
232534		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
232531		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
232529		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.46 Z: -
232527		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.44 Z: -
232508		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.8 Z: -
232504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.8 Z: -
232503		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.8 Z: -
232499		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: 0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232497		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.8 Z: -
232494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.8 Z: -
232457		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
232455		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.8 Z: -
232451		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.8 Z: -
232449		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
232448		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
232446		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.8 Z: -
232440		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.81 Z: -
232439		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.81 Z: -
232418		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.01 Y: 0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232415		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.82 Z: -
232354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.21 Y: 0.82 Z: -
232352		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.82 Z: -
232348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 0.82 Z: -
232345		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.07 Y: 0.82 Z: -
232344		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.82 Z: -
232343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.82 Z: -
232342		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.82 Z: -
232340		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.82 Z: -
232335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 0.82 Z: -
232328		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.07 Y: 0.59 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.07 Y: 0.59 Z: -
232326		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.07 Y: 0.59 Z: -
232325		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.59 Z: -
232319		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.59 Z: -
232318		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.59 Z: -
232317		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.59 Z: -
232311		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 0.59 Z: -
232305		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.44 Z: -
232301		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.01 Z: -
232282		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: -0.42 Z: -
232275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.48 Z: -
232267		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: -0.62 Z: -
232266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.53 Z: -
232259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.39 Z: -
232256		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.55 Z: -
232254		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.24 Z: -
232253		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.55 Z: -
232249		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: 0.27 Z: -
232246		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.12 Z: -
232244		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: 0.29 Z: -
232241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232232		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.87 Z: -
232226		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.85 Z: -
232225		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: 0.11 Z: -
232223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: -
232222		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: -
232221		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.58 Z: -
232219		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.19 Z: -
232215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.03 Z: -
232214		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.49 Z: -
232213		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.58 Z: -
232209		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232208		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.7 Z: -
232207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.7 Z: -
232206		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.61 Z: -
232203		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.48 Z: -
232202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: -
232199		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: -
232195		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: -
232193		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.88 Z: -
232192		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.75 Z: -
232188		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.35 Z: -
232187		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.35 Z: -
232184		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.49 Z: -
232183		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: -
232178		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.57 Z: -
232177		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.11 Z: -
232175		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.48 Z: -
232174		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.9 Z: -
232171		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.82 Z: -
232170		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.61 Z: -
232167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.83 Z: -
232160		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232159		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.83 Z: -
232157		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.6 Z: -
232156		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.85 Z: -
232155		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.6 Z: -
232153		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.56 Z: -
232151		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.23 Z: -
232150		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.88 Z: -
232149		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: 0.56 Z: -
232148		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.21 Z: -
232147		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.21 Z: -
232145		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232144		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.53 Z: -
232143		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.2 Z: -
232142		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: -0.49 Z: -
232138		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.26 Z: -
232137		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.35 Z: -
232136		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.26 Z: -
232123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.59 Z: -
232119		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.25 Z: -
232118		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.25 Z: -
232117		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.06 Z: -
232116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: -
232114		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.13 Z: -
232113		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: -0.23 Z: -
232112		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.23 Z: -
232111		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.49 Z: -
232110		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.49 Z: -
232109		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.39 Z: -
232106		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: 0.01 Z: -
232105		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.01 Z: -
232104		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.11 Z: -
232103		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: -0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232102		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: 0.56 Z: -
232101		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: 0.02 Z: -
232100		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.88 Y: 0.15 Z: -
232098		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.21 Z: -
232097		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: -
232096		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: 0.2 Z: -
232095		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: 0.03 Z: -
232094		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: -0.19 Z: -
232093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.09 Z: -
232092		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.03 Z: -
232091		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232090		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.24 Z: -
232089		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.58 Z: -
232087		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.58 Z: -
232085		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: 0.22 Z: -
232084		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.88 Z: -
232081		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.89 Y: 0.88 Z: -
232080		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.9 Y: 0.88 Z: -
232077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.86 Z: -
232076		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.6 Z: -
232075		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: -
232071		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232070		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.8 Z: -
232068		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: 0.59 Z: -
232067		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.73 Z: -
232066		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 0.1 Z: -
232064		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.37 Z: -
232061		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: 0.87 Z: -
232060		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.17 Z: -
232059		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: 0.15 Z: -
232055		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.35 Z: -
232054		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: 0.03 Z: -
232053		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232052		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.9 Y: -0.18 Z: -
232051		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.09 Z: -
232050		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.49 Z: -
232044		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.93 Y: 0.01 Z: -
232043		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.0 Z: -
232042		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.9 Y: -0.21 Z: -
232041		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.11 Z: -
232039		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.63 Z: -
232038		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.57 Z: -
232036		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.93 Y: -0.06 Z: -
232035		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.45 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232034		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.06 Z: -
232032		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.6 Z: -
232031		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.9 Y: -0.23 Z: -
232030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.14 Z: -
232028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.62 Z: -
232016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: -0.93 Z: -
232012		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.17 Z: -
232011		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: -0.9 Z: -
232009		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.49 Z: -
232008		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: -
232007		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
232004		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.19 Z: -
232003		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.14 Z: -
232002		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.11 Z: -
232001		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: -
232000		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: -
231999		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.22 Z: -
231998		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.22 Z: -
231997		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.73 Z: -
231996		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.22 Z: -
231992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.68 Z: -
231989		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.73 Z: -
231978		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.87 Z: -
231977		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.1 Z: -
231976		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.73 Z: -
231973		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.2 Z: -
231971		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: -
231970		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.23 Z: -
231969		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.22 Z: -
231966		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: -0.83 Z: -
231965		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231964		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.75 Z: -
231960		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: -
231958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.14 Y: -0.85 Z: -
231956		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.77 Z: -
231955		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.37 Y: -0.95 Z: -
231954		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.5 Z: -
231953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.85 Z: -
231952		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.85 Z: -
231949		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.77 Z: -
231948		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.25 Z: -
231947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231946		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.5 Z: -
231945		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: -0.5 Z: -
231944		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.23 Z: -
231941		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.2 Z: -
231939		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.2 Z: -
231938		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.1 Z: -
231937		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.72 Z: -
231933		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.73 Z: -
231932		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.64 Y: 0.73 Z: -
231928		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: 0.73 Z: -
231925		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: -
231923		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 0.09 Z: -
231921		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: 0.72 Z: -
231918		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: -
231916		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: -
231915		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.18 Z: -
231914		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: -
231913		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: -
231909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.15 Z: -
231908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: -
231907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231905		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.16 Z: -
231904		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.5 Z: -
231903		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.02 Z: -
231902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.41 Z: -
231901		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.02 Z: -
231900		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.16 Z: -
231897		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.01 Z: -
231896		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: -0.5 Z: -
231891		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.06 Z: -
231889		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.44 Z: -
231887		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231874		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.58 Z: -
231870		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.64 Z: -
231869		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.06 Z: -
231866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.55 Z: -
231865		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.16 Z: -
231863		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.51 Z: -
231862		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.18 Z: -
231859		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.01 Z: -
231858		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.55 Z: -
231855		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.22 Z: -
231853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231852		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.01 Z: -
231851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.87 Z: -
231850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.3 Z: -
231849		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.42 Z: -
231848		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.15 Z: -
231846		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.72 Z: -
231844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.55 Z: -
231838		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.81 Z: -
231835		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.8 Z: -
231834		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: -
231832		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231823		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.59 Y: 0.81 Z: -
231814		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.55 Z: -
231810		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.54 Z: -
231809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.54 Z: -