


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	149
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	14	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	60	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	37	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	18	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	16	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	4	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15144		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.25 Z: -
15140		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.39 Z: -
15130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.6 Z: -
15128		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.56 Z: -
15120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.02 Y: 0.56 Z: -
15119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.56 Z: -
15112		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.7 Z: -
15108		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.72 Z: -
15107		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.72 Z: -
15106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.7 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.67 Z: -
15104		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.67 Z: -
15094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.88 Z: -
15092		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.68 Z: -
15084		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.73 Z: -
15082		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.88 Z: -
15081		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.75 Z: -
15078		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.75 Z: -
15076		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.6 Z: -
15074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.6 Z: -
15066		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15061		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.62 Z: -
15056		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.38 Z: -
15050		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.15 Z: -
15042		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.6 Z: -
15038		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.55 Z: -
15035		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.45 Z: -
15030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.05 Z: -
15029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.03 Z: -
15024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.13 Z: -
15013		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.03 Z: -
14999		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14997		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.57 Z: -
14995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.67 Z: -
14994		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.69 Z: -
14992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.81 Z: -
14978		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: -0.53 Z: -
14972		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.72 Z: -
14968		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.87 Z: -
14965		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.72 Z: -
14961		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.58 Z: -
14956		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.58 Z: -
14954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14947		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.49 Z: -
14927		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.51 Y: 0.03 Z: -
14924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.25 Z: -
14914		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.86 Z: -
14903		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.56 Z: -
14902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.06 Z: -
14894		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.57 Z: -
14893		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.42 Z: -
14891		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.6 Z: -
14887		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.88 Z: -
14882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14877		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.86 Z: -
14876		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.64 Z: -
14868		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.85 Z: -
14859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.37 Z: -
14858		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.64 Z: -
14857		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.46 Z: -
14850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.87 Z: -
14849		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.46 Z: -
14840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.85 Z: -
14830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.85 Z: -
14827		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14824		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: 0.85 Z: -
14812		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.19 Z: -
14810		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.57 Z: -
14809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: 0.15 Z: -
14803		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.01 Z: -
14802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: 0.42 Z: -
14801		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 0.16 Z: -
14797		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.48 Z: -
14795		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.02 Z: -
14770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.69 Z: -
14766		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.46 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14765		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.87 Z: -
14763		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -0.62 Z: -
14762		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.65 Z: -
14750		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.44 Z: -
14748		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.4 Z: -
14737		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.19 Z: -
14722		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.41 Z: -
14713		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.27 Z: -
14708		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.35 Z: -
14696		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.56 Z: -
14683		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14676		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.83 Z: -
14670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.72 Z: -
14663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.84 Z: -
14653		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: 0.27 Z: -
14649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.66 Z: -
14633		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.4 Z: -
14627		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.36 Z: -
14619		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.3 Y: -0.19 Z: -
14618		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.32 Y: 0.56 Z: -
14617		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: 0.47 Z: -
14613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14609		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.52 Z: -
14601		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.02 Z: -
14597		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.35 Z: -
14591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.92 Z: -
14580		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.76 Y: -0.38 Z: -
14578		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.64 Y: -0.53 Z: -
14576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.72 Z: -
14566		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.7 Z: -
14563		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.88 Y: -0.78 Z: -
14554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.5 Z: -
14548		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14542		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.12 Z: -
14534		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.42 Z: -
14517		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: -0.69 Z: -
14513		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.71 Z: -
14512		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.51 Z: -
14502		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.5 Z: -
14501		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.5 Z: -
14494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.49 Z: -
14490		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: 0.9 Z: -
14488		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.8 Z: -
14466		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: 0.9 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.59 Z: -
14455		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.67 Z: -
14446		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.77 Z: -
14419		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.89 Z: -
14413		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.88 Z: -
14407		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.85 Z: -
14403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.54 Z: -
14387		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.57 Z: -
14383		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.48 Z: -
14380		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.56 Z: -
14375		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.16 Z: -
14367		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.33 Z: -
14366		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.39 Z: -
14365		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.18 Z: -
14362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.09 Z: -
14359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.24 Z: -
14357		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.17 Z: -
14356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.07 Z: -
14355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.24 Z: -
14350		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.35 Z: -
14345		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14338		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.51 Z: -
14336		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.54 Z: -
14328		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.57 Z: -
14325		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.48 Z: -
14309		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: -0.56 Z: -
14268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.24 Z: -
14267		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: -0.16 Z: -