

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	500
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	14	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	269	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	92	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	68	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	42	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	15	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²




Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 12/12/2024 15:18

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15149		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: -0.2 Z: -
15150		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: -0.04 Z: -
15151		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.92 Y: 0.18 Z: -
15152		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.11 Y: -0.41 Z: -
15153		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: -0.53 Z: -
15154		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: -0.25 Z: -
15155		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.6 Z: -
15156		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.11 Y: 0.22 Z: -
15158		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: 0.18 Z: -
15160		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: -0.53 Z: -
15162		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.77 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15163		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: 0.16 Z: -
15166		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.26 Z: -
15169		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.14 Z: -
15170		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.08 Y: -0.22 Z: -
15173		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.32 Z: -
15175		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.22 Y: -0.26 Z: -
15177		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.35 Z: -
15178		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.21 Y: -0.34 Z: -
15179		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.39 Z: -
15180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.15 Y: -0.87 Z: -
15181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.1 Y: -1.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15184		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.82 Y: -1.16 Z: -
15186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.7 Y: -0.66 Z: -
15187		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.42 Z: -
15190		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.91 Z: -
15191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -1.33 Z: -
15192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: -0.53 Z: -
15195		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.58 Z: -
15196		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: -0.77 Z: -
15197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: -0.14 Z: -
15199		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.37 Z: -
15200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: -0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.79 Z: -
15203		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -1.09 Z: -
15206		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.63 Z: -
15207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.7 Z: -
15209		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -1.26 Z: -
15210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -1.27 Z: -
15211		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.75 Z: -
15214		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.64 Z: -
15216		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.28 Z: -
15218		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.24 Z: -
15219		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15220		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.51 Z: -
15223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.05 Z: -
15224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.2 Z: -
15226		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.47 Z: -
15227		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.54 Z: -
15230		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.17 Z: -
15231		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.01 Z: -
15235		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.01 Z: -
15236		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.17 Z: -
15239		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.44 Z: -
15241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.49 Z: -
15243		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: -0.06 Z: -
15244		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.0 Z: -
15245		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.33 Z: -
15246		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.33 Z: -
15247		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.51 Z: -
15252		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.08 Z: -
15253		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.07 Z: -
15254		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.48 Z: -
15255		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.26 Z: -
15256		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15257		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.34 Z: -
15258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.07 Z: -
15259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.39 Z: -
15261		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -0.11 Z: -
15263		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.48 Z: -
15265		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.03 Z: -
15266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.39 Z: -
15267		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.34 Z: -
15268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.08 Z: -
15270		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.07 Z: -
15272		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15273		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.49 Z: -
15275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.23 Z: -
15276		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.28 Z: -
15280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.41 Z: -
15281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.47 Z: -
15282		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.57 Z: -
15285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.45 Z: -
15286		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.5 Z: -
15289		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.92 Z: -
15290		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.49 Z: -
15291		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15296		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.61 Z: -
15300		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.69 Z: -
15302		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 1.11 Z: -
15304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.97 Z: -
15305		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 1.11 Z: -
15308		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.74 Z: -
15309		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.57 Z: -
15312		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 1.04 Z: -
15314		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.87 Y: 1.12 Z: -
15316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.98 Z: -
15318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15319		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.87 Z: -
15320		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: 1.08 Z: -
15321		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.95 Z: -
15324		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: 0.78 Z: -
15326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.6 Z: -
15327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.6 Z: -
15328		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: 0.7 Z: -
15330		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.68 Z: -
15332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: 0.78 Z: -
15333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.69 Z: -
15335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15336		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.07 Y: 0.82 Z: -
15339		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.1 Y: 0.19 Z: -
15341		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.13 Y: 1.04 Z: -
15342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.02 Y: 1.05 Z: -
15344		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.85 Z: -
15345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.27 Y: 0.72 Z: -
15346		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.53 Y: 0.5 Z: -
15347		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.67 Y: 0.74 Z: -
15352		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: -0.01 Z: -
15354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.25 Y: -0.16 Z: -
15355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.04 Y: 0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15357		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: -0.16 Z: -
15358		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: 0.71 Z: -
15359		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.82 Y: 1.08 Z: -
15361		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: 0.38 Z: -
15362		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.51 Z: -
15363		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.51 Z: -
15364		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.52 Z: -
15366		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.51 Z: -
15367		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.52 Z: -
15370		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.17 Y: -0.12 Z: -
15374		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.42 Y: -0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15377		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.45 Z: -
15378		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.51 Z: -
15379		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.64 Y: -0.46 Z: -
15380		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.02 Z: -
15382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: -0.18 Z: -
15384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.51 Z: -
15385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.18 Z: -
15387		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.51 Z: -
15391		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.21 Z: -
15395		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: -0.32 Z: -
15396		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15399		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.15 Z: -
15401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.29 Z: -
15406		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -0.64 Z: -
15407		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.7 Z: -
15408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -1.26 Z: -
15410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.78 Z: -
15411		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.87 Z: -
15413		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.86 Z: -
15414		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -1.25 Z: -
15415		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.93 Z: -
15416		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: -1.15 Z: -
15418		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.73 Z: -
15420		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.8 Z: -
15421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.44 Z: -
15422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.78 Z: -
15423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.71 Y: -0.37 Z: -
15424		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: -0.73 Z: -
15425		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.69 Y: -0.73 Z: -
15427		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.37 Z: -
15428		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.53 Z: -
15429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.88 Z: -
15431		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.8 Z: -
15434		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.87 Z: -
15435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.64 Z: -
15436		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.53 Z: -
15438		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -1.06 Z: -
15439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.71 Z: -
15440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.33 Y: -0.61 Z: -
15441		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.89 Z: -
15443		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.49 Z: -
15444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.88 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15445		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.74 Z: -
15446		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.57 Z: -
15448		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.12 Z: -
15450		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.12 Z: -
15451		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.71 Z: -
15452		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.53 Z: -
15454		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.69 Z: -
15456		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.49 Z: -
15458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.21 Z: -
15461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.5 Z: -
15463		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15469		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.49 Z: -
15471		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: 0.41 Z: -
15472		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.3 Z: -
15474		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.41 Z: -
15476		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.5 Z: -
15477		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.44 Z: -
15478		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.33 Z: -
15480		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.48 Z: -
15481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.37 Z: -
15484		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.51 Z: -
15485		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15487		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.5 Z: -
15489		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.71 Z: -
15490		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.71 Z: -
15491		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 1.13 Z: -
15492		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: 0.65 Z: -
15494		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 1.13 Z: -
15496		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.59 Z: -
15497		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.58 Z: -
15498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.65 Z: -
15499		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: 0.56 Z: -
15500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 1.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15501		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 0.59 Z: -
15504		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.29 Z: -
15505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.35 Z: -
15506		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.28 Z: -
15507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.71 Y: 0.59 Z: -
15508		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 1.13 Z: -
15511		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.59 Z: -
15512		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.56 Z: -
15513		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.6 Z: -
15514		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: 0.97 Z: -
15515		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15516		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.56 Z: -
15517		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: 0.71 Z: -
15518		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: 1.13 Z: -
15519		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.56 Z: -
15524		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.6 Z: -
15525		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.46 Z: -
15526		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.52 Z: -
15527		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 1.08 Z: -
15530		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.46 Z: -
15531		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 1.34 Z: -
15532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.59 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15533		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.64 Z: -
15535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 1.21 Z: -
15538		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.46 Z: -
15539		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.4 Z: -
15541		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.73 Z: -
15543		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.56 Z: -
15544		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.52 Z: -
15545		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.26 Z: -
15546		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.58 Z: -
15549		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.1 Z: -
15552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15553		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.54 Z: -
15554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.22 Z: -
15555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.07 Z: -
15563		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.39 Z: -
15564		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.4 Z: -
15566		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.69 Y: -0.37 Z: -
15567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.17 Z: -
15569		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.5 Z: -
15571		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.83 Y: -0.21 Z: -
15572		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.51 Z: -
15573		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.84 Y: 0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15574		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.21 Z: -
15575		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.18 Z: -
15576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.85 Y: -0.5 Z: -
15579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.04 Z: -
15581		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.21 Z: -
15582		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.5 Z: -
15584		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.19 Z: -
15587		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: 0.16 Z: -
15588		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.56 Z: -
15589		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 0.07 Z: -
15590		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.39 Z: -
15592		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.56 Z: -
15594		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.67 Z: -
15595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.68 Z: -
15596		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.74 Z: -
15597		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.24 Y: -1.31 Z: -
15598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.58 Z: -
15601		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.78 Z: -
15603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -1.26 Z: -
15605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: -0.76 Z: -
15606		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.96 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -0.87 Z: -
15611		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.44 Z: -
15612		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.61 Z: -
15618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.65 Z: -
15619		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.53 Z: -
15620		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.52 Z: -
15621		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: -0.55 Z: -
15622		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.44 Z: -
15623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.63 Z: -
15624		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: -0.5 Z: -
15627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15629		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: -0.91 Z: -
15630		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: -0.92 Z: -
15631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -1.11 Z: -
15632		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -1.03 Z: -
15633		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: -0.82 Z: -
15634		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.58 Z: -
15635		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: -0.77 Z: -
15636		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.41 Z: -
15637		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.94 Y: -0.78 Z: -
15638		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.67 Z: -
15639		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15640		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.01 Y: -0.11 Z: -
15641		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: -0.11 Z: -
15642		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.2 Z: -
15643		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.03 Z: -
15644		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.84 Z: -
15646		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.0 Z: -
15648		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.16 Z: -
15649		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.01 Z: -
15651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.16 Z: -
15652		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: -0.05 Z: -
15654		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: -0.07 Z: -
15656		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.56 Z: -
15658		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.12 Z: -
15661		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: 0.51 Z: -
15662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.01 Z: -
15663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: 0.09 Z: -
15664		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: 0.36 Z: -
15665		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.07 Z: -
15666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: 0.56 Z: -
15667		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.51 Z: -
15672		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15674		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: 0.51 Z: -
15675		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.1 Z: -
15680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.9 Z: -
15683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.9 Y: 0.9 Z: -
15684		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.85 Z: -
15685		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 1.12 Z: -
15688		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.85 Z: -
15689		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.9 Z: -
15691		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 1.12 Z: -
15694		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.55 Z: -
15695		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15696		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 1.12 Z: -
15698		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.91 Z: -
15699		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.55 Z: -
15700		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.55 Z: -
15701		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 1.06 Z: -
15702		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.79 Z: -
15703		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.94 Z: -
15704		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.96 Z: -
15705		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 1.06 Z: -
15707		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.8 Z: -
15708		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.59 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.38 Z: -
15711		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.52 Z: -
15712		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: 0.69 Z: -
15714		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.59 Z: -
15715		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.52 Z: -
15716		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.61 Z: -
15717		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.74 Z: -
15719		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.25 Z: -
15720		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.91 Z: -
15721		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 1.12 Z: -
15725		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: 0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15726		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: 0.92 Z: -
15727		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.7 Z: -
15728		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 1.13 Z: -
15730		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.56 Z: -
15732		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.55 Z: -
15733		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.92 Z: -
15734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.71 Z: -
15737		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 1.13 Z: -
15738		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 0.56 Z: -
15739		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.55 Z: -
15740		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15741		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.51 Z: -
15742		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.65 Z: -
15743		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.47 Z: -
15745		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.36 Z: -
15746		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.61 Z: -
15747		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.43 Z: -
15748		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.52 Z: -
15749		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.54 Z: -
15750		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.32 Z: -
15751		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.55 Z: -
15753		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15754		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.85 Y: 0.7 Z: -
15755		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.55 Z: -
15756		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.44 Z: -
15762		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.32 Z: -
15766		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: 0.39 Z: -
15768		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.36 Z: -
15774		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.37 Z: -
15775		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.56 Z: -
15777		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.17 Z: -
15779		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: -0.73 Z: -
15782		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15783		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.37 Y: 0.05 Z: -
15785		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.64 Z: -
15787		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.02 Z: -
15788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.56 Y: -0.18 Z: -
15789		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -0.21 Z: -
15790		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.5 Z: -
15791		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.04 Z: -
15793		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: -0.5 Z: -
15794		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.22 Z: -
15797		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.88 Y: -0.1 Z: -
15798		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15801		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.56 Z: -
15803		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.43 Z: -
15804		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.53 Z: -
15805		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.59 Z: -
15806		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.43 Z: -
15807		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.83 Z: -
15809		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: -0.45 Z: -
15810		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: -0.84 Z: -
15811		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -1.02 Z: -
15814		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.88 Z: -
15815		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.45 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.8 Z: -
15822		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.61 Z: -
15823		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.61 Z: -
15824		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: -0.59 Z: -
15825		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: -0.63 Z: -
15826		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.7 Z: -
15827		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.52 Z: -
15828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.84 Z: -
15829		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.63 Z: -
15832		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.49 Z: -
15833		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15835		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.9 Z: -
15836		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.62 Z: -
15837		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: -1.09 Z: -
15839		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: -0.72 Z: -
15840		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: -0.58 Z: -
15841		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.42 Z: -
15842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.78 Z: -
15843		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.77 Z: -
15844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.38 Z: -
15845		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.88 Z: -
15846		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.27 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.34 Z: -
15849		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.18 Z: -
15851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: -0.15 Z: -
15853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.31 Z: -
15854		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.0 Z: -
15855		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.16 Z: -
15857		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: -0.04 Z: -
15858		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: -0.47 Z: -
15862		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.16 Z: -
15863		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: -0.51 Z: -
15864		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: 0.11 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15865		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: -0.31 Z: -
15866		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.07 Z: -
15867		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.36 Z: -
15868		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.56 Z: -
15870		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.51 Z: -
15872		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.11 Z: -
15873		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.1 Z: -
15875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: -0.06 Z: -
15876		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: 0.09 Z: -
15881		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 1.18 Z: -
15884		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.9 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15885		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.73 Y: 0.85 Z: -
15886		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 1.12 Z: -
15889		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: 1.01 Z: -
15890		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.91 Z: -
15893		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: 1.12 Z: -
15895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.55 Z: -
15898		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 0.91 Z: -
15899		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.55 Z: -
15900		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.7 Z: -
15902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: 1.12 Z: -
15903		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: 1.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15904		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.58 Z: -
15906		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: 1.06 Z: -
15907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.8 Z: -
15908		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 0.94 Z: -
15909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 1.07 Z: -
15911		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.96 Z: -
15912		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.74 Z: -
15913		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.53 Z: -
15915		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.67 Z: -
15917		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.82 Z: -
15918		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.61 Z: -
15920		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.74 Z: -
15922		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.61 Z: -
15923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: 0.25 Z: -
15925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.91 Z: -
15927		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 1.12 Z: -
15930		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: 0.55 Z: -
15931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: 0.92 Z: -
15932		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: 0.55 Z: -
15933		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 1.13 Z: -
15937		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 0.92 Z: -
15939		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: 1.13 Z: -
15941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: 0.71 Z: -
15943		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: 0.87 Z: -
15944		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.66 Z: -
15945		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.62 Z: -
15947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: 0.37 Z: -
15948		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.62 Z: -
15949		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.59 Z: -
15951		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.67 Z: -
15952		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15953		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.64 Z: -
15956		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: 0.27 Z: -
15960		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.4 Y: -0.61 Z: -
15961		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: -0.16 Z: -
15963		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.59 Z: -