


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	144
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	11	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	61	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	31	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	27	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	10	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	4	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.64 Y: -0.37 Z: -
16875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.63 Y: -0.47 Z: -
16867		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.48 Z: -
16864		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.88 Z: -
16860		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.88 Z: -
16858		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.76 Y: 0.62 Z: -
16841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.48 Z: -
16835		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.81 Z: -
16830		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.79 Z: -
16827		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.4 Y: 0.55 Z: -
16816		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.62 Y: 0.45 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16804		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.68 Z: -
16802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.54 Y: 0.68 Z: -
16800		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.76 Y: 0.91 Z: -
16796		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: 0.4 Z: -
16788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: -0.52 Z: -
16787		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.04 Y: -0.64 Z: -
16776		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.8 Z: -
16771		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.81 Z: -
16761		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.76 Z: -
16760		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: -0.57 Z: -
16757		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16756		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.72 Z: -
16752		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.48 Z: -
16719		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.22 Z: -
16714		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.12 Z: -
16709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.49 Z: -
16705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.39 Z: -
16692		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: 0.61 Z: -
16672		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.4 Z: -
16670		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.79 Z: -
16669		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.57 Z: -
16666		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.63 Z: -
16660		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.79 Z: -
16655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.64 Z: -
16642		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.29 Z: -
16641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.43 Z: -
16635		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: 0.26 Z: -
16627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.12 Z: -
16591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: -0.61 Z: -
16571		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.77 Z: -
16561		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.72 Z: -
16558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.76 Z: -
16538		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.41 Z: -
16537		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.52 Z: -
16536		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.41 Z: -
16531		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.52 Z: -
16519		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.46 Z: -
16513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.56 Z: -
16512		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.33 Z: -
16508		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.71 Z: -
16507		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.71 Z: -
16504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16502		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: 0.65 Z: -
16496		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.74 Z: -
16492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.37 Z: -
16486		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.39 Z: -
16482		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.6 Z: -
16478		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.57 Z: -
16476		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: 0.87 Z: -
16472		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.56 Z: -
16465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.67 Z: -
16450		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.06 Z: -
16447		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.33 Z: -
16441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: -0.1 Z: -
16438		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.53 Z: -
16435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.13 Z: -
16434		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.07 Z: -
16433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.49 Z: -
16427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.17 Z: -
16421		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.14 Z: -
16416		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: -0.8 Z: -
16414		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: -0.79 Z: -
16403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.41 Z: -
16396		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: -0.41 Z: -
16394		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.6 Z: -
16392		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.6 Z: -
16391		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.41 Z: -
16384		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.66 Z: -
16381		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.44 Z: -
16380		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.84 Z: -
16379		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.62 Z: -
16377		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.08 Y: -0.16 Z: -
16376		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.0 Z: -
16367		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.4 Z: -
16360		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.42 Z: -
16354		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.25 Z: -
16352		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.71 Z: -
16351		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.71 Z: -
16346		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.61 Z: -
16343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.04 Z: -
16342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.47 Z: -
16330		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.88 Z: -
16314		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.65 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16304		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.62 Z: -
16298		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.63 Z: -
16297		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.55 Z: -
16293		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.59 Z: -
16285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: 0.48 Z: -
16280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 0.05 Z: -
16272		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: 0.28 Z: -
16269		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: 0.39 Z: -
16263		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.37 Z: -
16253		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.89 Z: -
16251		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.89 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16247		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.6 Z: -
16244		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.75 Z: -
16241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.45 Z: -
16233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.85 Z: -
16180		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.73 Z: -
16177		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.23 Z: -
16136		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.54 Z: -
16131		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: 0.3 Z: -
16125		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: 0.61 Z: -
16121		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16113		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.84 Z: -
16104		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.81 Z: -
16090		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.49 Z: -
16086		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.3 Z: -
16076		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.13 Z: -
16067		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.46 Z: -
16066		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: -0.12 Z: -
16063		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.06 Z: -
16059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.24 Z: -
16058		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.06 Z: -
16057		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16054		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.07 Z: -
16050		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: -0.08 Z: -
16048		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.03 Z: -
16036		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.64 Z: -
16029		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.31 Z: -
16027		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.77 Z: -
16015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: -0.67 Z: -
16011		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.47 Z: -
16006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -0.42 Z: -
15988		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.01 Z: -
15982		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.27 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15981		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: 0.17 Z: -
15978		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: 0.17 Z: -