


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	557
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	15	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	346	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	104	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	60	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	24	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	8	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.13 Y: -0.04 Z: -
15965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: 0.36 Z: -
15966		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.85 Y: 0.91 Z: -
15967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.58 Y: -0.84 Z: -
15968		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 7.16 Y: -0.37 Z: -
15971		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.78 Y: -0.15 Z: -
15972		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.78 Y: 0.29 Z: -
15974		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: -0.65 Z: -
15976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.03 Y: -0.42 Z: -
15977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.77 Y: -0.27 Z: -
15978		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15981		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: 0.17 Z: -
15982		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.27 Z: -
15985		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.14 Z: -
15987		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.19 Z: -
15988		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.01 Z: -
15989		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.22 Y: -0.12 Z: -
15992		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.14 Z: -
15993		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.14 Z: -
15994		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.13 Y: -1.32 Z: -
15997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.78 Z: -
16000		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -1.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16002		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.87 Z: -
16004		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.17 Y: -1.07 Z: -
16005		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.11 Y: -0.61 Z: -
16006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -0.42 Z: -
16010		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.11 Y: -0.55 Z: -
16011		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.47 Z: -
16014		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.76 Z: -
16015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: -0.67 Z: -
16016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.75 Z: -
16017		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: -0.6 Z: -
16018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16022		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.91 Z: -
16024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.67 Y: -0.6 Z: -
16027		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.77 Z: -
16028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.33 Z: -
16029		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.31 Z: -
16031		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.12 Z: -
16033		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.22 Z: -
16034		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.37 Z: -
16036		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.64 Z: -
16037		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.76 Z: -
16039		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16040		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.18 Z: -
16043		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.02 Z: -
16044		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.18 Z: -
16047		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.02 Z: -
16048		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.03 Z: -
16049		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.51 Z: -
16050		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: -0.08 Z: -
16051		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.34 Z: -
16052		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.34 Z: -
16053		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.58 Z: -
16054		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.07 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16057		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.52 Z: -
16058		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.06 Z: -
16059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.24 Z: -
16062		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.32 Z: -
16063		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.06 Z: -
16064		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.38 Z: -
16066		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: -0.12 Z: -
16067		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.46 Z: -
16069		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.37 Z: -
16070		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.38 Z: -
16071		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16074		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.47 Z: -
16075		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.09 Z: -
16076		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.13 Z: -
16077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.21 Z: -
16078		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.29 Z: -
16080		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.44 Z: -
16083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.35 Z: -
16084		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.22 Z: -
16085		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
16086		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.3 Z: -
16089		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16090		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.49 Z: -
16093		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.47 Z: -
16095		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.44 Z: -
16097		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 1.07 Z: -
16098		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.61 Z: -
16101		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.69 Z: -
16104		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.81 Z: -
16105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.61 Z: -
16106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.85 Z: -
16107		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 1.1 Z: -
16109		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16110		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.61 Z: -
16113		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.84 Z: -
16114		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.47 Z: -
16116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.59 Z: -
16117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.72 Z: -
16118		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.5 Z: -
16119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: 0.72 Z: -
16121		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.53 Z: -
16123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.57 Z: -
16124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.7 Z: -
16125		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16126		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.53 Z: -
16127		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.7 Z: -
16131		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: 0.3 Z: -
16132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.31 Z: -
16134		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.25 Z: -
16136		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.54 Z: -
16138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.6 Z: -
16139		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.82 Z: -
16146		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 1.09 Z: -
16149		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.46 Y: 0.86 Z: -
16150		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16153		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: 0.12 Z: -
16155		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.19 Y: 0.67 Z: -
16157		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.09 Y: 0.03 Z: -
16158		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.99 Y: -0.17 Z: -
16159		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.25 Y: -0.06 Z: -
16160		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.95 Y: -0.13 Z: -
16162		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.23 Z: -
16163		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.23 Z: -
16164		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.23 Z: -
16165		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.23 Z: -
16167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16168		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.23 Z: -
16169		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.23 Z: -
16170		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.23 Z: -
16171		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.23 Z: -
16173		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.23 Z: -
16174		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.23 Z: -
16175		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.23 Z: -
16176		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.23 Z: -
16177		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.23 Z: -
16180		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.73 Z: -
16183		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.71 Y: 0.94 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16185		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.52 Y: 1.02 Z: -
16186		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.82 Y: 1.22 Z: -
16199		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.73 Y: 0.59 Z: -
16201		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.19 Z: -
16202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.04 Z: -
16204		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.46 Z: -
16205		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.19 Z: -
16209		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.01 Z: -
16210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.21 Z: -
16211		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.04 Z: -
16213		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.07 Z: -
16217		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.19 Z: -
16218		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.01 Z: -
16221		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.2 Z: -
16224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.62 Z: -
16227		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.94 Z: -
16230		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.79 Z: -
16233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.85 Z: -
16234		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.75 Z: -
16235		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -1.04 Z: -
16236		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -0.74 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16237		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: -0.74 Z: -
16238		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -1.04 Z: -
16239		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.73 Z: -
16240		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.44 Z: -
16241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.45 Z: -
16242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.66 Y: -0.74 Z: -
16243		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.73 Z: -
16244		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.75 Z: -
16245		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.55 Z: -
16246		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.73 Z: -
16247		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16248		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.66 Y: -0.73 Z: -
16249		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.74 Z: -
16251		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.89 Z: -
16252		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.87 Z: -
16253		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.89 Z: -
16254		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.76 Z: -
16257		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.62 Z: -
16258		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.73 Z: -
16260		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.37 Z: -
16262		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.76 Z: -
16263		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16265		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.61 Z: -
16269		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: 0.39 Z: -
16271		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.39 Z: -
16272		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: 0.28 Z: -
16274		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.45 Z: -
16275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.31 Z: -
16278		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.3 Z: -
16280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 0.05 Z: -
16281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.2 Z: -
16282		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.3 Z: -
16283		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: 0.48 Z: -
16286		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.73 Y: 0.62 Z: -
16287		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 1.11 Z: -
16288		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: 0.93 Z: -
16289		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.99 Z: -
16291		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.93 Z: -
16292		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.52 Z: -
16293		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.59 Z: -
16295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.51 Z: -
16297		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.55 Z: -
16298		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16300		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: 0.69 Z: -
16301		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 1.06 Z: -
16302		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.93 Z: -
16304		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.62 Z: -
16309		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.92 Z: -
16310		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: 0.71 Z: -
16312		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.57 Z: -
16314		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.65 Z: -
16316		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.54 Z: -
16317		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.73 Z: -
16318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16321		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.65 Z: -
16322		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.97 Y: 1.03 Z: -
16323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.51 Z: -
16324		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.6 Z: -
16326		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 1.18 Z: -
16327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.7 Z: -
16330		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.88 Z: -
16331		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 1.11 Z: -
16332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.58 Z: -
16333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.5 Z: -
16334		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.16 Z: -
16341		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.58 Z: -
16342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.47 Z: -
16343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.04 Z: -
16346		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.61 Z: -
16349		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.39 Z: -
16351		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.71 Z: -
16352		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.71 Z: -
16354		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.25 Z: -
16355		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: -0.23 Z: -
16360		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16367		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.4 Z: -
16368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.0 Z: -
16370		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: -0.2 Z: -
16373		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.58 Z: -
16376		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.6 Z: -
16377		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.08 Y: -0.16 Z: -
16378		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.76 Z: -
16379		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.62 Z: -
16380		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.84 Z: -
16381		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.44 Z: -
16382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16384		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.66 Z: -
16385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.39 Z: -
16387		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.55 Z: -
16389		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.73 Z: -
16390		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.84 Z: -
16391		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.41 Z: -
16392		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.6 Z: -
16393		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.77 Z: -
16394		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.6 Z: -
16395		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.51 Y: -0.47 Z: -
16396		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.43 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16397		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.38 Z: -
16399		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.38 Z: -
16401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: -0.75 Z: -
16402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.41 Z: -
16403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.79 Z: -
16404		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.67 Z: -
16405		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: -0.66 Z: -
16408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: -0.72 Z: -
16410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -1.04 Z: -
16414		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: -0.79 Z: -
16415		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: -0.74 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16416		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: -0.8 Z: -
16417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.18 Z: -
16418		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.69 Z: -
16419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.25 Z: -
16421		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.14 Z: -
16422		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.8 Z: -
16423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.18 Z: -
16426		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.33 Z: -
16427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.17 Z: -
16430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.18 Z: -
16433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16434		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.07 Z: -
16435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.13 Z: -
16438		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.53 Z: -
16439		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.08 Z: -
16441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: -0.1 Z: -
16442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.33 Z: -
16446		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.53 Z: -
16447		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.48 Z: -
16449		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: -0.09 Z: -
16450		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 0.06 Z: -
16456		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: 1.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16458		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.92 Z: -
16460		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.96 Z: -
16462		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.77 Z: -
16463		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 1.19 Z: -
16464		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.34 Z: -
16465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.67 Z: -
16466		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 1.11 Z: -
16469		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: 1.06 Z: -
16470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.95 Z: -
16471		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.67 Z: -
16472		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 1.11 Z: -
16476		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: 0.87 Z: -
16477		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.99 Z: -
16478		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.57 Z: -
16479		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 1.11 Z: -
16480		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.57 Z: -
16481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.78 Z: -
16482		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.6 Z: -
16483		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.6 Z: -
16484		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.98 Z: -
16485		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.98 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16486		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.39 Z: -
16488		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.62 Z: -
16489		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.44 Z: -
16490		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.35 Z: -
16491		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.62 Z: -
16492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.37 Z: -
16493		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: 0.75 Z: -
16495		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: 0.26 Z: -
16496		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.74 Z: -
16498		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.62 Z: -
16501		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16502		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: 0.65 Z: -
16504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.87 Z: -
16505		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.61 Z: -
16507		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.71 Z: -
16508		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: 0.71 Z: -
16509		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.48 Z: -
16510		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.58 Z: -
16511		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.68 Z: -
16512		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.33 Z: -
16513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.56 Z: -
16515		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16516		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.43 Z: -
16517		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.11 Z: -
16519		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.46 Z: -
16524		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.33 Z: -
16531		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.52 Z: -
16536		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.41 Z: -
16537		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.52 Z: -
16538		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.41 Z: -
16539		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.19 Z: -
16543		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.05 Z: -
16545		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16546		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.69 Z: -
16547		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.67 Z: -
16548		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: -0.59 Z: -
16549		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.58 Z: -
16550		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.64 Z: -
16551		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.75 Z: -
16552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.76 Z: -
16553		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: -0.78 Z: -
16554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.77 Z: -
16555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.74 Z: -
16556		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16557		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.56 Z: -
16558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.6 Z: -
16559		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.49 Z: -
16560		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.8 Z: -
16561		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.72 Z: -
16563		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.77 Z: -
16564		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.73 Z: -
16565		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.85 Z: -
16566		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.77 Z: -
16567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.56 Z: -
16568		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16569		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.84 Z: -
16570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.77 Z: -
16571		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.77 Z: -
16572		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: -0.47 Z: -
16573		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.7 Z: -
16575		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.86 Z: -
16577		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: -0.76 Z: -
16579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: -0.77 Z: -
16582		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.86 Z: -
16584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.55 Z: -
16585		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.71 Y: -1.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.94 Z: -
16588		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.73 Y: -0.97 Z: -
16590		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: -0.87 Z: -
16591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: -0.61 Z: -
16592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: -0.59 Z: -
16593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.96 Z: -
16594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.21 Z: -
16595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.57 Z: -
16596		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: -0.59 Z: -
16599		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: -0.45 Z: -
16601		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16602		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.72 Z: -
16603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.69 Z: -
16606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: -0.61 Z: -
16607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.74 Z: -
16609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.59 Z: -
16610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: -0.22 Z: -
16611		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.57 Z: -
16612		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.5 Z: -
16613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.4 Z: -
16616		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.5 Z: -
16617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: -0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.4 Z: -
16619		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.57 Z: -
16622		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.37 Z: -
16623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.34 Z: -
16625		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.42 Z: -
16626		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.62 Z: -
16627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.12 Z: -
16628		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: 0.53 Z: -
16630		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.37 Z: -
16633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: -0.12 Z: -
16634		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16635		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: 0.26 Z: -
16639		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.34 Z: -
16640		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.27 Z: -
16641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.43 Z: -
16642		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.29 Z: -
16645		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.61 Z: -
16646		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.44 Z: -
16648		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.43 Z: -
16650		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.61 Z: -
16653		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.44 Z: -
16655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16656		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.64 Z: -
16658		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.76 Z: -
16659		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.6 Z: -
16660		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.79 Z: -
16661		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: 0.87 Z: -
16662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.63 Z: -
16663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.78 Z: -
16664		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 1.11 Z: -
16666		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.83 Z: -
16667		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.41 Z: -
16668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16669		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.57 Z: -
16670		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.79 Z: -
16672		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.4 Z: -
16673		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.4 Z: -
16674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: 1.09 Z: -
16675		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.49 Z: -
16676		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 1.1 Z: -
16677		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 1.0 Z: -
16678		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.09 Y: 1.11 Z: -
16680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.64 Z: -
16683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: 1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16684		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: 1.11 Z: -
16686		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.76 Z: -
16687		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.76 Z: -
16692		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: 0.61 Z: -
16699		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.51 Y: -0.86 Z: -
16705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.39 Z: -
16709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.49 Z: -
16710		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: -0.48 Z: -
16711		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: -0.22 Z: -
16712		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.46 Z: -
16713		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.59 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16714		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.12 Z: -
16717		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.68 Y: -0.4 Z: -
16718		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.7 Y: -0.57 Z: -
16719		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.22 Z: -
16720		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.5 Z: -
16724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.58 Z: -
16725		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.6 Z: -
16726		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.46 Z: -
16727		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.59 Z: -
16730		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.38 Z: -
16731		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16732		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.39 Z: -
16734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.29 Z: -
16736		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.6 Z: -
16737		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.59 Z: -
16740		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.58 Z: -
16741		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.77 Z: -
16742		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.77 Z: -
16744		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.39 Z: -
16745		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: -0.58 Z: -
16746		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: -0.84 Z: -
16747		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.98 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16749		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.71 Z: -
16750		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.48 Z: -
16751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.84 Z: -
16752		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.48 Z: -
16753		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.76 Z: -
16754		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.9 Z: -
16755		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.86 Z: -
16756		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.72 Z: -
16757		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: -0.87 Z: -
16758		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.83 Z: -
16759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16760		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.37 Y: -0.57 Z: -
16761		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.76 Z: -
16763		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -0.89 Z: -
16767		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.82 Z: -
16768		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.8 Z: -
16770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.3 Y: -0.8 Z: -
16771		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.81 Z: -
16773		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.74 Z: -
16774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.88 Z: -
16776		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.8 Z: -
16777		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.13 Y: -0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16779		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.79 Z: -
16780		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: -0.88 Z: -
16781		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.71 Z: -
16782		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: -0.61 Z: -
16783		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.55 Z: -
16784		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: -0.61 Z: -
16787		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.04 Y: -0.64 Z: -
16788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: -0.52 Z: -
16791		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.6 Z: -
16793		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: 0.45 Z: -
16794		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: 0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16795		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.46 Z: -
16796		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.27 Y: 0.4 Z: -
16798		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.29 Z: -
16799		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.33 Z: -
16800		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.76 Y: 0.91 Z: -
16802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.54 Y: 0.68 Z: -
16804		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.68 Z: -
16807		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: 0.63 Z: -
16808		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 0.44 Z: -
16810		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16815		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: 0.6 Z: -
16816		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: 0.45 Z: -
16817		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.43 Z: -
16819		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: 0.38 Z: -
16822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.6 Z: -
16823		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: 0.64 Z: -
16825		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.78 Z: -
16826		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.59 Z: -
16827		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: 0.55 Z: -
16828		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.77 Z: -
16830		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16831		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.64 Z: -
16832		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.78 Z: -
16835		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.81 Z: -
16836		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.67 Z: -
16837		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.66 Z: -
16839		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.63 Z: -
16841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.48 Z: -
16842		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.44 Z: -
16844		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.78 Z: -
16846		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: 0.44 Z: -
16847		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16849		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.77 Z: -
16851		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.7 Z: -
16852		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.59 Z: -
16853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.61 Z: -
16856		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.41 Z: -
16857		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.43 Z: -
16858		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.76 Y: 0.62 Z: -
16860		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.88 Z: -
16861		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.88 Z: -
16862		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.88 Z: -
16863		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.11 Y: 0.88 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
16864		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.88 Z: -
16865		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: 0.88 Z: -
16867		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.48 Z: -
16872		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: -0.47 Z: -
16873		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.47 Z: -
16875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.63 Y: -0.47 Z: -
16876		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.6 Y: -0.47 Z: -
16878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.64 Y: -0.37 Z: -