

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.42 m ²
Superficie total	15.47 m ²
Total discontinuidades encontradas	306
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.47 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	12	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	97	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	105	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	18	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	63	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	11	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: -0.61 Z: -
218313		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.26 Y: -0.57 Z: -
218312		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.12 Y: -0.37 Z: -
218311		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: -0.99 Z: -
218310		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.13 Y: 0.2 Z: -
218309		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.74 Y: -0.69 Z: -
218308		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.25 Y: -0.48 Z: -
218307		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.14 Y: 0.2 Z: -
218306		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: -0.67 Z: -
218305		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.1 Y: -1.07 Z: -
218304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.1 Y: -1.07 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.18 Y: -1.01 Z: -
218301		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.81 Z: -
218295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.09 Y: 0.17 Z: -
218294		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.25 Y: -0.09 Z: -
218293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.64 Y: 0.18 Z: -
218292		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.23 Y: 0.24 Z: -
218286		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.12 Y: -0.46 Z: -
218285		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.37 Y: -0.22 Z: -
218284		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.55 Y: -0.22 Z: -
218283		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.33 Y: 0.05 Z: -
218282		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218281		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.47 Z: -
218279		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.12 Y: -0.41 Z: -
218278		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.76 Y: 0.39 Z: -
218275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.25 Y: 0.64 Z: -
218274		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.77 Y: 0.92 Z: -
218273		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.21 Y: -0.17 Z: -
218272		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.77 Y: 0.92 Z: -
218271		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: 0.29 Z: -
218265		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.66 Y: 0.62 Z: -
218264		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.56 Y: 0.12 Z: -
218263		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.56 Y: 0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218261		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: 0.14 Z: -
218260		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.85 Z: -
218258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.15 Z: -
218257		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.42 Z: -
218256		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.42 Z: -
218252		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.58 Z: -
218250		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.11 Z: -
218249		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.04 Y: -0.21 Z: -
218247		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.59 Z: -
218245		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.31 Z: -
218243		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: -0.11 Z: -
218240		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.66 Y: 0.79 Z: -
218239		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.03 Z: -
218238		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.79 Z: -
218237		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.06 Y: -0.15 Z: -
218236		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.24 Z: -
218235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.63 Y: 0.68 Z: -
218232		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.15 Z: -
218231		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.24 Z: -
218230		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.03 Z: -
218229		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218228		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.65 Z: -
218227		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.75 Z: -
218226		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.35 Z: -
218225		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.35 Z: -
218222		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.06 Y: -0.04 Z: -
218221		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.38 Z: -
218220		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.74 Z: -
218215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.49 Z: -
218214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.01 Y: 0.08 Z: -
218213		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.03 Z: -
218212		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218211		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.06 Y: -0.44 Z: -
218210		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: 0.19 Z: -
218209		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.44 Z: -
218208		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.15 Z: -
218207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: 0.2 Z: -
218206		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.97 Z: -
218205		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.05 Y: 0.09 Z: -
218204		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.97 Z: -
218203		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.06 Y: -0.54 Z: -
218202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.36 Z: -
218200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218198		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.73 Z: -
218194		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.6 Z: -
218192		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.63 Z: -
218191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: -0.48 Z: -
218188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.62 Z: -
218185		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.77 Y: -0.66 Z: -
218181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.27 Z: -
218180		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.72 Z: -
218178		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -1.03 Z: -
218177		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.71 Z: -
218176		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: -0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218172		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.55 Z: -
218170		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.17 Y: -0.47 Z: -
218169		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.84 Z: -
218168		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.37 Z: -
218167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: -1.04 Z: -
218166		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.02 Z: -
218163		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: -0.28 Z: -
218161		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.16 Y: -0.67 Z: -
218158		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 0.41 Z: -
218157		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.5 Z: -
218156		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218154		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.54 Z: -
218153		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.83 Z: -
218152		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.37 Z: -
218149		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.4 Z: -
218148		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.5 Z: -
218146		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.8 Z: -
218144		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.84 Z: -
218143		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.67 Z: -
218140		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: 0.7 Z: -
218139		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218136		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.58 Y: -0.02 Z: -
218130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: -0.81 Z: -
218129		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.13 Z: -
218125		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.59 Y: -0.99 Z: -
218123		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -1.06 Z: -
218119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: -0.27 Z: -
218118		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.14 Z: -
218117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.88 Z: -
218116		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: -0.27 Z: -
218110		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.72 Z: -
218109		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218107		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.28 Z: -
218106		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.72 Z: -
218105		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.72 Z: -
218104		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.95 Z: -
218101		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.52 Z: -
218100		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.1 Z: -
218099		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.68 Z: -
218098		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.78 Z: -
218097		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.78 Z: -
218096		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.53 Z: -
218093		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218091		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: 0.76 Z: -
218088		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.44 Z: -
218085		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.51 Z: -
218083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.51 Z: -
218082		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.71 Z: -
218078		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.56 Y: 0.46 Z: -
218075		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.64 Z: -
218073		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: 0.27 Z: -
218072		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.48 Z: -
218071		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.84 Y: 0.47 Z: -
218066		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218065		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 1.11 Z: -
218064		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.63 Z: -
218063		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.93 Z: -
218062		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: 0.17 Z: -
218061		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: -0.03 Z: -
218060		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.17 Z: -
218059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: 0.17 Z: -
218054		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.63 Z: -
218053		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: -0.3 Z: -
218052		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.8 Z: -
218051		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218049		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.86 Y: 0.13 Z: -
218047		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.42 Z: -
218045		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: -0.17 Z: -
218044		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: -0.33 Z: -
218043		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.71 Z: -
218042		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.43 Z: -
218040		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: -0.53 Z: -
218039		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.14 Z: -
218038		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: 0.04 Z: -
218037		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.32 Z: -
218036		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218035		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.63 Z: -
218034		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.75 Z: -
218033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -0.5 Z: -
218032		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: -0.15 Z: -
218031		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.38 Z: -
218030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.39 Y: -0.47 Z: -
218026		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: 0.1 Z: -
218024		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.47 Y: -0.26 Z: -
218023		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.47 Y: -0.26 Z: -
218021		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: 0.09 Z: -
218020		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218019		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.71 Z: -
218018		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: -0.14 Z: -
218016		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.63 Z: -
218014		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.51 Z: -
218012		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: -0.72 Z: -
218010		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -0.51 Z: -
218008		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.16 Z: -
218007		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.51 Z: -
218006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.51 Z: -
218004		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.16 Z: -
218000		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -0.97 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217997		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.03 Z: -
217994		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.02 Z: -
217993		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.67 Z: -
217982		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.84 Y: 0.21 Z: -
217980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.11 Z: -
217979		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.78 Z: -
217976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: 0.98 Z: -
217975		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.37 Z: -
217974		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.37 Z: -
217973		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 1.05 Z: -
217972		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: 0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217970		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.95 Z: -
217969		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.3 Z: -
217967		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.79 Y: 0.31 Z: -
217966		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.32 Z: -
217965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.09 Z: -
217964		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.76 Y: -0.44 Z: -
217963		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: 0.34 Z: -
217960		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.79 Y: 0.42 Z: -
217959		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.5 Z: -
217958		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.03 Z: -
217957		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217956		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: -0.23 Z: -
217953		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.89 Z: -
217952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.74 Z: -
217950		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.32 Z: -
217947		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.77 Y: -0.52 Z: -
217945		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.62 Z: -
217941		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.84 Z: -
217940		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.56 Z: -
217939		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -1.05 Z: -
217938		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.82 Z: -
217937		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.2 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217936		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: -0.93 Z: -
217935		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: -0.93 Z: -
217934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.89 Z: -
217932		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.66 Z: -
217931		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: -0.41 Z: -
217930		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.66 Z: -
217929		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.23 Z: -
217928		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.2 Y: -0.81 Z: -
217927		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.4 Z: -
217926		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.8 Z: -
217925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: 0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.77 Z: -
217923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.05 Z: -
217921		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.8 Z: -
217920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.04 Z: -
217918		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.39 Z: -
217916		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: 0.9 Z: -
217915		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.64 Z: -
217914		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.18 Z: -
217912		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.51 Z: -
217910		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.58 Z: -
217909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.32 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217903		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 1.08 Z: -
217900		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.31 Y: 0.84 Z: -
217898		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.97 Z: -
217897		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.97 Z: -
217895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 0.97 Z: -
217893		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 1.01 Z: -
217890		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: 0.86 Z: -
217889		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.89 Z: -
217888		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.91 Z: -
217886		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: 0.83 Z: -
217882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: 0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217881		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.47 Z: -
217880		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.03 Z: -
217879		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: 0.35 Z: -
217878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.43 Z: -
217877		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.2 Y: -0.15 Z: -
217873		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -0.64 Z: -
217871		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: -0.42 Z: -
217870		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.23 Z: -
217869		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: -0.46 Z: -
217868		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.18 Z: -
217866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217865		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.1 Z: -
217864		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: -0.47 Z: -
217863		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.92 Z: -
217862		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.1 Z: -
217861		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.58 Z: -
217860		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.76 Z: -
217859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.1 Z: -
217857		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: -0.54 Z: -
217856		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.29 Z: -
217855		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: -0.58 Z: -
217853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: -0.79 Z: -
217850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: -0.72 Z: -
217848		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.31 Y: -0.73 Z: -
217845		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.89 Z: -
217843		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.49 Z: -
217842		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.62 Y: -0.55 Z: -
217838		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.5 Z: -
217834		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.42 Z: -
217833		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.97 Z: -
217832		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.15 Z: -
217829		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217827		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.5 Z: -
217826		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.5 Z: -
217823		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.09 Z: -
217821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.09 Z: -
217817		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.14 Z: -
217815		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 1.03 Z: -
217811		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.7 Y: 1.05 Z: -
217810		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.43 Z: -
217806		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: 0.86 Z: -
217805		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.4 Z: -
217803		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
217799		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.5 Z: -
217798		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.69 Z: -
217797		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.78 Z: -
217796		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.77 Z: -
217795		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.73 Z: -
217789		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.13 Z: -
217788		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: -0.74 Z: -
217785		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.32 Z: -
217784		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.14 Z: -
217780		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.32 Z: -