

**Resumen de inspección**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Superficie horizontal</b>                | 10.05 m <sup>2</sup> |
| <b>Superficie vertical</b>                  | 5.42 m <sup>2</sup>  |
| <b>Superficie total</b>                     | 15.47 m <sup>2</sup> |
| <b>Total discontinuidades encontradas</b>   | 335                  |
| <b>Superficie con discontinuidades</b>      | 0.0 (0.0%)           |
| <b>Superficie libre de discontinuidades</b> | 15.47 (100.0%)       |

**Tipologia de discontinuidades**

|  | <b>Tipo de discontinuidad</b>                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> | <b>Superficie</b>   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 12              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.                                                                                   | 108             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.                                                                                         | 116             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.                                                                                                                    | 21              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.                                                                                                                     | 66              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.                                                               | 12              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.                                                      | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>SOLD</b><br>Soldaduras y áreas adyacentes                                                                                                                                       | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |




## Informe de inspección

**Cliente:**

**Fecha:** 14/04/2025 14:19

## Plano pieza



**Detalle de discontinuidades**

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217780 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: -0.32<br>Z: -  |
| 217784 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.65<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 217785 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: -0.32<br>Z: -  |
| 217788 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.21<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 217789 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: 0.13<br>Z: -  |
| 217795 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 217796 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: -0.77<br>Z: - |
| 217797 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.24<br>Y: -0.78<br>Z: - |
| 217798 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.34<br>Y: -0.69<br>Z: - |
| 217799 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.44<br>Y: 0.5<br>Z: -   |
| 217803 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 0.62<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217805 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.37<br>Y: -0.4<br>Z: - |
| 217806 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.66<br>Y: 0.86<br>Z: - |
| 217810 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 217811 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.7<br>Y: 1.05<br>Z: -  |
| 217813 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.6<br>Y: 1.28<br>Z: -  |
| 217815 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.01<br>Y: 1.03<br>Z: - |
| 217817 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.41<br>Y: 0.14<br>Z: - |
| 217819 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 1.37<br>Z: - |
| 217821 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: 0.09<br>Z: - |
| 217822 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.04<br>Y: 1.37<br>Z: - |
| 217823 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.51<br>Y: 0.09<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217824 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.61<br>Y: 1.22<br>Z: -  |
| 217826 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: 0.5<br>Z: -    |
| 217827 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: 0.5<br>Z: -    |
| 217829 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.16<br>Y: 0.61<br>Z: -  |
| 217832 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 217833 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.91<br>Y: 0.97<br>Z: -  |
| 217834 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.17<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 217838 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.18<br>Y: 0.5<br>Z: -   |
| 217842 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.62<br>Y: -0.55<br>Z: - |
| 217843 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.49<br>Z: - |
| 217845 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.51<br>Y: -0.89<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217848 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.31<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 217850 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.34<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 217851 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.34<br>Y: -0.79<br>Z: - |
| 217853 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.57<br>Y: -0.25<br>Z: - |
| 217855 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.6<br>Y: -0.58<br>Z: -  |
| 217856 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.56<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 217857 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.26<br>Y: -0.54<br>Z: - |
| 217859 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.42<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 217860 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.76<br>Z: - |
| 217861 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: -0.58<br>Z: -  |
| 217862 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.1<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217863 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.92<br>Z: - |
| 217864 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.65<br>Y: -0.47<br>Z: - |
| 217865 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.1<br>Z: -  |
| 217866 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.1<br>Y: -0.54<br>Z: -  |
| 217868 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.55<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 217869 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.59<br>Y: -0.46<br>Z: - |
| 217870 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: 0.23<br>Z: -   |
| 217871 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.26<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 217873 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 217877 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.2<br>Y: -0.15<br>Z: -  |
| 217878 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.1<br>Y: -0.43<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217879 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.23<br>Y: 0.35<br>Z: -  |
| 217880 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.38<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217881 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.55<br>Y: -0.47<br>Z: - |
| 217882 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.27<br>Y: 0.77<br>Z: -  |
| 217886 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.25<br>Y: 0.83<br>Z: -  |
| 217888 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.13<br>Y: 0.91<br>Z: -  |
| 217889 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.13<br>Y: 0.89<br>Z: -  |
| 217890 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.54<br>Y: 0.86<br>Z: -  |
| 217893 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 1.01<br>Z: -  |
| 217895 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.97<br>Z: -  |
| 217897 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.58<br>Y: 0.97<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217898 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.58<br>Y: 0.97<br>Z: -  |
| 217900 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.31<br>Y: 0.84<br>Z: -  |
| 217903 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: 1.08<br>Z: -   |
| 217904 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: 1.16<br>Z: -   |
| 217905 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.01<br>Y: 1.04<br>Z: -  |
| 217909 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.32<br>Y: 0.56<br>Z: -  |
| 217910 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.87<br>Y: 0.58<br>Z: -  |
| 217912 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: 0.51<br>Z: -  |
| 217914 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.04<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 217915 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.94<br>Y: 0.64<br>Z: -  |
| 217916 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.86<br>Y: 0.9<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                          | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217918 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.39<br>Z: -  |
| 217920 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217921 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.34<br>Y: 0.8<br>Z: -   |
| 217923 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.66<br>Y: 0.05<br>Z: -  |
| 217924 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.77<br>Z: -  |
| 217925 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.38<br>Y: 0.77<br>Z: -  |
| 217926 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.65<br>Y: 0.8<br>Z: -   |
| 217927 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217928 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.2<br>Y: -0.81<br>Z: -  |
| 217929 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -0.23<br>Z: - |
| 217930 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -0.66<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217931 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.21<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 217932 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: -0.66<br>Z: - |
| 217934 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217935 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.64<br>Y: -0.93<br>Z: - |
| 217936 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.64<br>Y: -0.93<br>Z: - |
| 217937 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.2<br>Y: -0.57<br>Z: -  |
| 217938 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: -0.82<br>Z: - |
| 217939 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -1.05<br>Z: - |
| 217940 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: -0.56<br>Z: -  |
| 217941 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.27<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 217945 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.58<br>Y: -0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217946 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -1.15<br>Z: - |
| 217947 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 217950 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.57<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 217952 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 217953 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.42<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217956 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: -0.23<br>Z: - |
| 217957 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.66<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 217958 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.66<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 217959 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.65<br>Y: 0.5<br>Z: -   |
| 217960 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.79<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 217963 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.22<br>Y: 0.34<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217964 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.76<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 217965 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.66<br>Y: -0.09<br>Z: - |
| 217966 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: -0.32<br>Z: -  |
| 217967 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.79<br>Y: 0.31<br>Z: -  |
| 217969 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.65<br>Y: 0.3<br>Z: -   |
| 217970 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.49<br>Y: 0.95<br>Z: -  |
| 217971 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.76<br>Y: 1.09<br>Z: -  |
| 217972 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.22<br>Y: 0.22<br>Z: -  |
| 217973 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.49<br>Y: 1.05<br>Z: -  |
| 217974 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: 0.37<br>Z: -   |
| 217975 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: 0.37<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217976 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: 0.98<br>Z: -  |
| 217979 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.48<br>Y: 0.78<br>Z: -  |
| 217980 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.7<br>Y: 0.11<br>Z: -   |
| 217981 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.82<br>Y: 0.98<br>Z: -  |
| 217982 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.84<br>Y: 0.21<br>Z: -  |
| 217986 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.06<br>Y: 1.13<br>Z: -  |
| 217993 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 217994 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.34<br>Y: -0.02<br>Z: - |
| 217997 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 218000 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.35<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 218003 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.01<br>Y: -1.15<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218004 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: -0.16<br>Z: - |
| 218006 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.51<br>Z: - |
| 218007 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.51<br>Z: - |
| 218008 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: -0.16<br>Z: - |
| 218010 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: -0.51<br>Z: -  |
| 218012 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.41<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 218014 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.81<br>Y: -0.51<br>Z: - |
| 218016 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: -0.63<br>Z: - |
| 218017 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.53<br>Y: -1.23<br>Z: - |
| 218018 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.42<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 218019 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.72<br>Y: -0.71<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218020 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.79<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 218021 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: 0.09<br>Z: -   |
| 218023 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.47<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 218024 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.47<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 218026 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: 0.1<br>Z: -    |
| 218030 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: -0.47<br>Z: - |
| 218031 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: -0.38<br>Z: - |
| 218032 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.92<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 218033 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.7<br>Y: -0.5<br>Z: -   |
| 218034 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.95<br>Y: -0.75<br>Z: - |
| 218035 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.53<br>Y: -0.63<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218036 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 218037 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.81<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 218038 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.81<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 218039 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.62<br>Y: 0.14<br>Z: -  |
| 218040 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.41<br>Y: -0.53<br>Z: - |
| 218042 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.95<br>Y: -0.43<br>Z: - |
| 218043 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 218044 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.78<br>Y: -0.33<br>Z: - |
| 218045 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.55<br>Y: -0.17<br>Z: - |
| 218047 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 218049 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.86<br>Y: 0.13<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218051 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 218052 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: 0.8<br>Z: -   |
| 218053 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.3<br>Z: -  |
| 218054 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.64<br>Y: 0.63<br>Z: -  |
| 218059 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.85<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 218060 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.45<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 218061 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.93<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 218062 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.44<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 218063 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□                                                               | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.64<br>Y: 0.93<br>Z: -  |
| 218064 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□                                                               | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.64<br>Y: 0.63<br>Z: -  |
| 218065 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 1.11<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 218066 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.64<br>Y: 0.93<br>Z: - |
| 218071 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.84<br>Y: 0.47<br>Z: - |
| 218072 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.45<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 218073 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.93<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 218074 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.64<br>Y: 1.24<br>Z: - |
| 218075 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.08<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 218078 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.56<br>Y: 0.46<br>Z: - |
| 218081 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.4<br>Y: 1.14<br>Z: -  |
| 218082 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: 0.71<br>Z: - |
| 218083 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.15<br>Y: 0.51<br>Z: - |
| 218085 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.16<br>Y: 0.51<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218088 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.18<br>Y: 0.44<br>Z: -  |
| 218091 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.09<br>Y: 0.76<br>Z: -  |
| 218093 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.25<br>Y: -0.33<br>Z: - |
| 218096 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.27<br>Y: -0.53<br>Z: - |
| 218097 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.62<br>Y: -0.78<br>Z: - |
| 218098 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.62<br>Y: -0.78<br>Z: - |
| 218099 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.25<br>Y: -0.68<br>Z: - |
| 218100 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.1<br>Z: -  |
| 218101 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.27<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 218104 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.62<br>Y: -0.95<br>Z: - |
| 218105 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.27<br>Y: -0.72<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218106 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.27<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 218107 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.49<br>Y: -0.28<br>Z: - |
| 218108 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.25<br>Y: -0.86<br>Z: - |
| 218109 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.63<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 218110 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.57<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 218116 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: -0.27<br>Z: - |
| 218117 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.95<br>Y: -0.88<br>Z: - |
| 218118 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.57<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 218119 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: -0.27<br>Z: - |
| 218123 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.62<br>Y: -1.06<br>Z: - |
| 218125 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.59<br>Y: -0.99<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218129 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.2<br>Y: -0.13<br>Z: -  |
| 218130 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.09<br>Y: -0.81<br>Z: - |
| 218136 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.58<br>Y: -0.02<br>Z: - |
| 218139 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.35<br>Y: 0.8<br>Z: -   |
| 218140 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: 0.7<br>Z: -   |
| 218143 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: 0.67<br>Z: -  |
| 218144 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.25<br>Y: 0.84<br>Z: -  |
| 218146 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: 0.8<br>Z: -   |
| 218147 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 1.12<br>Z: -  |
| 218148 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.36<br>Y: 0.5<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218149 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.2<br>Y: 0.4<br>Z: -    |
| 218152 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: 0.37<br>Z: -  |
| 218153 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 0.83<br>Z: -  |
| 218154 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.25<br>Y: 0.54<br>Z: -  |
| 218156 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.59<br>Y: 0.84<br>Z: -  |
| 218157 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.37<br>Y: 0.5<br>Z: -   |
| 218158 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.29<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 218161 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.16<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 218163 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: -0.28<br>Z: - |
| 218166 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.95<br>Y: 0.02<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218167 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.47<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 218168 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.15<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 218169 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.15<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 218170 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.17<br>Y: -0.47<br>Z: - |
| 218172 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.11<br>Y: -0.55<br>Z: - |
| 218173 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.46<br>Y: -1.24<br>Z: - |
| 218174 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.44<br>Y: -1.39<br>Z: - |
| 218175 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.31<br>Y: -1.41<br>Z: - |
| 218176 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.42<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 218177 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.23<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 218178 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -1.03<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218179 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.33<br>Y: -1.4<br>Z: -  |
| 218180 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.95<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 218181 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.02<br>Y: -0.27<br>Z: - |
| 218183 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.71<br>Y: -1.24<br>Z: - |
| 218185 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.77<br>Y: -0.66<br>Z: - |
| 218188 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 218190 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.89<br>Y: -1.29<br>Z: - |
| 218191 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.53<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 218192 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -0.63<br>Z: - |
| 218193 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.84<br>Y: -1.41<br>Z: - |
| 218194 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.94<br>Y: -0.6<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218197 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.91<br>Y: -1.24<br>Z: - |
| 218198 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.31<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 218200 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.61<br>Y: -0.53<br>Z: - |
| 218202 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.02<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 218203 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.06<br>Y: -0.54<br>Z: - |
| 218204 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.81<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 218205 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.05<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 218206 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.81<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 218207 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.0<br>Y: 0.2<br>Z: -    |
| 218208 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.3<br>Y: 0.15<br>Z: -   |
| 218209 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.08<br>Y: -0.44<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218210 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.09<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 218211 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.06<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 218212 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.52<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 218213 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.6<br>Y: -0.03<br>Z: -  |
| 218214 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.01<br>Y: 0.08<br>Z: -  |
| 218215 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.02<br>Y: -0.49<br>Z: - |
| 218220 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.52<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 218221 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.87<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 218222 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.06<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 218225 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.98<br>Y: 0.35<br>Z: -  |
| 218226 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.98<br>Y: 0.35<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218227 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -0.75<br>Z: - |
| 218228 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.57<br>Y: -0.65<br>Z: - |
| 218229 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.3<br>Y: 0.02<br>Z: -   |
| 218230 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.0<br>Y: -0.03<br>Z: -  |
| 218231 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 218232 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.87<br>Y: 0.15<br>Z: -  |
| 218235 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.63<br>Y: 0.68<br>Z: -  |
| 218236 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.6<br>Y: -0.24<br>Z: -  |
| 218237 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.06<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 218238 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.61<br>Y: 0.79<br>Z: -  |
| 218239 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.03<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218240 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.66<br>Y: 0.79<br>Z: -  |
| 218241 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.99<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 218243 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 218245 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.85<br>Y: 0.31<br>Z: -  |
| 218247 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.62<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 218249 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.04<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 218250 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.08<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 218251 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: 1.06<br>Z: -  |
| 218252 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.86<br>Y: 0.58<br>Z: -  |
| 218256 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 218257 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.42<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 218258 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.99<br>Y: 0.15<br>Z: - |
| 218260 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.62<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 218261 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.09<br>Y: 0.14<br>Z: - |
| 218262 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 1.32<br>Z: - |
| 218263 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.56<br>Y: 0.12<br>Z: - |
| 218264 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.56<br>Y: 0.12<br>Z: - |
| 218265 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.66<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 218266 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.43<br>Y: 1.23<br>Z: - |
| 218267 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.12<br>Y: 1.3<br>Z: -  |
| 218270 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.43<br>Y: 1.23<br>Z: - |
| 218271 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.38<br>Y: 0.29<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                    | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218272 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.77<br>Y: 0.92<br>Z: -  |
| 218273 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.21<br>Y: -0.17<br>Z: - |
| 218274 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.77<br>Y: 0.92<br>Z: -  |
| 218275 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.25<br>Y: 0.64<br>Z: -  |
| 218278 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.76<br>Y: 0.39<br>Z: -  |
| 218279 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.12<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 218281 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.84<br>Y: 0.47<br>Z: -  |
| 218282 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.85<br>Y: 0.47<br>Z: -  |
| 218283 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.33<br>Y: 0.05<br>Z: -  |
| 218284 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.55<br>Y: -0.22<br>Z: - |
| 218285 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.37<br>Y: -0.22<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218286 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.12<br>Y: -0.46<br>Z: - |
| 218292 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.23<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 218293 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.64<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 218294 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.25<br>Y: -0.09<br>Z: - |
| 218295 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.09<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 218301 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.41<br>Y: -0.81<br>Z: - |
| 218303 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.18<br>Y: -1.01<br>Z: - |
| 218304 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.1<br>Y: -1.07<br>Z: -  |
| 218305 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.1<br>Y: -1.07<br>Z: -  |
| 218306 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.79<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 218307 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.14<br>Y: 0.2<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                              | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 218308 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                           | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.25<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 218309 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.74<br>Y: -0.69<br>Z: - |
| 218310 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.13<br>Y: 0.2<br>Z: -   |
| 218311 |  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.78<br>Y: -0.99<br>Z: - |
| 218312 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.12<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 218313 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.26<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 218316 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.78<br>Y: -0.61<br>Z: - |