


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.42 m ²
Superficie total	15.47 m ²
Total discontinuidades encontradas	518
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.47 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	25	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	241	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	125	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	41	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	86	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218318		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.84 Z: -
218320		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.84 Z: -
218324		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.56 Z: -
218325		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.26 Z: -
218327		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.28 Z: -
218328		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.63 Z: -
218329		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.45 Z: -
218333		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.32 Z: -
218334		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.05 Z: -
218337		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.33 Z: -
218342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218344		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.63 Z: -
218345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.26 Z: -
218346		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.29 Y: 0.51 Z: -
218348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.51 Z: -
218349		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.37 Z: -
218351		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.57 Z: -
218352		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.83 Z: -
218353		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.72 Z: -
218354		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.69 Z: -
218355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.84 Z: -
218356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218360		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.55 Z: -
218363		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: 0.56 Z: -
218364		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.51 Z: -
218365		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.33 Z: -
218366		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 0.56 Z: -
218368		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.33 Z: -
218370		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.33 Z: -
218371		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.24 Z: -
218374		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.27 Z: -
218375		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.29 Z: -
218376		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218377		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.58 Z: -
218378		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.47 Z: -
218380		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.45 Z: -
218381		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.45 Z: -
218382		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.76 Z: -
218384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.87 Z: -
218385		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: -0.84 Z: -
218386		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.84 Z: -
218388		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.87 Z: -
218390		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.63 Z: -
218391		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218392		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.94 Z: -
218393		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.67 Z: -
218394		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.66 Z: -
218396		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.73 Z: -
218399		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.76 Z: -
218400		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.59 Z: -
218401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.59 Z: -
218402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.59 Z: -
218404		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.59 Z: -
218405		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.91 Z: -
218406		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.65 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218407		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.62 Z: -
218408		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.67 Z: -
218409		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.48 Z: -
218410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.49 Z: -
218411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.3 Z: -
218413		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.42 Z: -
218414		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.42 Z: -
218415		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.55 Z: -
218416		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.47 Z: -
218417		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.49 Z: -
218418		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.47 Z: -
218420		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.42 Z: -
218421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.44 Z: -
218422		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.42 Z: -
218423		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.59 Z: -
218426		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.55 Z: -
218428		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.31 Z: -
218429		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.24 Z: -
218430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.31 Z: -
218431		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.1 Z: -
218433		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218434		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.3 Z: -
218436		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.3 Z: -
218438		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.23 Z: -
218439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.03 Z: -
218440		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.03 Z: -
218443		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.02 Z: -
218444		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.02 Z: -
218445		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.09 Z: -
218446		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.34 Z: -
218447		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.04 Z: -
218448		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218449		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.34 Z: -
218450		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.04 Z: -
218451		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.21 Z: -
218453		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.04 Z: -
218456		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.53 Z: -
218457		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.28 Z: -
218458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.54 Z: -
218459		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.53 Z: -
218462		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.54 Z: -
218465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.56 Z: -
218466		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218467		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.48 Z: -
218468		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.33 Z: -
218470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.48 Z: -
218471		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: 0.33 Z: -
218472		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.39 Z: -
218473		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.39 Z: -
218474		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: 0.33 Z: -
218475		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.81 Z: -
218476		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.7 Z: -
218477		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.83 Z: -
218478		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218479		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.71 Z: -
218480		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.82 Z: -
218482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.71 Z: -
218484		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.71 Z: -
218485		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.91 Z: -
218486		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: 0.85 Z: -
218487		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.84 Z: -
218488		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.88 Z: -
218491		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: 0.94 Z: -
218492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.73 Z: -
218493		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218494		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: 0.66 Z: -
218495		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.62 Y: 0.84 Z: -
218497		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.7 Z: -
218498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.75 Z: -
218499		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.71 Z: -
218500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.66 Z: -
218502		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.57 Z: -
218503		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.57 Z: -
218504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.83 Z: -
218505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.79 Z: -
218506		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218507		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.66 Z: -
218508		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.71 Z: -
218509		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.54 Z: -
218510		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.54 Z: -
218511		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.53 Z: -
218513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.53 Z: -
218515		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.32 Z: -
218516		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.48 Z: -
218517		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.48 Z: -
218518		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.39 Z: -
218519		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218520		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.53 Z: -
218521		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.48 Z: -
218522		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.04 Z: -
218523		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.34 Z: -
218524		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.3 Z: -
218526		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.3 Z: -
218527		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.03 Z: -
218528		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.34 Z: -
218529		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.03 Z: -
218530		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.34 Z: -
218531		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218532		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.13 Z: -
218533		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: 0.14 Z: -
218534		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.34 Z: -
218535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.21 Z: -
218536		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.13 Z: -
218537		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.21 Z: -
218538		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.16 Z: -
218539		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.23 Z: -
218542		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.31 Z: -
218543		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.23 Z: -
218544		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218545		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.03 Z: -
218546		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.05 Z: -
218547		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.31 Z: -
218548		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.24 Z: -
218549		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.05 Z: -
218550		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.04 Z: -
218552		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.02 Z: -
218553		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.41 Z: -
218555		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.48 Z: -
218556		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.58 Z: -
218557		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.59 Z: -
218559		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.59 Z: -
218560		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.48 Z: -
218561		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.41 Z: -
218562		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.42 Z: -
218563		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.59 Z: -
218564		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: -0.76 Z: -
218565		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.66 Z: -
218569		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.59 Z: -
218571		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.58 Z: -
218572		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218574		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.78 Z: -
218576		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.76 Z: -
218578		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.86 Z: -
218579		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.58 Z: -
218582		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.57 Z: -
218584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.39 Z: -
218585		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.58 Z: -
218586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.58 Z: -
218587		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.26 Z: -
218588		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.45 Z: -
218589		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218590		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: -0.45 Z: -
218591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.46 Z: -
218593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.26 Z: -
218594		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.58 Z: -
218595		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.06 Z: -
218598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.21 Z: -
218599		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.28 Z: -
218600		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.15 Z: -
218601		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.07 Z: -
218602		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.34 Z: -
218603		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218604		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.3 Z: -
218605		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: 0.15 Z: -
218606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: 0.15 Z: -
218607		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.15 Z: -
218608		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.03 Z: -
218609		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.3 Z: -
218613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.11 Z: -
218614		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.13 Z: -
218615		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.11 Z: -
218616		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.54 Z: -
218618		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218620		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.48 Z: -
218621		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.29 Z: -
218622		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: 0.34 Z: -
218623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.54 Z: -
218624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.29 Z: -
218625		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.32 Z: -
218626		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.29 Z: -
218627		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.75 Z: -
218628		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.74 Z: -
218629		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.7 Z: -
218630		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.82 Z: -
218633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: 0.79 Z: -
218634		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.66 Z: -
218635		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.86 Z: -
218636		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.94 Z: -
218637		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.86 Z: -
218638		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.86 Z: -
218639		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.74 Z: -
218641		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.85 Z: -
218645		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 0.31 Z: -
218646		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: 0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218647		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.34 Z: -
218648		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.32 Z: -
218650		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.11 Z: -
218651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.15 Z: -
218652		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.13 Z: -
218655		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.07 Z: -
218656		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: -0.28 Z: -
218658		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: -0.4 Z: -
218661		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.87 Z: -
218663		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.86 Z: -
218664		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218665		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.58 Z: -
218666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.2 Y: -0.86 Z: -
218667		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.68 Z: -
218668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.58 Z: -
218669		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.68 Z: -
218670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.58 Z: -
218674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.89 Z: -
218676		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.64 Z: -
218678		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.39 Z: -
218679		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.5 Z: -
218680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218681		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.5 Z: -
218682		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.37 Z: -
218683		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.61 Z: -
218686		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.29 Z: -
218687		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: -0.64 Z: -
218689		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.01 Z: -
218690		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.21 Z: -
218691		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.21 Z: -
218692		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.0 Z: -
218693		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.31 Z: -
218697		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218698		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.08 Z: -
218700		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.32 Z: -
218701		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.02 Z: -
218702		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.29 Z: -
218703		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.33 Z: -
218704		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.34 Z: -
218705		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: -0.04 Z: -
218706		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.29 Z: -
218707		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.11 Z: -
218708		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.19 Z: -
218709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218710		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.03 Z: -
218711		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.03 Z: -
218713		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.02 Z: -
218715		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.1 Z: -
218716		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.2 Z: -
218717		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.37 Z: -
218718		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.37 Z: -
218719		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.5 Z: -
218723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.61 Z: -
218725		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.61 Z: -
218726		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218727		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.43 Z: -
218728		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.61 Z: -
218729		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.62 Z: -
218730		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.31 Z: -
218731		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.28 Z: -
218732		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.38 Z: -
218733		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.32 Z: -
218734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.69 Z: -
218735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.77 Z: -
218736		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.58 Z: -
218737		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.58 Z: -
218740		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.86 Z: -
218741		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.56 Z: -
218742		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.71 Z: -
218743		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.67 Z: -
218744		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.77 Z: -
218745		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.78 Z: -
218746		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.84 Z: -
218747		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.62 Z: -
218748		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.53 Z: -
218751		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218752		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.36 Z: -
218753		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.3 Z: -
218754		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.42 Z: -
218755		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.58 Z: -
218756		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.2 Z: -
218757		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.03 Z: -
218759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.34 Z: -
218760		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.18 Z: -
218761		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: 0.06 Z: -
218762		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: 0.06 Z: -
218763		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.18 Z: -
218765		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.34 Z: -
218766		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.21 Z: -
218769		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.25 Z: -
218770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.25 Z: -
218771		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.32 Z: -
218772		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.0 Z: -
218773		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: 0.02 Z: -
218774		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.29 Z: -
218775		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.12 Z: -
218776		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218777		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.5 Z: -
218778		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.39 Z: -
218779		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.43 Z: -
218780		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.43 Z: -
218782		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.45 Z: -
218783		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.59 Z: -
218784		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.41 Z: -
218785		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.61 Z: -
218786		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.46 Z: -
218787		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.61 Z: -
218788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218789		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.3 Z: -
218790		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.3 Z: -
218791		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.68 Z: -
218792		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.61 Z: -
218794		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.58 Z: -
218796		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.77 Z: -
218799		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.94 Z: -
218800		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.87 Z: -
218801		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.94 Z: -
218802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.65 Z: -
218804		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218808		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.61 Z: -
218809		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: -0.48 Z: -
218812		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.3 Z: -
218813		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: -0.16 Z: -
218815		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: 0.34 Z: -
218818		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.53 Z: -
218819		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.3 Z: -
218820		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.53 Z: -
218821		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.3 Z: -
218822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: 0.77 Z: -
218823		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218824		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.76 Z: -
218825		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.7 Z: -
218826		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.71 Z: -
218827		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.72 Z: -
218828		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.75 Z: -
218831		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.75 Z: -
218833		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.52 Z: -
218836		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.63 Z: -
218837		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: 0.3 Z: -
218839		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: 0.14 Z: -
218841		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.04 Z: -
218842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.04 Z: -
218843		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.23 Z: -
218846		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.3 Z: -
218847		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.03 Z: -
218848		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: -0.25 Z: -
218849		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.41 Z: -
218852		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.5 Z: -
218853		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218854		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.56 Z: -
218855		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.47 Z: -
218856		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.52 Z: -
218857		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.59 Z: -
218859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.87 Z: -
218860		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.86 Z: -
218862		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.87 Z: -
218863		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.86 Z: -
218864		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.68 Z: -
218865		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: -0.83 Z: -
218866		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218867		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.9 Z: -
218869		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: -0.86 Z: -
218870		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.67 Z: -
218871		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.69 Z: -
218872		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.62 Z: -
218873		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.67 Z: -
218876		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.8 Z: -
218877		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.63 Z: -
218878		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.8 Z: -
218879		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.68 Z: -
218880		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218883		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.7 Z: -
218884		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.67 Z: -
218886		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.9 Z: -
218887		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.91 Z: -
218889		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.68 Z: -
218890		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.44 Z: -
218891		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.45 Z: -
218892		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.5 Z: -
218893		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.31 Z: -
218894		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.28 Z: -
218895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218896		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.5 Z: -
218897		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.5 Z: -
218899		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.47 Z: -
218902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.43 Z: -
218903		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.43 Z: -
218904		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.28 Z: -
218905		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.52 Z: -
218907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.61 Z: -
218908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.51 Z: -
218909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.1 Z: -
218910		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218911		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.01 Z: -
218912		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.26 Z: -
218913		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: -0.02 Z: -
218914		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.01 Z: -
218916		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.13 Z: -
218921		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.27 Z: -
218922		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: -0.34 Z: -
218923		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.25 Z: -
218924		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.27 Z: -
218925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.28 Z: -
218926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218928		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: -0.34 Z: -
218929		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.17 Z: -
218930		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.08 Z: -
218931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.08 Z: -
218932		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.16 Z: -
218933		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.18 Z: -
218935		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.05 Z: -
218937		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.13 Z: -
218938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.09 Z: -
218939		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.09 Z: -
218941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218942		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: 0.6 Z: -
218943		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.38 Z: -
218944		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.34 Z: -
218949		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.26 Z: -
218950		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.29 Z: -
218951		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.29 Z: -
218952		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.29 Z: -
218953		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.26 Z: -
218954		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.26 Z: -
218955		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.69 Z: -
218957		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.9 Z: -
218959		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.94 Z: -
218960		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: 0.94 Z: -
218961		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.94 Z: -
218963		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.94 Z: -
218964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.74 Z: -
218965		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.74 Z: -
218966		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: 0.89 Z: -
218968		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.75 Z: -
218969		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.35 Z: -
218971		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.51 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218974		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.36 Z: -
218976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.26 Z: -
218977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 0.28 Z: -
218978		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: 0.28 Z: -
218980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.26 Z: -
218981		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.29 Z: -
218982		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.51 Z: -
218983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.17 Z: -
218984		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.08 Z: -
218985		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.19 Z: -
218987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: 0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
218988		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: 0.15 Z: -
218989		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.13 Z: -
218991		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.1 Z: -
218992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.26 Z: -
218995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.01 Z: -
218996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.01 Z: -
218998		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.5 Y: -0.31 Z: -
218999		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.34 Z: -
219000		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.09 Z: -
219002		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.51 Y: -0.05 Z: -
219003		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219004		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.45 Z: -
219005		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.28 Z: -
219006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.5 Z: -
219007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.5 Z: -
219009		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.62 Z: -
219010		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: -0.5 Z: -
219011		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.54 Z: -
219013		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.8 Z: -
219014		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.68 Z: -
219016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.64 Z: -
219017		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.69 Z: -
219019		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.64 Z: -
219020		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: -0.73 Z: -