


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.42 m ²
Superficie total	15.47 m ²
Total discontinuidades encontradas	715
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.47 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	76	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	253	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	254	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	27	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	94	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	6	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219713		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.33 Z: -
219714		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.4 Z: -
219715		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.58 Z: -
219716		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.32 Z: -
219717		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -0.51 Z: -
219721		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -0.33 Z: -
219723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.33 Z: -
219724		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.32 Z: -
219730		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.58 Z: -
219731		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.54 Z: -
219733		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219734		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.6 Z: -
219736		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.29 Z: -
219737		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.33 Z: -
219738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.77 Z: -
219741		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.89 Z: -
219743		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.73 Z: -
219745		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.84 Z: -
219749		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.78 Z: -
219750		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.8 Z: -
219751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.66 Z: -
219752		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219754		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.45 Z: -
219755		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.41 Z: -
219756		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.57 Z: -
219757		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.57 Z: -
219758		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.41 Z: -
219759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.46 Z: -
219760		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.46 Z: -
219763		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.41 Z: -
219764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.59 Z: -
219765		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.46 Z: -
219769		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.6 Z: -
219771		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.3 Z: -
219774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.26 Z: -
219775		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 0.26 Z: -
219776		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.08 Z: -
219777		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 0.31 Z: -
219778		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.3 Z: -
219781		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.29 Z: -
219782		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.47 Z: -
219783		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.63 Z: -
219784		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219786		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.54 Z: -
219788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.47 Z: -
219789		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.52 Z: -
219790		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.47 Z: -
219791		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.51 Z: -
219792		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.86 Z: -
219793		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.7 Z: -
219794		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.77 Z: -
219796		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.72 Z: -
219797		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.69 Z: -
219798		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219799		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.69 Z: -
219802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.72 Z: -
219803		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.76 Z: -
219804		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.69 Z: -
219805		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.61 Z: -
219806		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.68 Z: -
219808		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.8 Z: -
219811		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.75 Z: -
219812		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.61 Z: -
219813		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.91 Z: -
219817		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219818		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.75 Z: -
219819		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.61 Z: -
219820		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.66 Z: -
219821		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.82 Z: -
219823		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.77 Z: -
219824		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.76 Z: -
219825		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.66 Z: -
219826		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: -0.92 Z: -
219827		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.44 Z: -
219828		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.35 Z: -
219829		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219830		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.42 Z: -
219831		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.57 Z: -
219836		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.48 Z: -
219838		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.35 Z: -
219839		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.54 Z: -
219840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.35 Z: -
219841		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.31 Z: -
219842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.5 Z: -
219843		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.4 Z: -
219844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.57 Z: -
219845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219846		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.56 Z: -
219848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.31 Z: -
219849		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.19 Z: -
219850		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.27 Z: -
219851		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.26 Z: -
219852		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.06 Z: -
219854		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.27 Z: -
219856		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.19 Z: -
219857		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.18 Z: -
219858		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.19 Z: -
219862		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219863		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.14 Z: -
219865		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.03 Z: -
219866		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.02 Z: -
219867		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.16 Z: -
219868		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.0 Z: -
219871		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.01 Z: -
219872		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.02 Z: -
219875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.33 Z: -
219877		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.21 Z: -
219878		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.59 Z: -
219879		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219883		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: 0.59 Z: -
219885		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.58 Z: -
219886		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: 0.59 Z: -
219887		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.56 Z: -
219890		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.56 Z: -
219891		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: 0.74 Z: -
219892		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.75 Z: -
219893		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.74 Z: -
219894		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.86 Z: -
219895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: 0.88 Z: -
219896		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.74 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219897		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.72 Z: -
219898		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.83 Z: -
219900		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.7 Z: -
219905		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.6 Z: -
219906		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.72 Z: -
219907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.78 Z: -
219908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.78 Z: -
219909		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.78 Z: -
219910		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.8 Z: -
219911		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.81 Z: -
219913		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219914		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.66 Z: -
219915		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.83 Z: -
219916		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.49 Z: -
219917		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.49 Z: -
219918		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.49 Z: -
219919		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.58 Z: -
219922		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.04 Y: 0.27 Z: -
219925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.29 Z: -
219926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.29 Z: -
219927		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.29 Z: -
219930		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 4.13 Y: 0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219931		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.05 Z: -
219934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.26 Z: -
219935		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.27 Z: -
219936		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.27 Z: -
219937		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: -0.1 Z: -
219938		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.34 Z: -
219940		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.49 Z: -
219942		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.32 Z: -
219943		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.5 Z: -
219944		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.27 Z: -
219945		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219946		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.63 Z: -
219947		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.64 Z: -
219949		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.64 Z: -
219950		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.64 Z: -
219951		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.83 Z: -
219952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.79 Z: -
219953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.83 Z: -
219954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.8 Z: -
219956		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.77 Z: -
219958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.87 Z: -
219960		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219962		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.53 Z: -
219964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.34 Z: -
219965		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.06 Z: -
219968		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.21 Z: -
219969		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.28 Z: -
219970		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.06 Z: -
219971		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.21 Z: -
219972		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.06 Z: -
219974		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.17 Z: -
219976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.6 Z: -
219977		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219979		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.55 Z: -
219981		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: 0.54 Z: -
219982		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.6 Z: -
219983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.27 Z: -
219984		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.35 Z: -
219985		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: 0.54 Z: -
219986		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.77 Z: -
219987		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.85 Z: -
219989		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: 0.72 Z: -
219990		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.84 Z: -
219992		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
219993		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.78 Z: -
219994		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.83 Z: -
219995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.73 Z: -
219997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.85 Z: -
220000		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.7 Z: -
220004		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.64 Z: -
220005		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.37 Z: -
220006		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.31 Z: -
220007		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.64 Z: -
220008		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.45 Z: -
220009		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220012		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.12 Z: -
220014		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.06 Z: -
220016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.28 Z: -
220017		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.15 Z: -
220018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.04 Z: -
220021		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.45 Z: -
220022		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.55 Z: -
220024		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.65 Z: -
220025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.65 Z: -
220026		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.62 Z: -
220027		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.75 Z: -
220030		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.68 Z: -
220031		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.58 Z: -
220032		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.68 Z: -
220036		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.58 Z: -
220037		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.57 Z: -
220038		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.56 Z: -
220040		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.77 Z: -
220041		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.89 Z: -
220042		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: -0.6 Z: -
220044		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220045		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.44 Z: -
220046		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.44 Z: -
220047		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.33 Z: -
220048		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.33 Z: -
220049		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.32 Z: -
220052		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.55 Z: -
220053		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: -0.38 Z: -
220054		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: -0.31 Z: -
220055		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.54 Z: -
220056		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.17 Z: -
220057		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220058		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.17 Z: -
220059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.28 Z: -
220063		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.08 Z: -
220065		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.04 Z: -
220066		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.07 Z: -
220067		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: -0.04 Z: -
220068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.07 Z: -
220069		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.26 Z: -
220070		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.04 Z: -
220071		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.22 Z: -
220072		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220073		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.0 Z: -
220074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.0 Z: -
220075		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.04 Z: -
220077		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.22 Z: -
220078		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.13 Z: -
220080		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.28 Z: -
220081		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.17 Z: -
220082		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.07 Z: -
220083		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.17 Z: -
220084		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.24 Z: -
220085		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220086		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.24 Z: -
220087		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.4 Z: -
220088		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.56 Z: -
220089		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.4 Z: -
220093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.58 Z: -
220095		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.26 Z: -
220096		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.64 Z: -
220097		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.57 Z: -
220098		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.35 Z: -
220099		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.41 Z: -
220100		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.76 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220101		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.85 Z: -
220102		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.59 Z: -
220103		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.65 Z: -
220104		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.67 Z: -
220105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.59 Z: -
220107		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.59 Z: -
220108		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: 0.81 Z: -
220109		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.59 Z: -
220110		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.72 Z: -
220111		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.68 Z: -
220112		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220113		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.68 Z: -
220115		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.52 Z: -
220116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.47 Z: -
220121		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.31 Z: -
220122		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.02 Z: -
220123		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: 0.16 Z: -
220124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.29 Z: -
220125		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.02 Z: -
220128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.28 Z: -
220129		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.28 Z: -
220130		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.15 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220131		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.02 Z: -
220132		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.15 Z: -
220133		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.5 Z: -
220136		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.26 Z: -
220137		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.58 Z: -
220138		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.37 Z: -
220139		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.26 Z: -
220141		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.62 Z: -
220142		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.57 Z: -
220146		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.72 Z: -
220150		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220152		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.5 Z: -
220155		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: -
220156		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.03 Z: -
220157		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: 0.34 Z: -
220159		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.15 Z: -
220163		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.75 Z: -
220165		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.78 Z: -
220166		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.72 Z: -
220167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.74 Z: -
220168		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.56 Z: -
220169		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220170		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.86 Z: -
220172		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.86 Z: -
220173		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.74 Z: -
220174		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 0.86 Z: -
220177		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: 0.62 Z: -
220179		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.61 Z: -
220181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.51 Z: -
220182		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.44 Y: 0.28 Z: -
220183		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.57 Z: -
220186		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220187		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.29 Z: -
220188		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.02 Z: -
220189		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.12 Z: -
220190		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.06 Z: -
220191		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.02 Z: -
220192		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.27 Z: -
220195		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.17 Z: -
220196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.06 Z: -
220197		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.34 Z: -
220198		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.47 Z: -
220201		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220202		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: -0.64 Z: -
220203		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.5 Z: -
220204		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.29 Z: -
220205		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.64 Z: -
220206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.92 Z: -
220208		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.92 Z: -
220210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.92 Z: -
220211		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.67 Z: -
220212		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: -0.89 Z: -
220213		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: -
220214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.61 Z: -
220217		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.79 Z: -
220219		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.71 Z: -
220220		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.66 Z: -
220223		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.89 Z: -
220224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.66 Z: -
220225		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: -0.68 Z: -
220226		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.65 Z: -
220228		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.65 Z: -
220230		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.64 Z: -
220231		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.76 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220232		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.35 Z: -
220233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.36 Z: -
220235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.53 Z: -
220237		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.41 Z: -
220238		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.4 Z: -
220239		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.47 Z: -
220240		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.4 Z: -
220242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.63 Z: -
220244		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.45 Z: -
220245		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.63 Z: -
220246		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220247		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: -0.05 Z: -
220248		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: -0.22 Z: -
220249		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.05 Z: -
220250		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.22 Z: -
220252		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.08 Z: -
220255		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.04 Z: -
220258		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.28 Z: -
220259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.24 Z: -
220260		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: -0.28 Z: -
220261		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.32 Z: -
220262		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220263		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.17 Z: -
220264		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.25 Z: -
220265		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.0 Z: -
220266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.17 Z: -
220267		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.25 Z: -
220268		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.26 Z: -
220269		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.13 Z: -
220274		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.0 Z: -
220276		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.19 Z: -
220278		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.34 Z: -
220279		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.42 Z: -
220281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.42 Z: -
220285		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.49 Z: -
220286		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.38 Z: -
220287		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.3 Z: -
220289		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.39 Z: -
220290		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.3 Z: -
220293		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.38 Z: -
220294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.56 Z: -
220295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.75 Z: -
220297		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.59 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220298		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.9 Z: -
220299		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.74 Z: -
220300		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.9 Z: -
220304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.9 Z: -
220305		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.56 Z: -
220308		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.7 Z: -
220309		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.89 Z: -
220310		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.55 Y: 0.89 Z: -
220311		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.77 Z: -
220314		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.43 Y: 0.56 Z: -
220315		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: 0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.55 Y: 0.76 Z: -
220319		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.3 Z: -
220321		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.45 Z: -
220323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.27 Z: -
220324		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.29 Z: -
220325		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.45 Z: -
220327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.02 Z: -
220329		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.28 Z: -
220330		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.11 Z: -
220333		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: 0.13 Z: -
220334		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: 0.07 Z: -
220336		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: 0.34 Z: -
220338		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: 0.05 Z: -
220339		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.02 Z: -
220340		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.49 Y: 0.05 Z: -
220343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.1 Z: -
220344		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.26 Z: -
220345		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.54 Y: -0.31 Z: -
220346		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: 0.01 Z: -
220348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.01 Z: -
220351		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220353		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: -0.04 Z: -
220354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.09 Z: -
220355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: 0.03 Z: -
220356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.55 Y: -0.22 Z: -
220357		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.17 Z: -
220358		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.31 Z: -
220359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.48 Z: -
220360		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.3 Z: -
220362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.54 Z: -
220364		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: -0.53 Z: -
220365		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: -0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220366		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.38 Y: -0.48 Z: -
220367		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.57 Z: -
220368		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: -0.26 Z: -
220369		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.33 Z: -
220370		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.57 Z: -
220373		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.4 Y: -0.55 Z: -
220374		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.68 Z: -
220375		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.59 Y: -0.73 Z: -
220376		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: -0.73 Z: -
220377		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.86 Z: -
220378		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.46 Y: -0.64 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220379		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.86 Z: -
220383		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.41 Y: -0.69 Z: -
220384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.7 Z: -
220388		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.75 Z: -
220390		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.67 Y: -1.17 Z: -
220396		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 0.58 Y: -0.67 Z: -
220399		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.65 Z: -
220409		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.03 Z: -
220410		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.03 Z: -
220411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.57 Y: -0.03 Z: -
220419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.26 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220420		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.26 Y: 0.45 Z: -
220421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.26 Y: 0.45 Z: -
220424		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.26 Y: 0.46 Z: -
220426		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.96 Z: -
220427		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.96 Z: -
220428		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.96 Z: -
220430		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 1.02 Z: -
220431		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 0.96 Z: -
220433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 1.02 Z: -
220434		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220435		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 0.96 Z: -
220436		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.43 Y: 0.96 Z: -
220438		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.91 Z: -
220439		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.92 Z: -
220440		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.92 Z: -
220441		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.92 Z: -
220442		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.92 Z: -
220443		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.91 Z: -
220444		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.92 Z: -
220446		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.91 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220449		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.96 Z: -
220450		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.95 Z: -
220451		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 1.02 Z: -
220452		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: 0.96 Z: -
220454		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 1.02 Z: -
220455		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.96 Z: -
220456		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.95 Z: -
220457		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.95 Z: -
220458		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 0.96 Z: -
220463		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220464		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.94 Z: -
220465		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.94 Z: -
220466		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.95 Z: -
220470		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.96 Z: -
220471		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.95 Z: -
220473		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 1.02 Z: -
220475		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.95 Z: -
220476		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.96 Z: -
220477		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.96 Z: -
220478		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220479		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.96 Z: -
220480		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.95 Z: -
220481		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.97 Z: -
220482		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: 0.96 Z: -
220486		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.94 Z: -
220487		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.97 Z: -
220488		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.95 Z: -
220489		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.95 Z: -
220490		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.94 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220491		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 1.02 Z: -
220493		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.96 Z: -
220495		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.95 Z: -
220497		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.93 Z: -
220499		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.94 Z: -
220500		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.98 Z: -
220501		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.94 Z: -
220502		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.93 Z: -
220503		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.97 Z: -
220505		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.94 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220506		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.95 Z: -
220507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.94 Z: -
220512		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.45 Z: -
220513		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.4 Z: -
220514		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.45 Z: -
220515		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.46 Z: -
220516		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.46 Z: -
220517		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.45 Z: -
220518		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.38 Z: -
220519		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.41 Z: -
220520		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.46 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220521		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.41 Z: -
220523		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.43 Z: -
220528		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.01 Z: -
220529		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: 0.01 Z: -
220530		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: -
220552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.48 Z: -
220553		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.48 Z: -
220557		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.28 Z: -
220558		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.22 Z: -
220562		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: -0.22 Z: -
220565		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 0.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220567		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: 0.22 Z: -
220574		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.34 Z: -
220578		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.35 Z: -
220580		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.34 Z: -
220581		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.35 Z: -
220582		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.36 Z: -
220583		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.39 Z: -
220585		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.4 Z: -
220586		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.35 Z: -
220588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.46 Z: -
220590		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220593		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.44 Z: -
220594		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.44 Z: -
220595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.43 Z: -
220596		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.46 Z: -
220600		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.44 Z: -
220602		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.42 Z: -
220603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.41 Z: -
220604		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.41 Z: -
220605		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.41 Z: -
220610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.39 Z: -
220611		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220614		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.34 Z: -
220617		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.39 Z: -
220618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.39 Z: -
220619		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.34 Z: -
220620		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.44 Y: 0.39 Z: -
220624		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.4 Z: -
220625		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.4 Z: -
220627		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.4 Z: -
220628		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.34 Z: -
220629		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.41 Z: -
220630		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.36 Z: -
220633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.33 Z: -
220635		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.39 Z: -
220636		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.34 Z: -
220637		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.34 Z: -
220639		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220642		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220643		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220644		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220645		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.42 Z: -
220646		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220647		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220650		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.39 Z: -
220652		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.41 Z: -
220653		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.39 Z: -
220660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.37 Z: -
220661		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.37 Z: -
220663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.42 Z: -
220664		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.41 Z: -
220666		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.42 Z: -
220667		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220668		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.41 Z: -
220672		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.41 Z: -
220674		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.41 Z: -
220675		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.39 Z: -
220676		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.42 Z: -
220677		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.39 Z: -
220684		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.17 Z: -
220693		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: -0.29 Z: -
220694		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.24 Y: -0.29 Z: -
220695		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.29 Z: -
220697		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220700		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.52 Z: -
220701		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.52 Z: -
220720		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.5 Z: -
220721		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.5 Z: -
220723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.5 Z: -
220727		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -0.5 Z: -
220731		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.28 Z: -
220732		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.28 Z: -
220734		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.25 Z: -
220735		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.25 Z: -
220738		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -0.25 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220739		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.25 Z: -
220740		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.25 Z: -
220741		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.79 Y: -0.25 Z: -
220744		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: -0.02 Z: -
220745		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.02 Z: -
220747		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.15 Z: -
220748		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.15 Z: -
220749		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.15 Z: -
220751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.23 Z: -
220754		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.4 Z: -
220757		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220759		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: 0.5 Z: -
220760		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: 0.5 Z: -
220761		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.5 Z: -
220765		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.4 Z: -
220767		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.36 Z: -
220768		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.4 Z: -
220773		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.38 Z: -
220774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.38 Z: -
220775		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.42 Z: -
220777		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.4 Z: -
220783		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220784		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.36 Z: -
220786		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.39 Z: -
220787		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.9 Z: -
220792		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.96 Z: -
220793		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.97 Z: -
220796		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.96 Z: -
220797		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.98 Z: -
220800		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.95 Z: -
220802		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.95 Z: -
220804		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: 0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220805		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.94 Z: -
220807		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.95 Z: -
220808		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.96 Z: -
220809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.96 Z: -
220811		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: 0.95 Z: -
220814		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.95 Z: -
220815		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.96 Z: -
220816		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.97 Z: -
220817		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.96 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220821		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.97 Z: -
220823		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.35 Z: -
220825		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.36 Z: -
220827		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.36 Z: -
220828		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.36 Z: -
220829		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.36 Z: -
220831		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.36 Z: -
220833		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.34 Z: -
220835		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.34 Z: -
220836		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.35 Z: -
220837		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220838		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.34 Z: -
220839		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.35 Z: -
220841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.41 Z: -
220842		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.34 Z: -
220844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 0.38 Z: -
220847		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.44 Y: 0.33 Z: -
220849		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.44 Y: 0.41 Z: -
220850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.38 Z: -
220851		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.4 Z: -
220853		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.39 Z: -
220855		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220856		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.46 Z: -
220858		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.39 Z: -
220859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.41 Z: -
220861		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.39 Z: -
220863		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.38 Z: -
220864		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.45 Z: -
220865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.38 Z: -
220866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.38 Z: -
220867		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.45 Z: -
220869		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.18 Y: 0.45 Z: -
220872		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.18 Y: 0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220874		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.21 Y: 0.21 Z: -
220875		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.21 Z: -
220878		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.21 Z: -
220879		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.21 Z: -
220881		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.21 Z: -
220883		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.14 Z: -
220884		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: 0.14 Z: -
220886		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.21 Y: 0.14 Z: -
220888		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.14 Z: -
220890		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.14 Z: -
220891		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220892		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: -0.1 Z: -
220894		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.1 Z: -
220897		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.1 Z: -
220899		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.1 Z: -
220900		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.21 Y: -0.1 Z: -
220901		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: -0.35 Z: -
220904		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: -0.35 Z: -
220907		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.35 Z: -
220908		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.35 Z: -
220914		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.7 Z: -
220923		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.78 Z: -