


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.42 m ²
Superficie total	15.47 m ²
Total discontinuidades encontradas	503
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.47 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	23	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	214	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	158	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	25	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	77	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	6	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220925		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.91 Z: -
220926		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.59 Z: -
220931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.35 Z: -
220934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.53 Z: -
220935		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.54 Z: -
220936		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.54 Z: -
220939		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.28 Z: -
220940		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.59 Z: -
220941		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: -0.33 Z: -
220942		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.33 Z: -
220943		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220947		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.04 Z: -
220948		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.17 Z: -
220956		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.5 Y: 0.3 Z: -
220961		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.86 Z: -
220962		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.82 Z: -
220964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.61 Z: -
220966		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.58 Z: -
220967		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.65 Z: -
220968		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.6 Z: -
220969		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.78 Z: -
220971		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.93 Y: 0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220972		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.81 Z: -
220973		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: 0.85 Z: -
220974		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: 0.86 Z: -
220975		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.84 Z: -
220976		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.84 Z: -
220978		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.58 Z: -
220979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.48 Z: -
220980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.51 Z: -
220981		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.36 Z: -
220983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.52 Z: -
220984		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220985		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.54 Z: -
220986		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.18 Z: -
220987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.21 Z: -
220988		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.06 Z: -
220990		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.22 Z: -
220991		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.15 Z: -
220992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.24 Z: -
220993		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.24 Z: -
220994		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.02 Z: -
220995		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.02 Z: -
220998		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
220999		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.06 Z: -
221000		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: -0.01 Z: -
221001		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.24 Z: -
221002		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.58 Z: -
221005		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.63 Z: -
221006		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.57 Z: -
221007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.63 Z: -
221008		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.57 Z: -
221009		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: -0.26 Z: -
221010		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.61 Z: -
221011		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221013		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.85 Z: -
221015		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.94 Z: -
221016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.83 Z: -
221017		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.77 Z: -
221018		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -0.83 Z: -
221019		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.78 Z: -
221020		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.69 Z: -
221021		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.78 Z: -
221024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.61 Z: -
221025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.59 Z: -
221027		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.89 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221028		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.59 Z: -
221029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.67 Z: -
221031		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.82 Z: -
221032		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.39 Z: -
221033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.31 Z: -
221035		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.5 Z: -
221036		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.37 Z: -
221039		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.3 Z: -
221040		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.45 Z: -
221041		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: -0.61 Z: -
221043		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221044		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.51 Z: -
221045		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.45 Z: -
221046		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.36 Z: -
221048		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.37 Z: -
221049		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.45 Z: -
221051		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.49 Z: -
221052		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.14 Z: -
221053		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.06 Z: -
221054		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.13 Z: -
221055		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: -0.06 Z: -
221057		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.51 Y: -0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221060		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.06 Z: -
221061		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.19 Z: -
221062		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -0.24 Z: -
221063		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.23 Z: -
221066		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.26 Z: -
221067		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.11 Z: -
221068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: -0.28 Z: -
221069		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.12 Z: -
221070		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.05 Z: -
221071		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.03 Z: -
221072		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221073		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.05 Z: -
221074		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.06 Z: -
221076		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.18 Z: -
221080		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.31 Z: -
221081		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.05 Z: -
221082		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.12 Z: -
221083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.31 Z: -
221084		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: 0.25 Z: -
221086		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.26 Z: -
221087		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.37 Z: -
221088		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221089		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.49 Z: -
221090		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.64 Z: -
221091		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.63 Z: -
221092		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.63 Z: -
221093		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.59 Z: -
221094		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.59 Z: -
221095		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.64 Z: -
221096		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.26 Z: -
221098		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: 0.61 Z: -
221099		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.62 Y: 0.42 Z: -
221101		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: 0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221102		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: 0.93 Z: -
221103		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.66 Z: -
221105		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.78 Z: -
221106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.91 Z: -
221108		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.87 Z: -
221109		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.91 Z: -
221110		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.72 Z: -
221111		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.78 Z: -
221112		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.81 Z: -
221113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.78 Z: -
221114		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.78 Z: -
221116		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.77 Z: -
221118		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: 0.66 Z: -
221119		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: 0.67 Z: -
221120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.77 Z: -
221123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.48 Z: -
221124		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.42 Z: -
221125		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.48 Z: -
221126		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.51 Z: -
221127		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.36 Z: -
221128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221129		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.23 Z: -
221130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.23 Z: -
221133		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.33 Z: -
221134		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: 0.01 Z: -
221135		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -0.05 Z: -
221136		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.05 Z: -
221137		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.05 Z: -
221140		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.08 Z: -
221141		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.59 Z: -
221144		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.42 Z: -
221145		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221146		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.72 Z: -
221148		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.73 Z: -
221149		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: -0.91 Z: -
221150		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.88 Z: -
221151		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.88 Z: -
221152		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.92 Z: -
221155		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.77 Z: -
221156		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.77 Z: -
221157		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: -0.71 Z: -
221161		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.47 Z: -
221163		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221167		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.29 Z: -
221168		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.03 Z: -
221169		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: -0.1 Z: -
221170		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -0.18 Z: -
221171		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.15 Z: -
221174		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.31 Z: -
221175		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.03 Z: -
221176		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.16 Z: -
221177		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: -0.03 Z: -
221178		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.16 Z: -
221179		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.31 Z: -
221181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.64 Z: -
221182		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.41 Z: -
221183		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.6 Z: -
221185		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.61 Z: -
221186		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.41 Z: -
221187		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.61 Z: -
221188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.32 Z: -
221189		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: 0.45 Z: -
221190		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.41 Z: -
221191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221192		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.59 Z: -
221193		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.83 Z: -
221196		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.77 Z: -
221197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.83 Z: -
221198		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: 0.94 Z: -
221199		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.61 Z: -
221200		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: 0.58 Z: -
221202		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.73 Z: -
221204		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.59 Z: -
221205		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.82 Z: -
221206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221207		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.86 Z: -
221208		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.7 Z: -
221211		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.43 Z: -
221213		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.55 Z: -
221214		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.56 Z: -
221215		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.04 Y: 0.29 Z: -
221216		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.53 Z: -
221217		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.52 Z: -
221218		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.4 Z: -
221221		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.13 Z: -
221223		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221224		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.26 Z: -
221225		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.25 Z: -
221226		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.22 Z: -
221227		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.1 Z: -
221232		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.04 Z: -
221233		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.05 Y: -0.23 Z: -
221234		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.04 Z: -
221235		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.34 Z: -
221238		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.51 Z: -
221239		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.3 Z: -
221240		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.61 Z: -
221242		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: -0.59 Z: -
221243		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.64 Z: -
221244		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.09 Y: -0.38 Z: -
221247		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.73 Z: -
221248		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.62 Z: -
221249		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.71 Z: -
221250		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.03 Y: -0.83 Z: -
221251		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: -0.71 Z: -
221252		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.68 Z: -
221254		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221256		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.56 Z: -
221257		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.57 Z: -
221258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.68 Z: -
221260		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: -0.6 Z: -
221261		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.78 Z: -
221264		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.38 Z: -
221267		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.38 Z: -
221268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.28 Z: -
221269		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.27 Z: -
221270		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.26 Z: -
221271		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.38 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221272		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.48 Z: -
221274		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: -0.3 Z: -
221276		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.2 Z: -
221277		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.09 Z: -
221278		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.09 Z: -
221279		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: -0.2 Z: -
221280		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -0.07 Z: -
221283		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.15 Z: -
221284		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.3 Z: -
221285		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.01 Z: -
221286		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221287		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: -0.12 Z: -
221288		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.12 Z: -
221289		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.12 Z: -
221290		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.02 Z: -
221293		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: 0.21 Z: -
221296		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.01 Z: -
221297		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.26 Z: -
221298		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.34 Z: -
221299		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.22 Z: -
221300		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.34 Z: -
221302		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.77 Y: 0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 0.49 Z: -
221304		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: 0.32 Z: -
221305		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.27 Z: -
221306		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.61 Z: -
221307		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.27 Z: -
221308		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.37 Z: -
221310		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.27 Z: -
221312		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.4 Z: -
221313		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.45 Z: -
221314		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.27 Z: -
221315		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.77 Z: -
221319		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: 0.56 Z: -
221320		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.89 Z: -
221321		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.89 Z: -
221322		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.65 Z: -
221323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.59 Z: -
221324		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.78 Z: -
221325		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.56 Z: -
221326		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.72 Z: -
221327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.56 Z: -
221329		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221330		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.86 Z: -
221331		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.68 Z: -
221332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: 0.9 Z: -
221333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.68 Z: -
221335		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.42 Z: -
221337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.38 Z: -
221338		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.38 Z: -
221339		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.38 Z: -
221340		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.56 Z: -
221341		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.23 Z: -
221343		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221345		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.01 Z: -
221346		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: 0.07 Z: -
221347		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: 0.02 Z: -
221350		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.28 Z: -
221351		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.28 Z: -
221354		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.55 Z: -
221355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.55 Z: -
221356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.51 Z: -
221357		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.41 Z: -
221358		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -0.42 Z: -
221361		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.85 Z: -
221363		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.81 Z: -
221364		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.58 Z: -
221365		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.71 Z: -
221375		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.03 Z: -
221376		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.83 Y: 0.33 Z: -
221377		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.03 Z: -
221382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.83 Z: -
221383		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.61 Z: -
221384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.42 Y: 0.78 Z: -
221385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221388		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.85 Z: -
221389		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.87 Z: -
221390		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.86 Z: -
221391		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.48 Z: -
221392		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.44 Z: -
221393		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.43 Z: -
221394		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.26 Z: -
221395		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.43 Z: -
221396		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.56 Z: -
221397		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.47 Z: -
221398		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221401		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.44 Z: -
221404		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.34 Y: 0.23 Z: -
221405		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.04 Z: -
221406		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.29 Z: -
221407		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.02 Z: -
221408		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.44 Y: 0.0 Z: -
221409		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.02 Z: -
221412		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.03 Z: -
221413		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.26 Z: -
221414		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.53 Z: -
221417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221418		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.56 Z: -
221419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.4 Z: -
221420		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.7 Z: -
221421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.57 Z: -
221423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.73 Z: -
221425		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: -0.78 Z: -
221426		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: -0.73 Z: -
221427		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: -0.74 Z: -
221430		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.58 Z: -
221431		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221432		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: -0.66 Z: -
221435		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.65 Z: -
221436		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.01 Y: -0.86 Z: -
221439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.31 Z: -
221442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.4 Z: -
221443		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.59 Z: -
221444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.36 Z: -
221446		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.49 Z: -
221447		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.35 Z: -
221448		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: -0.35 Z: -
221449		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221451		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: -0.4 Z: -
221452		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.42 Z: -
221453		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: -0.38 Z: -
221454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.46 Z: -
221456		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.13 Z: -
221457		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: -0.18 Z: -
221458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.18 Z: -
221459		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.04 Z: -
221460		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.18 Z: -
221461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.04 Z: -
221462		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.13 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221463		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.01 Z: -
221464		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.98 Y: 0.04 Z: -
221465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: -0.15 Z: -
221466		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: -0.31 Z: -
221467		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.02 Y: -0.34 Z: -
221470		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: -0.2 Z: -
221471		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.84 Y: -0.32 Z: -
221472		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: -0.17 Z: -
221473		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.25 Z: -
221474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.08 Z: -
221475		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.33 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221478		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.24 Z: -
221480		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.21 Z: -
221482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.85 Y: 0.08 Z: -
221484		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.02 Z: -
221485		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.01 Z: -
221486		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.29 Z: -
221487		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.25 Z: -
221488		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.96 Y: 0.06 Z: -
221489		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.4 Z: -
221490		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.4 Z: -
221491		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221492		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.49 Z: -
221493		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.48 Z: -
221496		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.63 Z: -
221497		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.36 Z: -
221498		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.46 Z: -
221499		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.44 Z: -
221500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.64 Z: -
221502		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.44 Z: -
221503		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.7 Z: -
221504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.78 Z: -
221505		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221506		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.79 Z: -
221507		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.78 Z: -
221510		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.86 Y: 0.94 Z: -
221511		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.97 Y: 0.66 Z: -
221512		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.76 Z: -
221513		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.74 Z: -
221514		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.84 Y: 0.94 Z: -
221517		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.55 Y: 0.76 Z: -
221518		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.49 Y: 0.89 Z: -
221519		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.55 Y: 0.7 Z: -
221521		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: 0.89 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221522		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.27 Z: -
221523		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.59 Z: -
221526		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.4 Y: 0.43 Z: -
221530		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.61 Y: 0.23 Z: -
221532		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.48 Y: 0.09 Z: -
221533		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.02 Z: -
221534		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.03 Z: -
221535		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.62 Y: 0.06 Z: -
221536		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 0.23 Z: -
221537		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.49 Y: 0.01 Z: -
221540		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.54 Y: 0.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221541		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.0 Z: -
221542		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.04 Z: -
221544		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.47 Y: -0.32 Z: -
221545		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.2 Z: -
221546		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: 0.04 Z: -
221547		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.53 Y: -0.15 Z: -
221548		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.09 Z: -
221552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.21 Z: -
221555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.55 Z: -
221557		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.38 Z: -
221559		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.62 Y: -0.29 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221560		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.56 Y: -0.6 Z: -
221563		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.43 Y: -0.4 Z: -
221564		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.48 Y: -0.27 Z: -
221565		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.39 Y: -0.4 Z: -
221567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.73 Z: -
221568		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.91 Z: -
221569		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.49 Y: -0.78 Z: -
221570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.49 Y: -0.78 Z: -
221571		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.78 Z: -
221572		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.6 Y: -0.78 Z: -
221576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.61 Y: -0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221578		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.38 Y: -0.68 Z: -
221579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.58 Z: -
221581		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.58 Z: -
221582		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 0.42 Y: -0.91 Z: -
221584		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.4 Z: -
221585		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.33 Z: -
221586		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.41 Z: -
221587		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.33 Z: -
221589		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.41 Z: -
221591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.35 Z: -
221592		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.34 Z: -
221596		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.38 Z: -
221597		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.34 Z: -
221598		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.41 Z: -
221601		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -
221602		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -
221603		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.35 Z: -
221604		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -
221605		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -
221607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.38 Z: -
221608		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221609		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.34 Z: -
221612		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.34 Z: -
221613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.39 Z: -
221614		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.34 Z: -
221615		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.35 Z: -
221616		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.34 Z: -
221617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.38 Z: -
221618		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.35 Z: -
221619		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.34 Z: -
221620		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.34 Z: -
221621		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221624		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.35 Z: -
221625		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.35 Z: -
221626		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.35 Z: -
221627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.41 Z: -
221628		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.39 Z: -
221629		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.35 Z: -
221630		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.36 Z: -
221633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.35 Z: -
221634		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.36 Z: -
221636		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221637		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.36 Z: -
221638		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.36 Z: -
221646		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.37 Z: -
221647		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.37 Z: -
221648		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.34 Z: -
221649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.41 Z: -
221650		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.36 Z: -
221651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: 0.57 Z: -
221655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.57 Z: -
221659		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.78 Z: -