


**Resumen de inspección**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Superficie horizontal</b>                | 10.05 m <sup>2</sup> |
| <b>Superficie vertical</b>                  | 5.84 m <sup>2</sup>  |
| <b>Superficie total</b>                     | 15.89 m <sup>2</sup> |
| <b>Total discontinuidades encontradas</b>   | 180                  |
| <b>Superficie con discontinuidades</b>      | 0.0 (0.0%)           |
| <b>Superficie libre de discontinuidades</b> | 15.89 (100.0%)       |

**Tipologia de discontinuidades**

|  | <b>Tipo de discontinuidad</b>                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> | <b>Superficie</b>   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 3               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.                                                                                   | 72              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.                                                                                         | 84              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.                                                                                                                    | 13              | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.                                                                                                                     | 6               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.                                                               | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.                                                      | 2               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>SOLD</b><br>Soldaduras y áreas adyacentes                                                                                                                                       | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |

Plano pieza



**Detalle de discontinuidades**

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 224781 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: -1.02<br>Z: - |
| 224785 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.77<br>Y: 0.06<br>Z: -  |
| 224789 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.73<br>Y: 0.34<br>Z: -  |
| 224793 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: 1.3<br>Z: -   |
| 224794 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.8<br>Y: 1.3<br>Z: -    |
| 224801 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 1.22<br>Z: -  |
| 224802 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: 1.22<br>Z: -  |
| 224804 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 1.22<br>Z: -  |
| 224812 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.04<br>Y: 0.82<br>Z: -  |
| 224829 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.63<br>Y: 1.24<br>Z: -  |
| 224830 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.66<br>Y: 1.24<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 224838 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.79<br>Y: 0.96<br>Z: - |
| 224840 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.03<br>Y: 0.97<br>Z: - |
| 224841 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.03<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 224842 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.84<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224843 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224844 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.87<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224845 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.81<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224848 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.84<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224849 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224850 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.85<br>Y: 0.8<br>Z: -  |
| 224851 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.85<br>Y: 0.8<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 224853 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.85<br>Y: 0.9<br>Z: -  |
| 224854 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: 0.9<br>Z: -  |
| 224855 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.81<br>Y: 0.9<br>Z: -  |
| 224856 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: 0.9<br>Z: -  |
| 224858 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.47<br>Y: 1.3<br>Z: -  |
| 224862 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.44<br>Y: 1.3<br>Z: -  |
| 224865 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 1.25<br>Z: - |
| 224868 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.71<br>Y: 1.25<br>Z: - |
| 224870 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.64<br>Y: 1.25<br>Z: - |
| 224873 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: 1.2<br>Z: -  |
| 224877 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.92<br>Y: 1.2<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 224883 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.7<br>Y: 0.39<br>Z: -  |
| 224884 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.7<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 224885 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.48<br>Y: 0.36<br>Z: - |
| 224888 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.48<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 224892 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: 0.35<br>Z: - |
| 224893 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: 0.35<br>Z: - |
| 224894 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 224895 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 224896 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 224901 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.45<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 224903 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.47<br>Y: 0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 224904 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.45<br>Y: 0.34<br>Z: -  |
| 224906 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.48<br>Y: 0.34<br>Z: -  |
| 224910 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.44<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 224911 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.5<br>Y: 0.12<br>Z: -   |
| 224912 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.42<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 224919 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 224920 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.05<br>Z: - |
| 224921 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.06<br>Z: - |
| 224922 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.07<br>Z: - |
| 224926 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.15<br>Y: -0.05<br>Z: - |
| 224927 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.15<br>Y: -0.07<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 224933 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 224934 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 224935 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.35<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 224936 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 224941 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 224947 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.39<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 224948 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 224951 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.4<br>Y: -0.39<br>Z: -  |
| 224953 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.39<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 224957 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.41<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 224959 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.35<br>Y: -0.64<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 224964 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.42<br>Y: -0.9<br>Z: - |
| 224966 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.4<br>Y: -0.9<br>Z: -  |
| 224967 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.42<br>Y: -0.9<br>Z: - |
| 224970 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.84<br>Y: -1.3<br>Z: - |
| 224971 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.84<br>Y: -1.3<br>Z: - |
| 224972 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: -1.3<br>Z: - |
| 224975 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: -1.0<br>Z: - |
| 224976 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: -1.0<br>Z: - |
| 224977 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.85<br>Y: -1.0<br>Z: - |
| 224978 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: -1.0<br>Z: - |
| 224979 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: -1.0<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 224980 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 224984 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.84<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 224985 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.85<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 224989 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 224991 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.79<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 224996 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.77<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 224997 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.79<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 224999 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 225001 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 225002 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.82<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 225003 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.77<br>Y: 0.16<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 225015 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.38<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225018 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.16<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 225022 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.16<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 225026 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 225027 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.13<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 225028 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 225030 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 225033 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 0.28<br>Z: - |
| 225036 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 0.28<br>Z: - |
| 225038 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.15<br>Y: 0.28<br>Z: - |
| 225039 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.19<br>Y: 0.28<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 225040 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.19<br>Y: 0.28<br>Z: - |
| 225042 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.95<br>Y: 0.51<br>Z: - |
| 225044 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: 0.5<br>Z: -  |
| 225045 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: 0.5<br>Z: -  |
| 225049 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.89<br>Y: 0.68<br>Z: - |
| 225060 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.89<br>Y: 0.6<br>Z: -  |
| 225061 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.96<br>Y: 0.6<br>Z: -  |
| 225062 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.96<br>Y: 0.6<br>Z: -  |
| 225064 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 225066 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 225069 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.57<br>Y: 0.42<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 225070 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.57<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 225079 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.59<br>Y: 0.6<br>Z: -   |
| 225080 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.59<br>Y: 0.6<br>Z: -   |
| 225083 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.64<br>Y: 0.35<br>Z: -  |
| 225086 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225087 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: 0.1<br>Z: -    |
| 225090 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225092 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.61<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225093 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.56<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225094 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.58<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225095 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.61<br>Y: -0.15<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 225097 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.63<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225099 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.57<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225102 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                                                                                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.61<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 225103 |  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.<br>□                                                      | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.59<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 225104 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: -0.65<br>Z: -  |
| 225106 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: -0.65<br>Z: -  |
| 225110 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.58<br>Y: -0.9<br>Z: -  |
| 225114 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.58<br>Y: -0.9<br>Z: -  |
| 225125 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: -0.3<br>Z: -  |
| 225127 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.02<br>Y: -0.3<br>Z: -  |
| 225128 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: -0.3<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                          | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 225135 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.84<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 225137 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.84<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225138 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.84<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225141 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 225146 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: 0.37<br>Z: - |
| 225147 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225148 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 225150 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: 0.44<br>Z: - |
| 225152 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 225154 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 225155 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.38<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 225157 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.37<br>Z: - |
| 225160 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225162 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.36<br>Z: - |
| 225163 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.37<br>Z: - |
| 225164 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 225166 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 225169 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.65<br>Y: 0.39<br>Z: - |
| 225171 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.65<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 225172 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.65<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 225178 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: 0.37<br>Z: - |
| 225179 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: 0.37<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 225180 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: 0.37<br>Z: -  |
| 225187 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: 0.14<br>Z: -  |
| 225188 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.83<br>Y: 0.14<br>Z: -  |
| 225191 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.81<br>Y: 0.14<br>Z: -  |
| 225197 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 225202 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.72<br>Y: 0.14<br>Z: -  |
| 225206 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.72<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225207 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.96<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 225208 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.96<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 225214 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 225215 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.13<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                       | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 225217 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 225221 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 225224 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 225226 |  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 225232 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.8<br>Y: 0.1<br>Z: -    |
| 225233 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.83<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225235 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.82<br>Y: 0.1<br>Z: -   |
| 225238 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                              | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.87<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225240 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.88<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 225244 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.87<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 225248 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                    | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.81<br>Y: -0.4<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 225252 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.65<br>Z: - |
| 225257 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.8<br>Y: -0.65<br>Z: -  |
| 225258 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.87<br>Y: -0.65<br>Z: - |
| 225263 |  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.<br>□                                  | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.8<br>Y: -0.9<br>Z: -   |