


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	285
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	21	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	131	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	79	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	38	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	14	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	2	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231105		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.77 Z: -
231101		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.46 Z: -
231097		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.48 Z: -
231096		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.03 Z: -
231094		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.09 Z: -
231093		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.1 Z: -
231092		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.15 Z: -
231091		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.1 Z: -
231089		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.1 Z: -
231088		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.11 Z: -
231086		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231083		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.66 Y: 0.41 Z: -
231074		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.6 Z: -
231072		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.6 Z: -
231071		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.6 Z: -
231068		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.6 Z: -
231066		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.02 Y: 0.6 Z: -
231060		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.6 Z: -
231058		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.25 Y: 0.44 Z: -
231032		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.42 Y: -0.36 Z: -
231030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.06 Z: -
231028		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.42 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
231019		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.58 Y: 0.6 Z: -
231017		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.97 Y: 0.58 Z: -
231015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.28 Y: 0.56 Z: -
231013		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 4.55 Y: 0.56 Z: -
231006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.56 Z: -
231004		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.79 Y: 0.56 Z: -
230997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.3 Z: -
230996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.43 Z: -
230993		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.34 Z: -
230992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.4 Z: -
230990		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230988		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.06 Z: -
230987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.06 Z: -
230985		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.01 Z: -
230983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.02 Z: -
230982		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.09 Z: -
230981		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.05 Z: -
230980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.04 Z: -
230979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.09 Z: -
230977		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.09 Z: -
230976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.07 Z: -
230974		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230973		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.37 Z: -
230971		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.47 Z: -
230970		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.34 Z: -
230967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.37 Z: -
230966		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.34 Z: -
230964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.34 Z: -
230963		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.71 Z: -
230958		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.77 Z: -
230956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.75 Z: -
230955		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.77 Z: -
230953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.81 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.83 Z: -
230951		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.82 Z: -
230932		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.87 Z: -
230929		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.54 Z: -
230927		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.4 Z: -
230924		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.22 Z: -
230921		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.08 Z: -
230920		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.19 Z: -
230918		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.23 Z: -
230917		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.25 Z: -
230916		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230914		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.15 Z: -
230913		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.3 Z: -
230911		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
230910		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
230909		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
230905		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.46 Z: -
230904		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.44 Z: -
230902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.58 Z: -
230874		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: 0.8 Z: -
230873		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.8 Z: -
230872		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: 0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230871		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.8 Z: -
230827		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.8 Z: -
230826		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
230825		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.8 Z: -
230823		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.8 Z: -
230819		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
230818		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
230809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.82 Z: -
230788		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.82 Z: -
230785		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.82 Z: -
230782		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230781		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.82 Z: -
230780		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.82 Z: -
230778		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.82 Z: -
230776		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.82 Z: -
230775		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.82 Z: -
230748		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.82 Z: -
230747		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.82 Z: -
230746		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.82 Z: -
230744		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.07 Y: 0.82 Z: -
230743		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 0.91 Y: 0.82 Z: -
230742		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230741		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.93 Y: 0.82 Z: -
230737		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 0.82 Z: -
230727		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.94 Y: 0.59 Z: -
230722		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.59 Z: -
230721		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.24 Y: 0.59 Z: -
230719		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.59 Z: -
230714		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.29 Y: 0.59 Z: -
230709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.44 Z: -
230705		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.01 Z: -
230683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.6 Z: -
230677		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: -0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230676		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.88 Y: -0.63 Z: -
230675		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.01 Y: 0.23 Z: -
230674		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.0 Y: 0.28 Z: -
230673		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: -0.53 Z: -
230670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: -0.39 Z: -
230665		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: 0.27 Z: -
230659		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.55 Z: -
230658		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.24 Z: -
230657		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: 0.77 Z: -
230655		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: 0.12 Z: -
230652		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.8 Y: 0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230643		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.87 Z: -
230635		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.85 Z: -
230634		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.1 Z: -
230633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 0.21 Z: -
230632		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: -
230630		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: -
230628		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.58 Z: -
230627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.58 Z: -
230625		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.19 Z: -
230622		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: -
230621		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230619		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.58 Z: -
230617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: -
230615		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.7 Z: -
230612		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: -0.6 Z: -
230610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.42 Z: -
230609		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: -0.48 Z: -
230608		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.42 Z: -
230607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: -0.7 Z: -
230604		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: -
230603		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: -
230600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230598		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.88 Z: -
230595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.63 Z: -
230592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.67 Z: -
230591		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: -0.92 Z: -
230590		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.35 Z: -
230587		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: -0.49 Z: -
230586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: -
230581		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: 0.11 Z: -
230580		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.48 Z: -
230579		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.9 Z: -
230572		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: 0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230570		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: 0.61 Z: -
230559		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.85 Z: -
230558		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.83 Z: -
230557		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.85 Z: -
230556		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.6 Z: -
230555		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.1 Z: -
230554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.6 Z: -
230551		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.55 Z: -
230550		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.88 Z: -
230549		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.22 Z: -
230548		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230547		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: 0.56 Z: -
230546		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.21 Z: -
230544		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: -
230543		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: 0.56 Z: -
230542		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.53 Z: -
230541		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.2 Z: -
230540		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.33 Y: -0.24 Z: -
230539		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.39 Y: 0.01 Z: -
230538		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.33 Z: -
230537		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: -0.49 Z: -
230533		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.35 Z: -
230530		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.65 Z: -
230525		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.49 Z: -
230524		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.43 Z: -
230522		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.59 Z: -
230519		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.2 Z: -
230516		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.13 Z: -
230514		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.1 Z: -
230513		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: -
230512		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.11 Z: -
230511		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230510		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: -
230509		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.69 Z: -
230508		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.21 Z: -
230503		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.73 Z: -
230502		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.64 Z: -
230498		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.61 Z: -
230486		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.59 Z: -
230484		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.74 Z: -
230483		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.73 Z: -
230482		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.87 Z: -
230481		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: 0.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230478		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.2 Z: -
230476		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.23 Z: -
230475		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.22 Z: -
230474		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: -
230473		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.5 Z: -
230470		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.75 Z: -
230469		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.25 Z: -
230468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.75 Z: -
230464		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: -
230463		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: -0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.77 Z: -
230460		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.95 Z: -
230459		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.5 Z: -
230458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.85 Z: -
230455		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.77 Z: -
230454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.83 Z: -
230453		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.25 Z: -
230452		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: -0.75 Z: -
230451		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.23 Z: -
230450		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -0.5 Z: -
230449		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230446		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.2 Z: -
230445		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.2 Z: -
230443		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.1 Z: -
230442		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: 0.72 Z: -
230435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.73 Z: -
230433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.64 Y: 0.74 Z: -
230432		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.73 Z: -
230429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: 0.73 Z: -
230427		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: -
230425		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.72 Z: -
230424		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: 0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.17 Z: -
230419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.18 Z: -
230418		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.57 Z: -
230414		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.56 Z: -
230413		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.56 Z: -
230412		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: -
230411		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.16 Z: -
230410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.16 Z: -
230407		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.5 Z: -
230404		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.16 Z: -
230402		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230401		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.01 Z: -
230399		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -0.01 Z: -
230397		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.41 Z: -
230396		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: -0.5 Z: -
230395		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.48 Z: -
230394		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.06 Z: -
230392		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.59 Z: -
230390		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: -
230389		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.44 Z: -
230388		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.51 Z: -
230387		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230384		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.43 Z: -
230382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.44 Z: -
230379		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.61 Z: -
230377		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.59 Z: -
230367		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.58 Z: -
230365		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.48 Z: -
230363		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.71 Z: -
230362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.06 Z: -
230359		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.55 Z: -
230358		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.17 Z: -
230356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230354		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.5 Z: -
230352		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.18 Z: -
230351		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: -
230350		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.55 Z: -
230347		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.22 Z: -
230345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.01 Z: -
230344		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.15 Z: -
230343		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.09 Z: -
230342		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.72 Z: -
230341		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.2 Z: -
230339		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
230338		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.56 Z: -
230337		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.88 Z: -
230335		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.88 Z: -
230331		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.43 Z: -
230326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.64 Z: -
230325		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: -
230323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.81 Z: -
230307		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: 0.81 Z: -
230303		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.09 Z: -
230301		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.55 Z: -
230296		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.54 Z: -