


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	729
Superficie con discontinuidades	3.36 (21.145%)
Superficie libre de discontinuidades	12.53 (78.855%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	42	114472.27 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	329	1088174.98 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	243	803751.77 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	76	1198775.72 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	28	78004.95 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	11	80773.45 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241581		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 5.66 Y: -1.08 Z: -0.21</p>
241590		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 5.76 Y: -0.41 Z: -0.01</p>
241594		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 6.03 Y: 0.19 Z: -0.19</p>
241596		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 6.03 Y: 0.27 Z: -0.19</p>
241598		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p>X: 6.02 Y: -0.25 Z: -0.21</p>
241599		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.99 Y: 0.58 Z: 0.62</p>
241600		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.99 Y: 0.58 Z: 0.62</p>
241601		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03</p>
241603		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.99 Y: 0.85 Z: 0.62</p>
241604		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03</p>
241607		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p>X: 5.61 Y: 0.74 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241610		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p style="text-align: center;">X: 6.04 Y: 0.44 Z: -0.2</p>
241611		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.62 Y: 0.27 Z: 0.08</p>
241612		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.75 Y: 1.07 Z: 0.62</p>
241613		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: center;">X: 6.0 Y: 1.1 Z: -0.18</p>
241614		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.58 Y: 0.93 Z: 0.04</p>
241615		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p style="text-align: center;">X: 6.03 Y: 0.49 Z: 0.62</p>
241616		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.58 Y: 1.1 Z: -0.16</p>
241617		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.66 Y: 1.11 Z: -0.12</p>
241620		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.72 Y: 1.1 Z: -0.17</p>
241621		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.51 Y: 0.89 Z: 0.04</p>
241622		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p style="text-align: center;">X: 6.03 Y: 0.49 Z: 0.62</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241627		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0116 m ²	<p>X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.03</p>
241630		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.47 Y: 0.81 Z: 0.05</p>
241631		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 5.47 Y: 0.89 Z: 0.05</p>
241633		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04</p>
241634		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 5.11 Y: 0.57 Z: 0.32</p>
241635		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04</p>
241637		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0222 m ²	<p>X: 5.32 Y: 0.83 Z: 0.04</p>
241640		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 5.54 Y: 1.01 Z: -0.1</p>
241641		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0072 m ²	<p>X: 5.28 Y: 0.66 Z: 0.04</p>
241642		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p>X: 5.1 Y: 0.56 Z: 0.32</p>
241645		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241646		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05</p>
241648		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 5.34 Y: 0.75 Z: 0.04</p>
241650		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 5.47 Y: 0.76 Z: 0.05</p>
241651		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.46 Y: 0.69 Z: 0.05</p>
241653		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p>X: 5.26 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
241654		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.4 Z: 0.04</p>
241660		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.71 Z: 0.29</p>
241661		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.009 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.15 Z: 0.22</p>
241662		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0074 m ²	<p>X: 5.26 Y: -0.04 Z: 0.02</p>
241663		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 5.22 Y: -0.18 Z: 0.02</p>
241664		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.35 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241668		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 5.06 Y: -0.19 Z: 0.3</p>
241670		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.16 Z: 0.24</p>
241671		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p>X: 5.41 Y: -0.11 Z: 0.06</p>
241672		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 5.05 Y: 0.47 Z: 0.62</p>
241673		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 5.26 Y: 0.12 Z: 0.02</p>
241674		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.23 Y: -0.04 Z: 0.01</p>
241675		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0154 m ²	<p>X: 5.27 Y: -0.54 Z: 0.62</p>
241676		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p>X: 5.07 Y: 0.16 Z: 0.27</p>
241681		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.006 m ²	<p>X: 5.08 Y: -0.53 Z: 0.62</p>
241682		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p>X: 5.22 Y: -0.1 Z: 0.02</p>
241683		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 5.27 Y: -0.65 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241686		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p>X: 5.28 Y: -0.62 Z: 0.0</p>
241690		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.3</p>
241691		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.11 Y: -1.09 Z: 0.62</p>
241692		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.78 Z: 0.29</p>
241694		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 5.48 Y: -0.52 Z: 0.01</p>
241696		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 5.29 Y: -0.72 Z: 0.01</p>
241702		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0248 m ²	<p>X: 5.36 Y: -1.32 Z: -0.0</p>
241703		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.28</p>
241706		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0105 m ²	<p>X: 5.06 Y: -0.59 Z: 0.62</p>
241709		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.16 Y: -1.28 Z: -0.22</p>
241710		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p>X: 5.03 Y: -0.44 Z: 0.0</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241712		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 4.81 Y: -0.28 Z: 0.62
241716		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 4.8 Y: -0.45 Z: 0.0
241719		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0242 m ²	X: 4.86 Y: -0.35 Z: 0.03
241720		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 5.03 Y: -0.45 Z: 0.01
241721		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0062 m ²	X: 4.82 Y: -0.32 Z: 0.03
241724		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0056 m ²	X: 4.8 Y: -0.48 Z: 0.01
241725		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0159 m ²	X: 5.13 Y: -0.16 Z: 0.05
241726		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 5.15 Y: -0.74 Z: 0.09
241727		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.15 Y: -0.76 Z: 0.1
241728		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 4.82 Y: -0.25 Z: 0.01
241729		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 4.79 Y: 0.15 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241731		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m ²	<p>X: 5.04 Y: -0.4 Z: 0.02</p>
241734		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 4.8 Y: -0.43 Z: 0.01</p>
241737		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.8 Y: -0.39 Z: 0.01</p>
241738		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0306 m ²	<p>X: 4.86 Y: 0.28 Z: 0.62</p>
241740		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 4.78 Y: 0.3 Z: 0.01</p>
241742		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.3 Z: 0.04</p>
241743		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.25 Z: 0.01</p>
241745		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.15 Z: 0.01</p>
241748		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 4.8 Y: 0.15 Z: 0.01</p>
241750		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.67 Z: 0.02</p>
241751		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.27 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241752		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p>X: 4.78 Y: 0.29 Z: 0.02</p>
241757		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.13 Z: 0.02</p>
241760		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 4.92 Y: 0.38 Z: 0.02</p>
241762		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 5.05 Y: 0.74 Z: 0.03</p>
241763		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.35 Z: 0.02</p>
241767		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.34 Z: 0.03</p>
241768		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0391 m ²	<p>X: 4.87 Y: 0.26 Z: 0.62</p>
241770		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0149 m ²	<p>X: 4.88 Y: 0.91 Z: 0.11</p>
241771		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0218 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.96 Z: 0.04</p>
241776		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0093 m ²	<p>X: 4.82 Y: 0.85 Z: 0.29</p>
241779		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 4.87 Y: 0.62 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241781		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.17 Y: 1.12 Z: -0.13
241782		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 4.63 Y: 0.74 Z: 0.04
241783		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.7 Y: 1.32 Z: 0.62
241784		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 4.19 Y: 0.74 Z: 0.02
241786		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.4 Y: 1.12 Z: -0.15
241787		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.7 Y: 1.11 Z: -0.09
241788		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 4.62 Y: 0.55 Z: 0.04
241790		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 4.16 Y: 0.91 Z: -0.11
241791		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 4.18 Y: 0.54 Z: 0.03
241793		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 4.69 Y: 0.65 Z: 0.04
241796		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0315 m ²	X: 4.43 Y: 0.07 Z: 0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241799		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 4.2 Y: -0.3 Z: 0.62
241803		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 4.17 Y: -0.82 Z: 0.62
241805		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0319 m ²	X: 4.43 Y: 0.0 Z: 0.62
241806		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 4.17 Y: -0.91 Z: 0.02
241807		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 4.2 Y: -0.4 Z: 0.0
241808		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 4.17 Y: -0.85 Z: 0.0
241812		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 4.35 Y: -1.03 Z: 0.02
241813		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0308 m ²	X: 4.43 Y: -0.57 Z: 0.62
241815		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 4.13 Y: -0.77 Z: 0.01
241817		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0328 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.62
241818		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 4.14 Y: -0.85 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241820		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.82 Y: -1.0 Z: 0.01
241822		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0153 m ²	X: 3.98 Y: -1.21 Z: 0.03
241824		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 4.11 Y: -0.61 Z: 0.02
241826		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.12 Y: -0.7 Z: 0.02
241828		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0273 m ²	X: 3.98 Y: -0.34 Z: 0.02
241829		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 3.8 Y: -0.85 Z: -5.49
241830		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.024 m ²	X: 3.98 Y: -1.01 Z: -0.02
241831		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 4.12 Y: -0.55 Z: 0.02
241832		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 3.81 Y: -0.77 Z: 0.02
241834		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 4.17 Y: -0.04 Z: 0.62
241835		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 4.17 Y: -0.04 Z: 0.62

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241836		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02
241837		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02
241840		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0247 m ²	X: 3.98 Y: -0.39 Z: 0.07
241841		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.12 Y: -0.58 Z: 0.62
241842		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0031 m ²	X: 4.17 Y: -0.13 Z: 0.01
241845		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 4.15 Y: -0.04 Z: 0.62
241850		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 3.99 Y: 0.91 Z: 0.29
241851		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 4.0 Y: 0.91 Z: 0.29
241852		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.81 Y: 1.09 Z: -0.16
241855		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 4.16 Y: 0.86 Z: 0.31

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241856		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m ²	<p>X: 4.0 Y: 0.74 Z: 0.32</p>
241860		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 3.27 Y: 1.12 Z: -0.1</p>
241863		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.69 Y: 1.01 Z: -0.16</p>
241865		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 3.27 Y: 0.91 Z: -0.02</p>
241868		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.036 m ²	<p>X: 3.33 Y: 0.41 Z: 0.31</p>
241869		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 3.69 Y: 0.79 Z: -0.14</p>
241871		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 3.6 Y: 0.42 Z: 0.32</p>
241873		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0156 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
241879		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p>X: 3.6 Y: 0.6 Z: 0.29</p>
241882		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 3.43 Y: -0.14 Z: 0.02</p>
241884		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 3.29 Y: -0.26 Z: 0.2</p>

Id	Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241885	<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p>X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
241886	<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p>X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
241887	<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 3.44 Y: -0.05 Z: 0.0</p>
241890	<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
241891	<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
241892	<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.4 Z: 0.29</p>
241893	<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p>X: 3.62 Y: -0.56 Z: 0.62</p>
241895	<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.25 Y: 0.09 Z: 0.27</p>
241896	<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.05 Z: 0.28</p>
241897	<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0232 m ²	<p>X: 3.56 Y: -0.56 Z: 0.62</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241898		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	X: 3.48 Y: 0.03 Z: 0.62
241899		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	X: 3.43 Y: -0.14 Z: 0.01
241902		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0198 m ²	X: 3.58 Y: -0.65 Z: 0.06
241903		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0184 m ²	X: 3.57 Y: -0.05 Z: 0.62
241904		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 3.25 Y: -0.1 Z: 0.62
241905		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	X: 3.43 Y: -1.11 Z: 0.62
241907		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	X: 3.26 Y: -0.35 Z: 0.62
241909		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	X: 3.44 Y: -0.24 Z: 0.62
241910		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	X: 3.44 Y: -0.25 Z: 0.62
241911		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0096 m ²	X: 3.29 Y: -0.46 Z: 0.24
241912		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	X: 3.78 Y: -1.17 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241916		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 3.43 Y: -1.09 Z: 0.01
241922		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.62
241924		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0148 m ²	X: 3.08 Y: -1.19 Z: 0.01
241926		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 2.83 Y: -1.12 Z: -0.19
241927		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0067 m ²	X: 3.19 Y: -0.45 Z: 0.01
241933		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0248 m ²	X: 3.08 Y: -1.01 Z: 0.02
241934		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0082 m ²	X: 2.89 Y: -0.07 Z: 0.62
241935		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0067 m ²	X: 2.84 Y: 0.01 Z: 0.62
241936		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 3.18 Y: -0.44 Z: 0.01
241937		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 3.18 Y: -0.28 Z: 0.01
241942		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 3.35 Y: -0.39 Z: 0.08

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241943		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.84 Y: 0.03 Z: 0.01
241944		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0086 m ²	X: 2.88 Y: -0.07 Z: 0.01
241945		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.82 Y: 0.15 Z: 0.01
241946		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0152 m ²	X: 2.91 Y: 0.16 Z: 0.01
241949		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0054 m ²	X: 3.18 Y: -0.45 Z: 0.01
241950		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 3.18 Y: -0.29 Z: 0.01
241952		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0305 m ²	X: 3.07 Y: 0.25 Z: 0.62
241953		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.89 Y: -0.13 Z: 0.02
241954		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.84 Y: -0.03 Z: 0.01
241955		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 2.82 Y: 0.09 Z: 0.01
241956		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 2.91 Y: 0.21 Z: 0.0

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241957		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0161 m ²	X: 2.91 Y: 0.1 Z: 0.0
241960		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 3.25 Y: 0.41 Z: 0.02
241961		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.11 Y: 0.23 Z: 0.0
241964		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.83 Y: 0.04 Z: 0.01
241965		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 2.85 Y: -0.03 Z: 0.62
241966		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 2.93 Y: 0.04 Z: 0.02
241967		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 3.26 Y: 0.38 Z: 0.02
241972		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.12 Y: 0.19 Z: 0.01
241975		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.92 Y: 0.17 Z: 0.01
241976		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0226 m ²	X: 2.95 Y: 1.07 Z: 0.62
241980		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 3.25 Y: 0.55 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241981		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0364 m ²	X: 3.07 Y: 0.28 Z: 0.1
241982		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.12 Y: 0.37 Z: 0.02
241983		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0103 m ²	X: 3.11 Y: 0.94 Z: -1.51
241985		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0233 m ²	X: 2.95 Y: 0.77 Z: -5.39
241986		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 2.93 Y: 1.0 Z: -1.44
241988		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0061 m ²	X: 3.25 Y: 0.52 Z: 0.62
241989		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0097 m ²	X: 3.11 Y: 0.94 Z: -1.51
241990		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.82 Y: 1.22 Z: -0.16
241992		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.05 Y: 0.93 Z: -1.52
241993		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.06 Y: 1.06 Z: 0.03
241994		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
241995		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 2.75 Y: 0.86 Z: 0.03
241996		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0221 m ²	X: 2.72 Y: 0.55 Z: 0.31
241998		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.89 Y: 0.88 Z: 0.03
241999		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 2.51 Y: 1.28 Z: 0.62
242001		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.45 Y: 1.01 Z: -0.17
242003		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.42 Y: 1.28 Z: 0.62
242004		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 2.38 Y: 1.28 Z: 0.62
242005		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 2.38 Y: 1.01 Z: -0.12
242006		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 2.6 Y: 1.12 Z: -0.14
242008		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.46 Y: 1.28 Z: 0.62
242009		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.74 Y: 0.56 Z: -1.47

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242010		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 2.75 Y: 0.86 Z: -5.33
242011		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 2.75 Y: 0.86 Z: -5.33
242012		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 2.45 Y: 0.55 Z: -1.43
242013		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.03
242014		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.4 Y: 0.24 Z: 0.62
242015		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0275 m ²	X: 2.7 Y: 0.7 Z: -5.55
242016		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 2.67 Y: 0.24 Z: 0.62
242017		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 2.89 Y: 0.85 Z: 0.02
242019		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0061 m ²	X: 2.66 Y: 0.24 Z: 0.62
242020		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0082 m ²	X: 2.4 Y: 0.97 Z: -0.11
242022		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0064 m ²	X: 2.76 Y: -0.01 Z: 0.62

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242023		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.44 Y: 0.56 Z: 0.02
242024		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 2.66 Y: 0.2 Z: 0.02
242025		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.41 Y: 0.18 Z: 0.02
242026		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.74 Y: 0.54 Z: 0.02
242029		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 2.87 Y: -0.01 Z: 0.03
242030		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.016 m ²	X: 2.59 Y: 0.76 Z: 0.62
242031		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0332 m ²	X: 2.63 Y: 0.06 Z: 0.07
242032		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.8 Y: -0.22 Z: 0.02
242033		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0103 m ²	X: 2.75 Y: -0.11 Z: 0.07
242034		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 2.85 Y: -0.3 Z: 0.62
242035		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0092 m ²	X: 2.86 Y: -0.11 Z: 0.07

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242036		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 2.4 Y: -0.11 Z: 0.05
242037		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.43 Y: 0.45 Z: 0.02
242038		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0087 m ²	X: 2.4 Y: 0.07 Z: 0.01
242039		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 2.65 Y: 0.09 Z: 0.01
242042		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02
242043		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02
242044		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.36 Y: -0.32 Z: 0.62
242045		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02
242046		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02
242047		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02
242048		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0087 m ²	X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242049		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.011 m ²	X: 2.77 Y: 0.01 Z: 0.01
242050		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.01
242051		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.52 Y: -0.39 Z: 0.01
242052		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0112 m ²	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.05
242053		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.67 Y: 0.2 Z: 0.62
242055		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0094 m ²	X: 2.87 Y: 0.02 Z: 0.02
242057		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.0
242058		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0112 m ²	X: 2.54 Y: -0.5 Z: 0.05
242059		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 2.36 Y: -0.23 Z: 0.01
242060		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.53 Y: -0.56 Z: 0.62
242061		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.37 Y: -0.5 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242062		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0327 m ²	X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.04
242063		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.53 Y: -0.56 Z: 0.62
242064		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0086 m ²	X: 2.85 Y: -0.38 Z: 0.01
242065		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0085 m ²	X: 2.8 Y: -0.28 Z: 0.01
242066		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0106 m ²	X: 2.75 Y: -0.16 Z: 0.01
242067		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.51 Y: -0.57 Z: 0.01
242069		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0125 m ²	X: 2.86 Y: -0.14 Z: 0.02
242070		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 2.51 Y: -0.73 Z: 0.01
242072		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0071 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.62
242073		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 2.4 Y: -0.16 Z: 0.0
242074		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.65 Y: 0.03 Z: 0.62

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242075		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0234 m ²	X: 2.61 Y: -0.66 Z: 0.05
242076		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.8 Y: -0.32 Z: 0.62
242077		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 2.86 Y: -0.42 Z: 0.02
242078		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 2.51 Y: -0.6 Z: 0.0
242079		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.76 Y: -0.23 Z: 0.62
242080		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.51 Y: -0.76 Z: 0.03
242081		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 2.87 Y: -0.23 Z: 0.62
242082		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 2.36 Y: -0.44 Z: 0.01
242083		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 2.51 Y: -0.72 Z: 0.0
242086		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.51 Y: -0.55 Z: 0.62
242091		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.17 Y: -1.27 Z: -0.24

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242092		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.45 Y: -1.04 Z: -0.23
242094		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 1.93 Y: -0.27 Z: 0.62
242097		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0261 m ²	X: 2.18 Y: -1.11 Z: 0.62
242098		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 2.45 Y: -0.32 Z: 0.62
242099		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.16 Y: -0.98 Z: -0.14
242100		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0277 m ²	X: 2.19 Y: -1.06 Z: 0.01
242101		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 1.93 Y: -0.22 Z: 0.0
242102		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 2.31 Y: -0.12 Z: 0.01
242103		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 2.46 Y: -0.29 Z: 0.03
242104		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 2.45 Y: -0.29 Z: 0.02
242107		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.37 Y: 0.3 Z: 0.62

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242108		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 2.38 Y: 0.12 Z: 0.01
242109		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0225 m ²	X: 2.18 Y: -0.37 Z: 0.09
242110		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 2.45 Y: -0.3 Z: 0.01
242111		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 2.37 Y: 0.12 Z: 0.01
242112		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 2.31 Y: -0.12 Z: 0.01
242113		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 1.93 Y: -0.22 Z: 0.01
242114		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0075 m ²	X: 2.37 Y: 0.35 Z: 0.01
242115		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.37 Y: 0.18 Z: 0.01
242117		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 2.45 Y: -0.23 Z: 0.02
242118		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 1.93 Y: -0.16 Z: 0.01
242120		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 2.31 Y: -0.07 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242121		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p>X: 2.31 Y: -0.07 Z: 0.01</p>
242122		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0248 m ²	<p>X: 2.18 Y: -0.31 Z: 0.62</p>
242123		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 2.36 Y: 0.34 Z: 0.02</p>
242124		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.7 Z: 0.02</p>
242126		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.68 Z: 0.02</p>
242127		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 2.37 Y: 0.17 Z: 0.02</p>
242129		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 2.32 Y: -0.05 Z: 0.62</p>
242130		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0409 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.96 Z: 0.29</p>
242131		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 2.42 Y: 0.71 Z: 0.03</p>
242132		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p>X: 2.37 Y: 0.33 Z: 0.03</p>
242134		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.66 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242137		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 2.16 Y: 0.65 Z: 0.02
242138		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 2.18 Y: 0.66 Z: 0.02
242141		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 2.42 Y: 0.93 Z: 0.04
242142		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0413 m ²	X: 2.18 Y: 0.69 Z: 0.32
242143		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0081 m ²	X: 2.21 Y: 0.91 Z: 0.03
242145		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.32 Y: 1.07 Z: -1.61
242147		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 1.97 Y: 1.34 Z: 0.62
242181		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0055 m ²	X: 1.96 Y: 0.56 Z: 0.32
242190		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.7 Y: 1.12 Z: -0.15
242201		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
242218		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0342 m ²	X: 1.78 Y: 0.69 Z: 0.14

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242225		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 1.61 Y: 1.28 Z: 0.62
242230		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 1.53 Y: 1.28 Z: 0.62
242239		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.45 Y: 1.28 Z: 0.62
242244		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 1.65 Y: 1.28 Z: 0.62
242281		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 1.96 Y: 0.77 Z: 0.3
242288		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.011 m ²	X: 1.48 Y: 0.35 Z: 0.3
242312		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0085 m ²	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
242319		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0362 m ²	X: 1.51 Y: 0.86 Z: 0.29
242327		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.028 m ²	X: 1.51 Y: 0.71 Z: 0.3
242368		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0231 m ²	X: 1.79 Y: 0.11 Z: 0.09
242422		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.62

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242442		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.69 Y: 0.14 Z: 0.02
242461		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 1.66 Y: 0.13 Z: 0.01
242494		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.01
242519		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0205 m ²	X: 1.79 Y: -0.49 Z: 0.07
242581		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.34 Z: 0.01
242603		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 1.78 Y: -0.83 Z: 0.62
242659		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
242664		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.78 Y: -0.87 Z: 0.02
242678		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 1.78 Y: -0.87 Z: 0.02
242684		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 1.46 Y: -0.86 Z: 0.29
242692		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 1.46 Y: -0.54 Z: 0.27

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242747		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.71</p> <p>Y: -1.13</p> <p>Z: -0.2</p>
242756		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 1.46</p> <p>Y: -0.66</p> <p>Z: 0.26</p>
242783		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 1.76</p> <p>Y: -0.87</p> <p>Z: 0.01</p>
242789		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0166 m ²	<p>X: 1.74</p> <p>Y: -1.18</p> <p>Z: -0.0</p>
242843		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 1.39</p> <p>Y: -1.12</p> <p>Z: -0.01</p>
242857		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 1.33</p> <p>Y: -0.63</p> <p>Z: 0.01</p>
242861		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 1.35</p> <p>Y: -0.72</p> <p>Z: 0.0</p>
242866		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 1.35</p> <p>Y: -0.72</p> <p>Z: 0.0</p>
242875		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 1.03</p> <p>Y: -1.13</p> <p>Z: -0.18</p>
242880		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0209 m ²	<p>X: 1.27</p> <p>Y: -0.5</p> <p>Z: 0.62</p>
242885		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0087 m ²	<p>X: 1.43</p> <p>Y: -1.1</p> <p>Z: -0.23</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242900		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 1.32 Y: -0.62 Z: 0.01</p>
242903		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 1.32 Y: -0.62 Z: 0.01</p>
242913		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 1.34 Y: -0.7 Z: 0.01</p>
242920		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 1.38 Y: -0.69 Z: 0.01</p>
242921		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.41 Y: -1.12 Z: 0.62</p>
242922		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p>X: 1.55 Y: -0.89 Z: 0.06</p>
242923		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 1.32 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
242927		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 1.34 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
242928		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.009 m ²	<p>X: 1.34 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
242930		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p>X: 1.47 Y: 0.0 Z: 0.62</p>
242931		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.009 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242933		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 1.33 Y: -0.56 Z: 0.62
242935		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0055 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.01
242938		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 1.53 Y: -0.56 Z: 0.62
242939		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 1.53 Y: -0.56 Z: 0.62
242940		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0311 m ²	X: 1.26 Y: -0.49 Z: 0.09
242941		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 1.45 Y: 0.16 Z: 0.01
242943		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 1.46 Y: 0.32 Z: 0.06
242948		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.53 Y: 0.21 Z: 0.06
242951		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0074 m ²	X: 1.54 Y: 0.47 Z: 0.62
242953		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0103 m ²	X: 1.36 Y: 0.71 Z: 0.03
242955		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 1.46 Y: 0.7 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242956		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 1.46 Y: 0.32 Z: 0.02</p>
242957		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m ²	<p>X: 1.46 Y: 0.16 Z: 0.02</p>
242958		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0198 m ²	<p>X: 1.25 Y: 0.24 Z: 0.09</p>
242959		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 1.47 Y: 0.75 Z: 0.03</p>
242960		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 1.39 Y: 0.73 Z: 0.03</p>
242962		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 1.47 Y: 0.36 Z: 0.02</p>
242963		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0142 m ²	<p>X: 1.32 Y: 0.26 Z: 0.62</p>
242964		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 1.53 Y: 0.92 Z: 0.09</p>
242965		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 1.33 Y: 0.76 Z: 0.03</p>
242966		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0138 m ²	<p>X: 1.45 Y: 0.93 Z: -1.43</p>
242968		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 1.39 Y: 1.21 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242970		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 1.38 Y: 1.2 Z: 0.02
242971		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 1.02 Y: 1.17 Z: -0.16
242972		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 1.14 Y: 1.18 Z: 0.62
242974		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 0.7 Y: 0.84 Z: 0.04
242976		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 0.61 Y: 0.83 Z: -1.64
242978		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 0.94 Y: 1.1 Z: -0.1
242981		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 0.71 Y: 0.98 Z: -0.2
242982		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 0.82 Y: 0.76 Z: 0.04
242984		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0251 m ²	X: 0.83 Y: 1.1 Z: 0.62
242985		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 0.8 Y: 0.44 Z: 0.05
242986		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 0.8 Y: 0.44 Z: 0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242987		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 1.07 Y: 0.98 Z: -0.02
242988		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 0.78 Y: 0.56 Z: 0.32
242991		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 0.67 Y: 0.59 Z: -0.2
242992		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 0.8 Y: 0.42 Z: 0.03
242995		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0177 m ²	X: 0.93 Y: -0.03 Z: 0.62
242996		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.09 Y: 0.13 Z: 0.04
242997		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 0.66 Y: 0.41 Z: -0.2
242998		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 0.79 Y: 0.44 Z: 0.04
243000		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 0.67 Y: -0.24 Z: -0.22
243001		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 0.63 Y: -0.12 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243003		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	X: 1.09 Y: 0.15 Z: 0.03
243004		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	X: 0.67 Y: -0.24 Z: -0.21
243006		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.025 m ²	X: 0.64 Y: -0.25 Z: -0.22
243007		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m ²	X: 1.08 Y: 0.25 Z: 0.62
243008		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	X: 0.9 Y: -0.56 Z: 0.62
243010		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m ²	X: 0.68 Y: -0.27 Z: -0.23
243012		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	X: 0.91 Y: -0.4 Z: 0.0
243013		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m ²	X: 0.65 Y: 0.07 Z: -0.22
243014		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	X: 0.66 Y: -0.29 Z: -0.23
243015		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	X: 0.65 Y: 0.07 Z: -0.22

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243016		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 0.88 Y: -0.63 Z: 0.02</p>
243017		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 0.89 Y: -0.48 Z: 0.02</p>
243018		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m ²	<p>X: 0.66 Y: -0.49 Z: -0.21</p>
243021		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 0.65 Y: -0.17 Z: -0.14</p>
243022		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 0.56 Y: -0.02 Z: 0.62</p>
243023		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 0.9 Y: -0.47 Z: 0.01</p>
243024		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 0.9 Y: -0.63 Z: 0.01</p>
243027		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 0.66 Y: -0.68 Z: -0.22</p>
243029		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 0.67 Y: -0.44 Z: -0.22</p>
243031		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 0.9 Y: -0.72 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243034		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 0.67 Y: -0.89 Z: -0.22</p>
243035		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 0.89 Y: -0.55 Z: 0.62</p>
243036		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 0.67 Y: -0.58 Z: 0.62</p>
243039		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 1.06 Y: -1.23 Z: -0.07</p>
243040		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0155 m ²	<p>X: 0.83 Y: -1.31 Z: 0.01</p>
243042		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.46 Y: -1.02 Z: 0.2</p>
243045		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.46 Y: -1.11 Z: 0.42</p>
243047		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 1.46 Y: -1.04 Z: 0.26</p>
243054		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.45 Y: -0.5 Z: 0.42</p>
243055		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.45 Y: -0.61 Z: 0.41</p>
243056		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 1.45 Y: -0.55 Z: 0.2</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243057		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.45 Y: -0.57 Z: 0.42</p>
243061		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.45 Y: -0.23 Z: 0.42</p>
243066		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.46 Y: 0.12 Z: 0.42</p>
243067		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.46 Y: 0.1 Z: 0.25</p>
243069		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.47 Z: 0.42</p>
243072		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.39 Z: 0.42</p>
243076		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 1.56 Y: 0.6 Z: 0.4</p>
243077		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.63 Z: 0.43</p>
243083		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 1.27 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243085		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.26 Y: 0.6 Z: 0.35</p>
243086		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.34 Y: 0.6 Z: 0.41</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243087		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.3 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243089		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.1 Y: 0.6 Z: 0.4</p>
243091		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.18 Y: 0.6 Z: 0.37</p>
243092		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.08 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243094		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.01 Y: 0.59 Z: 0.4</p>
243095		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 1.02 Y: 0.59 Z: 0.39</p>
243097		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 0.68 Y: 0.58 Z: 0.4</p>
243099		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 0.71 Y: 0.58 Z: 0.39</p>
243100		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 0.62 Y: 0.58 Z: 0.24</p>
243101		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 0.65 Y: 0.58 Z: 0.42</p>
243102		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 0.63 Y: 0.58 Z: 0.39</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243103		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m ²	X: 0.7 Y: 0.58 Z: 0.39
243104		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 0.78 Y: 1.22 Z: 0.25
243107		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 0.62 Y: 1.22 Z: 0.23
243108		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 0.77 Y: 1.22 Z: 0.25
243112		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 0.82 Y: 1.22 Z: 0.25
243113		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 0.82 Y: 1.22 Z: 0.19
243115		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 0.87 Y: 1.22 Z: 0.14
243125		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 1.31 Y: 0.81 Z: 0.41
243126		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 1.31 Y: 0.97 Z: 0.32
243128		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 1.31 Y: 0.94 Z: 0.35
243130		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 1.31 Y: 0.97 Z: 0.25

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243131		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.96 Z: 0.25</p>
243132		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.94 Z: 0.29</p>
243133		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.96 Z: 0.19</p>
243134		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.95 Z: 0.42</p>
243135		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.99 Z: 0.39</p>
243139		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.31 Y: 1.17 Z: 0.42</p>
243140		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.31 Y: 1.12 Z: 0.22</p>
243142		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 1.31 Y: 1.17 Z: 0.35</p>
243143		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 1.31 Y: 1.02 Z: 0.41</p>
243145		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.31 Y: 1.12 Z: 0.25</p>
243146		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.65 Y: 1.18 Z: 0.2</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243147		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 1.65 Y: 1.18 Z: 0.17
243153		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 1.65 Y: 1.06 Z: 0.36
243154		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 1.65 Y: 1.09 Z: 0.28
243155		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.65 Y: 0.98 Z: 0.19
243164		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 1.65 Y: 0.89 Z: 0.4
243165		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 1.65 Y: 0.86 Z: 0.4
243171		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 1.78 Y: 1.22 Z: 0.4
243172		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 1.77 Y: 1.22 Z: 0.41
243178		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 3.08 Y: 1.22 Z: 0.38
243179		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 3.1 Y: 1.22 Z: 0.14
243182		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 3.09 Y: 1.3 Z: 0.38

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243186		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 3.43 Y: 1.09 Z: 0.17
243187		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 3.43 Y: 1.08 Z: 0.3
243189		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 3.43 Y: 1.09 Z: 0.21
243190		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 3.43 Y: 1.09 Z: 0.22
243192		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 3.41 Y: 0.81 Z: 0.17
243193		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 3.43 Y: 0.89 Z: 0.25
243194		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 3.43 Y: 0.89 Z: 0.25
243201		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.62 Y: 1.21 Z: 0.42
243205		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.01 Y: 1.21 Z: 0.39
243208		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.53 Y: 1.2 Z: 0.32
243210		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.82 Y: 1.2 Z: 0.22

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243211		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 4.87 Y: 1.2 Z: 0.39</p>
243213		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 4.99 Y: 0.8 Z: 0.22</p>
243214		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.72 Z: 0.38</p>
243215		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.77 Z: 0.23</p>
243216		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.72 Z: 0.43</p>
243218		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 4.97 Y: 0.8 Z: 0.41</p>
243220		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 5.03 Y: 1.05 Z: 0.3</p>
243223		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.94 Z: 0.42</p>
243224		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.93 Z: 0.21</p>
243226		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.92 Z: 0.42</p>
243232		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 5.03 Y: 1.08 Z: 0.35</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243233		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.03 Y: 1.11 Z: 0.3
243234		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.03 Y: 1.1 Z: 0.42
243235		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.03 Y: 1.07 Z: 0.3
243236		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.03 Y: 1.11 Z: 0.27
243237		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.03 Y: 1.1 Z: 0.36
243239		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 5.25 Y: 1.17 Z: 0.2
243241		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: 1.18 Z: 0.27
243245		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 5.25 Y: 1.06 Z: 0.25
243246		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: 1.08 Z: 0.32
243247		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m ²	X: 5.25 Y: 1.06 Z: 0.28
243249		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 5.25 Y: 0.92 Z: 0.29

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243251		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 5.25 Y: 1.06 Z: 0.27
243253		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: 1.04 Z: 0.33
243256		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 5.25 Y: 0.8 Z: 0.28
243257		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 5.25 Y: 0.87 Z: 0.25
243258		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.22 Y: 0.8 Z: 0.22
243259		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 5.21 Y: 0.8 Z: 0.27
243268		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 5.42 Y: 1.2 Z: 0.16
243273		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.71 Y: 1.2 Z: 0.26
243274		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.68 Y: 1.2 Z: 0.19
243275		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.72 Y: 1.2 Z: 0.15
243277		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.94 Y: 1.2 Z: 0.18

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243281		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.92 Y: 1.2 Z: 0.19
243282		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 5.93 Y: 1.2 Z: 0.37
243285		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.83 Y: 1.2 Z: 0.37
243286		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.95 Y: 0.58 Z: 0.16
243287		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.96 Y: 0.58 Z: 0.28
243288		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.95 Y: 0.58 Z: 0.28
243289		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.94 Y: 0.58 Z: 0.39
243290		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.95 Y: 0.58 Z: 0.32
243291		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.89 Y: 0.58 Z: 0.29
243293		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.89 Y: 0.58 Z: 0.29
243294		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 5.97 Y: 0.58 Z: 0.28

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243296		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.92 Y: 0.58 Z: 0.15</p>
243297		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.92 Y: 0.58 Z: 0.16</p>
243298		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.9 Y: 0.58 Z: 0.27</p>
243299		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.95 Y: 0.58 Z: 0.27</p>
243300		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.9 Y: 0.58 Z: 0.28</p>
243302		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.94 Y: 0.58 Z: 0.3</p>
243303		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.96 Y: 0.58 Z: 0.42</p>
243304		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.95 Y: 0.58 Z: 0.28</p>
243307		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.71 Y: 0.58 Z: 0.39</p>
243308		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.72 Y: 0.58 Z: 0.39</p>
243309		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.67 Y: 0.58 Z: 0.28</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243310		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.76 Y: 0.58 Z: 0.39
243311		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.66 Y: 0.58 Z: 0.3
243313		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.5 Y: 0.58 Z: 0.39
243314		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.42 Y: 0.58 Z: 0.41
243315		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.45 Y: 0.58 Z: 0.4
243316		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.48 Y: 0.58 Z: 0.41
243322		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.2 Y: 0.58 Z: 0.41
243324		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.26 Y: 0.58 Z: 0.39
243325		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.2 Y: 0.58 Z: 0.41
243326		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.24 Y: 0.58 Z: 0.42
243329		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0068 m ²	X: 5.27 Y: 0.42 Z: 0.24

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243331		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.32 Z: 0.42</p>
243333		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.3 Z: 0.38</p>
243334		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.3 Z: 0.42</p>
243335		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.41 Z: 0.31</p>
243336		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.33 Z: 0.35</p>
243338		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0099 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.0 Z: 0.24</p>
243339		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.27 Y: 0.09 Z: 0.24</p>
243343		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.26 Y: -0.21 Z: 0.24</p>
243345		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.26 Y: -0.16 Z: 0.31</p>
243347		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.26 Y: -0.13 Z: 0.25</p>
243348		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.26 Y: -0.17 Z: 0.42</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243354		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: -0.52 Z: 0.42
243356		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: -0.83 Z: 0.29
243358		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.25 Y: -0.87 Z: 0.42
243359		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.25 Y: -0.83 Z: 0.29
243361		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.25 Y: -0.86 Z: 0.35
243362		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.25 Y: -0.86 Z: 0.34
243366		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.22 Y: -0.93 Z: 0.24
243368		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.22 Y: -1.02 Z: 0.35
243370		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.22 Y: -1.03 Z: 0.43
243374		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.22 Y: -0.97 Z: 0.42
243375		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -1.07 Z: 0.21

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243377		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 5.2 Y: -1.1 Z: 0.31
243379		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 5.2 Y: -1.1 Z: 0.3
243382		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -1.04 Z: 0.14
243384		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -1.04 Z: 0.14
243388		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -1.02 Z: 0.24
243390		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.2 Y: -1.02 Z: 0.2
243391		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.2 Y: -1.18 Z: 0.3
243393		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -1.08 Z: 0.24
243397		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.02 Y: -1.18 Z: 0.42
243400		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.02 Y: -0.73 Z: 0.3
243402		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.02 Y: -0.69 Z: 0.35

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243411		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.44 Z: 0.23</p>
243412		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.31 Z: 0.24</p>
243413		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.37 Z: 0.27</p>
243415		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 5.02 Y: 0.06 Z: 0.24</p>
243419		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.07 Z: 0.36</p>
243420		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.02 Y: 0.05 Z: 0.28</p>
243421		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.0 Z: 0.29</p>
243425		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.31 Z: 0.36</p>
243428		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.32 Z: 0.42</p>
243434		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 5.03 Y: 0.33 Z: 0.36</p>
243450		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 4.91 Y: 0.57 Z: 0.42</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243455		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.85 Y: 0.57 Z: 0.4
243456		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.77 Y: 0.57 Z: 0.37
243457		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 4.75 Y: 0.57 Z: 0.39
243459		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 4.78 Y: 0.57 Z: 0.38
243461		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.69 Y: 0.57 Z: 0.41
243462		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 4.75 Y: 0.57 Z: 0.38
243463		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 4.72 Y: 0.57 Z: 0.38
243466		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.44 Y: 0.56 Z: 0.37
243467		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.42 Y: 0.56 Z: 0.39
243468		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 4.34 Y: 0.56 Z: 0.41
243471		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 4.02 Y: 0.56 Z: 0.42

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243472		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.08 Y: 0.56 Z: 0.39
243473		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 4.11 Y: 0.56 Z: 0.38
243474		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.98 Y: 0.56 Z: 0.43
243477		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.81 Y: 0.58 Z: 0.42
243478		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 3.91 Y: 0.58 Z: 0.37
243479		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.85 Y: 0.58 Z: 0.4
243481		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.8 Y: 0.58 Z: 0.41
243486		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.57 Y: 0.6 Z: 0.41
243487		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 3.62 Y: 0.6 Z: 0.4
243488		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 3.65 Y: 0.6 Z: 0.37
243489		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 3.65 Y: 0.6 Z: 0.42

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243490		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.7 Y: 0.6 Z: 0.41
243496		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.41 Y: 0.6 Z: 0.4
243497		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.35 Y: 0.6 Z: 0.42
243499		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.38 Y: 0.6 Z: 0.4
243500		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 3.42 Y: 0.61 Z: 0.38
243508		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 3.42 Y: 0.33 Z: 0.4
243509		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 3.42 Y: 0.33 Z: 0.4
243510		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 3.42 Y: 0.48 Z: 0.35
243512		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 3.42 Y: 0.48 Z: 0.35
243513		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.42 Y: 0.37 Z: 0.36
243514		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.42 Y: 0.36 Z: 0.42

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243516		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0056 m ²	X: 3.42 Y: 0.07 Z: 0.23
243519		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.42 Y: -0.04 Z: 0.42
243521		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0128 m ²	X: 3.42 Y: -0.35 Z: 0.24
243524		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.42 Y: -0.79 Z: 0.23
243527		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 3.42 Y: -0.75 Z: 0.36
243532		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 3.42 Y: -1.18 Z: 0.42
243534		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 3.42 Y: -1.09 Z: 0.33
243552		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 3.25 Y: 0.12 Z: 0.21
243558		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 3.31 Y: 0.6 Z: 0.32
243566		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.26 Y: 0.6 Z: 0.38
243567		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 3.29 Y: 0.6 Z: 0.39

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243574		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.03 Y: 0.6 Z: 0.37
243576		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 3.06 Y: 0.6 Z: 0.38
243577		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.07 Y: 0.6 Z: 0.3
243578		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 3.02 Y: 0.6 Z: 0.4
243579		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.07 Y: 0.6 Z: 0.3
243580		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 2.63 Y: 0.6 Z: 0.24
243581		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 2.64 Y: 0.6 Z: 0.4
243583		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.7 Y: 0.6 Z: 0.23
243584		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 2.64 Y: 0.6 Z: 0.4
243585		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 2.62 Y: 0.6 Z: 0.42
243586		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 2.62 Y: 0.6 Z: 0.37

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243587		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.21 Y: 0.6 Z: 0.23
243588		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 2.24 Y: 0.6 Z: 0.4
243591		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.27 Y: 0.6 Z: 0.39
243592		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 2.33 Y: 0.6 Z: 0.36
243593		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 2.24 Y: 0.6 Z: 0.37
243595		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.87 Y: 0.6 Z: 0.39
243598		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 1.84 Y: 0.6 Z: 0.4
243599		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 1.84 Y: 0.6 Z: 0.37
243600		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 1.79 Y: 0.6 Z: 0.39
243601		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.82 Y: 0.6 Z: 0.42
243602		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.86 Y: 0.6 Z: 0.2

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243603		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.82 Y: 0.6 Z: 0.38</p>
243608		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.65 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243610		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.59 Y: 0.6 Z: 0.42</p>
243611		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.62 Y: 0.6 Z: 0.41</p>
243612		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.59 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243613		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.59 Y: 0.6 Z: 0.39</p>
243618		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.66 Y: 0.32 Z: 0.39</p>
243624		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.66 Y: 0.22 Z: 0.36</p>
243627		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.65 Y: -0.29 Z: 0.22</p>
243628		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.65 Y: -0.29 Z: 0.24</p>
243629		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.65 Y: -0.3 Z: 0.23</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243631		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 1.65 Y: -0.29 Z: 0.22</p>
243633		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.65 Y: -0.22 Z: 0.22</p>
243635		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.65 Y: -0.16 Z: 0.4</p>
243636		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.35 Z: 0.22</p>
243637		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.27 Z: 0.21</p>
243639		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.25 Z: 0.2</p>
243641		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.24 Z: 0.2</p>
243642		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.29 Z: 0.2</p>
243644		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.34 Z: 0.21</p>
243645		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.59 Z: 0.21</p>
243647		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.57 Z: 0.2</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
243650		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.62 Z: 0.2</p>
243651		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.56 Z: 0.19</p>
243652		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.56 Z: 0.2</p>
243653		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.56 Z: 0.2</p>
243655		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 1.64 Y: -0.66 Z: 0.39</p>
243658		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 1.65 Y: -0.92 Z: 0.36</p>
243661		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.65 Y: -0.76 Z: 0.37</p>
243667		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.64 Y: -1.05 Z: 0.14</p>