

**Resumen de inspección**

<b>Superficie horizontal</b>	10.05 m <sup>2</sup>
<b>Superficie vertical</b>	5.84 m <sup>2</sup>
<b>Superficie total</b>	15.89 m <sup>2</sup>
<b>Total discontinuidades encontradas</b>	1257
<b>Superficie con discontinuidades</b>	6.79 (42.731%)
<b>Superficie libre de discontinuidades</b>	9.1 (57.269%)

**Tipología de discontinuidades**

	<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Superficie</b>
	<b>IV-1A</b> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	64	249225.58 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	507	2142684.33 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	436	1966579.56 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	128	1777629.59 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	85	313396.48 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	34	315619.39 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-6</b> Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	3	27589.22 mm <sup>2</sup>
	<b>SOLD</b> Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm <sup>2</sup>



**Detalle de discontinuidades**

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
273811		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.54 Y: -1.05 Z: -0.11</p>
273813		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -0.44 Z: -0.19</p>
273814		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -1.03 Z: -0.21</p>
273817		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.81 Y: -0.77 Z: -0.21</p>
273818		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -0.7 Z: -0.2</p>
273823		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -0.7 Z: -0.2</p>
273824		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.02 Y: -0.43 Z: -0.19</p>
273826		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0088 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -0.74 Z: -0.2</p>
273828		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0055 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.03 Y: -0.74 Z: -0.2</p>
273829		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.54 Y: -1.05 Z: -0.1</p>
273832		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.77 Y: -0.83 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
273834		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 6.05 Y: -0.01 Z: 0.63
273835		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.43 Z: -0.2
273836		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.77 Z: -0.2
273839		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.43 Z: -0.19
273840		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 5.77 Y: -0.83 Z: 0.63
273841		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 6.05 Y: -0.01 Z: 0.63
273845		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: 0.08 Z: -0.19
273846		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.51 Z: -0.21
273849		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: 0.08 Z: -0.19
273850		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.52 Z: -0.21
273851		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.58 Z: 0.63

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273852		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 6.02 Y: -0.26 Z: -0.21
273853		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 6.05 Y: 0.15 Z: -0.19
273855		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0064 m <sup>2</sup>	X: 5.62 Y: 0.54 Z: 0.63
273856		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 5.78 Y: 0.0 Z: 0.01
273858		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0065 m <sup>2</sup>	X: 5.62 Y: 0.54 Z: 0.63
273859		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.58 Z: 0.63
273860		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0066 m <sup>2</sup>	X: 5.62 Y: 0.54 Z: 0.63
273861		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 6.05 Y: 0.15 Z: -0.19
273862		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.33 Z: -0.19
273863		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.23 Z: -0.2
273864		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	X: 5.91 Y: 0.01 Z: 0.0

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273865		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.02 Y: 0.06 Z: -0.19
273866		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 5.78 Y: 0.0 Z: 0.01
273867		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0062 m <sup>2</sup>	X: 5.62 Y: 0.55 Z: 0.02
273870		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.58 Z: -0.19
273873		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 5.92 Y: 0.08 Z: 0.0
273875		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.99 Y: 0.85 Z: 0.63
273876		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 5.63 Y: 0.55 Z: 0.02
273879		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.02 Z: -0.21
273880		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.58 Z: -0.19
273881		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.016 m <sup>2</sup>	X: 5.63 Y: 0.09 Z: 0.08
273882		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	X: 5.92 Y: 0.08 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273883		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0181 m <sup>2</sup>	X: 6.01 Y: 0.03 Z: -0.2
273885		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 6.03 Y: -0.02 Z: -0.21
273886		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0172 m <sup>2</sup>	X: 5.86 Y: 0.05 Z: -0.02
273887		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 5.62 Y: 0.56 Z: 0.03
273888		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.85 Z: -0.19
273890		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 5.75 Y: 0.75 Z: 0.3
273891		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	X: 6.02 Y: 0.24 Z: -0.2
273892		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 6.05 Y: 0.32 Z: -0.2
273893		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0308 m <sup>2</sup>	X: 5.68 Y: 0.72 Z: 0.3
273896		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 5.63 Y: 0.56 Z: 0.03
273897		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.85 Z: -0.19

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273899		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 6.01 Y: 0.56 Z: -0.19
273900		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.51 Y: 0.87 Z: 0.04
273905		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0336 m <sup>2</sup>	X: 5.67 Y: 0.72 Z: 0.3
273906		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 6.0 Y: 0.81 Z: -0.19
273910		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
273911		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	X: 5.92 Y: 0.58 Z: 0.01
273912		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 6.02 Y: 0.49 Z: 0.63
273913		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
273914		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 5.99 Y: 1.06 Z: -0.19
273916		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 5.81 Y: 0.76 Z: -0.19
273918		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 5.92 Y: 0.78 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
273921		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04</p>
273922		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.01 Y: 0.81 Z: -0.19</p>
273923		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04</p>
273924		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	<p>X: 6.02 Y: 0.49 Z: 0.63</p>
273926		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04</p>
273927		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.99 Y: 1.06 Z: -0.18</p>
273930		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.66 Y: 1.01 Z: -0.16</p>
273932		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.74 Y: 1.01 Z: -0.16</p>
273933		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.59 Y: 0.8 Z: 0.05</p>
273935		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0226 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.11 Y: 0.56 Z: 0.32</p>
273938		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0116 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273941		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0188 m <sup>2</sup>	X: 5.32 Y: 0.82 Z: 0.04
273942		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: 0.82 Z: 0.32
273943		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 5.55 Y: 1.02 Z: -0.14
273944		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 5.48 Y: 0.9 Z: 0.05
273949		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 5.35 Y: 0.88 Z: 0.04
273950		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0115 m <sup>2</sup>	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04
273952		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 5.59 Y: 0.8 Z: 0.05
273954		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 5.48 Y: 0.89 Z: 0.05
273955		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0201 m <sup>2</sup>	X: 5.12 Y: 0.56 Z: 0.32
273957		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 1.12 Z: -0.1
273958		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 5.48 Y: 0.81 Z: 0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
273961		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.55 Y: 1.02 Z: -0.14</p>
273962		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.57 Y: 1.03 Z: -0.14</p>
273963		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.35 Y: 0.87 Z: 0.04</p>
273964		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0207 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.33 Y: 0.83 Z: 0.04</p>
273965		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.59 Y: 0.56 Z: 0.05</p>
273968		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.35 Y: 0.87 Z: 0.27</p>
273969		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0163 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.12 Y: 0.79 Z: 0.3</p>
273970		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.48 Y: 0.89 Z: 0.05</p>
273972		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: 1.0 Z: 0.63</p>
273973		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0744 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.22 Y: 0.74 Z: 0.3</p>
273975		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.41 Y: 0.89 Z: 0.27</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
273976		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0167 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 0.47 Z: 0.31
273977		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.22 Z: 0.63
273978		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 5.59 Y: 0.56 Z: 0.05
273979		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 5.35 Y: 0.87 Z: 0.28
273981		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0101 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: 1.0 Z: 0.63
273983		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.23 Z: 0.63
273984		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 5.48 Y: 0.88 Z: 0.05
273985		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 5.47 Y: 0.89 Z: 0.05
273986		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 5.59 Y: 0.55 Z: 0.04
273988		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0189 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: 0.19 Z: 0.3
273992		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.006 m <sup>2</sup>	X: 5.28 Y: 0.17 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
273993		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.23 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
273995		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0225 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.4 Y: 0.09 Z: 0.12</p>
273996		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: 0.02 Z: 0.03</p>
273997		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.006 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: 0.16 Z: 0.02</p>
273998		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.59 Y: 0.55 Z: 0.04</p>
274002		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0199 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.07 Y: 0.19 Z: 0.3</p>
274003		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0157 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.44 Y: 0.09 Z: 0.12</p>
274006		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.07 Y: 0.64 Z: 0.28</p>
274007		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
274008		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
274009		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0352 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.22 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274012		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.58 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
274014		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.07 Z: 0.04</p>
274015		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.14 Z: 0.02</p>
274016		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.14 Z: 0.02</p>
274017		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
274018		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0075 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
274019		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.58 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
274020		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0352 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.22 Z: 0.3</p>
274023		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.07 Z: 0.04</p>
274024		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.31 Y: 0.14 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274026		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.15 Y: 0.11 Z: 0.14</p>
274027		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
274028		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0184 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.19 Z: 0.28</p>
274029		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
274030		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
274033		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0146 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07</p>
274034		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.27 Y: 0.15 Z: 0.04</p>
274035		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
274036		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.27 Y: 0.16 Z: 0.04</p>
274037		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0181 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.19 Z: 0.28</p>
274038		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0139 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274043		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.08 Y: -0.19 Z: 0.29</p>
274044		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.24 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
274045		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.31 Y: -0.56 Z: 0.04</p>
274048		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.09 Y: -0.78 Z: 0.29</p>
274049		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.32 Y: -0.56 Z: 0.04</p>
274052		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.24 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
274053		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.08 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
274054		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.3 Y: -0.58 Z: 0.0</p>
274056		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.31 Y: -0.58 Z: 0.0</p>
274059		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: -0.59 Z: 0.28</p>
274061		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 5.49 Y: -0.47 Z: 0.02</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274063		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: -0.73 Z: 0.28
274065		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0085 m <sup>2</sup>	X: 5.14 Y: -0.95 Z: 0.11
274066		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	X: 5.32 Y: -0.57 Z: 0.0
274071		<p><b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: -0.69 Z: 0.29
274073		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 5.56 Y: -1.11 Z: 0.63
274075		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.49 Y: -0.47 Z: 0.02
274076		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: -0.59 Z: 0.28
274077		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: -0.32 Z: 0.63
274078		<p><b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: -0.59 Z: 0.28
274079		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 5.31 Y: -0.59 Z: 0.01
274085		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 5.6 Y: -1.28 Z: -0.22

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274086		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	X: 5.31 Y: -0.58 Z: 0.01
274088		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0065 m <sup>2</sup>	X: 5.12 Y: -1.27 Z: -0.23
274091		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 5.6 Y: -1.28 Z: -0.22
274094		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 5.3 Y: -0.59 Z: 0.01
274095		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0159 m <sup>2</sup>	X: 5.2 Y: -1.26 Z: -0.04
274100		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.79 Z: 0.0
274103		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m <sup>2</sup>	X: 5.05 Y: -0.6 Z: 0.0
274106		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0158 m <sup>2</sup>	X: 4.72 Y: -1.28 Z: -0.18
274107		<p><b>IV-1A</b> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.79 Z: 0.0
274111		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0315 m <sup>2</sup>	X: 4.87 Y: -0.51 Z: 0.63
274113		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274115		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 4.82 Y: -0.63 Z: 0.01
274119		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.77 Z: 0.01
274120		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.77 Z: 0.01
274121		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: -1.07 Z: -0.22
274122		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 4.82 Y: -0.6 Z: 0.01
274124		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0064 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: -0.59 Z: 0.01
274125		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.01
274130		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 4.82 Y: -0.63 Z: 0.0
274131		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.77 Z: 0.01
274132		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: -1.06 Z: -0.23

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274133		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.82 Y: -0.6 Z: 0.0</p>
274135		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.06 Y: -0.57 Z: 0.02</p>
274138		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
274139		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.83 Y: -0.43 Z: 0.01</p>
274140		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01</p>
274141		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.01</p>
274142		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.01</p>
274144		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.15 Y: -0.72 Z: 0.06</p>
274145		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.06 Y: -0.57 Z: 0.02</p>
274148		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.84 Y: -0.43 Z: 0.01</p>
274149		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274152		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: -0.43 Z: 0.01
274153		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: -0.03 Z: 0.63
274155		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.02
274157		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	X: 5.15 Y: -0.74 Z: 0.06
274158		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.02
274161		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: 0.15 Z: 0.03
274162		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
274163		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
274165		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: -0.4 Z: 0.01
274169		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	X: 4.73 Y: -0.5 Z: 0.1
274170		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: 0.16 Z: 0.03

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274173		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	X: 4.73 Y: -0.5 Z: 0.1
274174		<p><b>IV-1A</b> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
274175		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 4.83 Y: -0.41 Z: 0.01
274176		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
274179		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0098 m <sup>2</sup>	X: 5.05 Y: -0.51 Z: 0.1
274180		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.01
274181		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0085 m <sup>2</sup>	X: 5.07 Y: 0.54 Z: 0.63
274182		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: 0.15 Z: 0.02
274183		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: 0.15 Z: 0.02
274184		<p><b>IV-1A</b> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: -0.01 Z: 0.02
274188		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274189		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.06 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
274190		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.06 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
274191		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
274194		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
274196		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03</p>
274197		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.17 Z: 0.02</p>
274201		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
274202		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
274204		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.81 Y: 0.17 Z: 0.02</p>
274207		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.009 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03</p>
274208		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.03</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274210		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02
274212		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02
274213		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.031 m <sup>2</sup>	X: 4.88 Y: 0.09 Z: 0.11
274214		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: 0.16 Z: 0.02
274215		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0088 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.05
274216		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0106 m <sup>2</sup>	X: 5.09 Y: 0.88 Z: 0.29
274221		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: 0.22 Z: 0.63
274222		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0086 m <sup>2</sup>	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.09
274223		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0072 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 0.87 Z: 0.29
274228		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0919 m <sup>2</sup>	X: 4.94 Y: 0.72 Z: 0.31
274230		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: 0.22 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274231		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 5.09 Y: 0.73 Z: 0.31
274232		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0216 m <sup>2</sup>	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
274236		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0196 m <sup>2</sup>	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
274243		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 4.7 Y: 1.32 Z: 0.63
274246		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 4.64 Y: 0.74 Z: 0.05
274247		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 4.19 Y: 0.73 Z: 0.05
274248		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 4.7 Y: 1.32 Z: 0.63
274251		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 4.17 Y: 1.12 Z: -0.07
274252		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 4.4 Y: 1.11 Z: -0.15
274262		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0326 m <sup>2</sup>	X: 4.43 Y: 0.1 Z: 0.11
274265		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0276 m <sup>2</sup>	X: 4.43 Y: 0.1 Z: 0.11

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274267		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.008 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.21 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
274269		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0252 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.43 Y: 0.09 Z: 0.02</p>
274270		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.21 Y: -0.5 Z: 0.09</p>
274273		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.38 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
274274		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01</p>
274276		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.63 Y: -0.75 Z: 0.02</p>
274277		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.006 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01</p>
274279		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0104 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.01</p>
274280		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.64 Y: -0.75 Z: 0.02</p>
274281		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01</p>
274283		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.7 Y: -1.05 Z: -0.1</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274285		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 4.36 Y: -0.95 Z: 0.02
274286		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 4.18 Y: -0.84 Z: 0.01
274287		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 4.18 Y: -0.84 Z: 0.01
274288		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 4.64 Y: -0.77 Z: 0.02
274289		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 4.34 Y: -0.9 Z: 0.02
274290		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
274292		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 4.7 Y: -1.04 Z: -0.11
274294		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 4.34 Y: -0.9 Z: 0.02
274295		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 4.36 Y: -0.95 Z: 0.02
274296		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 4.18 Y: -0.84 Z: 0.01
274298		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 4.18 Y: -0.84 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274299		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.64 Y: -0.77 Z: 0.01</p>
274300		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.36 Y: -0.95 Z: 0.02</p>
274301		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.34 Y: -0.9 Z: 0.02</p>
274302		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.01</p>
274304		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.37 Y: -0.96 Z: 0.02</p>
274306		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0352 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.43 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
274307		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
274309		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0095 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.18 Y: -0.8 Z: 0.01</p>
274312		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
274313		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.37 Y: -0.96 Z: 0.01</p>
274315		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0328 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.43 Y: -0.51 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274316		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
274318		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0146 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.8 Z: 0.02</p>
274319		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0335 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
274320		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.89 Y: -1.26 Z: -0.24</p>
274321		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.14 Y: -0.86 Z: 0.02</p>
274322		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.9 Y: -1.05 Z: -0.18</p>
274325		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.89 Y: -1.26 Z: -0.24</p>
274327		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.82 Y: -1.0 Z: 0.02</p>
274328		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
274330		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0342 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
274331		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.89 Y: -1.26 Z: -0.24</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274332		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 4.14 Y: -0.85 Z: 0.02
274333		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	X: 3.89 Y: -1.26 Z: -0.24
274334		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 3.9 Y: -1.05 Z: -0.18
274337		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 4.14 Y: -0.85 Z: 0.02
274338		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0147 m <sup>2</sup>	X: 4.13 Y: -0.8 Z: 0.02
274339		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 3.82 Y: -1.0 Z: 0.02
274342		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0075 m <sup>2</sup>	X: 3.78 Y: -1.26 Z: -0.11
274343		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m <sup>2</sup>	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
274345		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 3.82 Y: -0.99 Z: 0.02
274346		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.02
274347		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 3.85 Y: -1.05 Z: -0.18

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274348		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02</p>
274350		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.82 Y: -0.99 Z: 0.02</p>
274351		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.02</p>
274353		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.02</p>
274354		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
274356		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.14 Y: -0.82 Z: 0.02</p>
274358		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
274362		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0362 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.11</p>
274365		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0283 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.99 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
274371		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0268 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.98 Y: 0.1 Z: 0.11</p>
274373		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.02 Y: 0.74 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274376		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.95 Y: 1.23 Z: -0.02</p>
274377		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0238 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.08 Y: 0.99 Z: -0.05</p>
274380		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.95 Y: 1.23 Z: -0.02</p>
274381		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: 0.73 Z: 0.05</p>
274388		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.29 Y: 0.65 Z: 0.31</p>
274394		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0112 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.5 Y: 0.25 Z: 0.03</p>
274397		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0118 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.29 Y: 0.61 Z: 0.3</p>
274398		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0112 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.5 Y: 0.25 Z: 0.03</p>
274401		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.5 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
274409		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.023 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274413		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.023 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02
274414		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.0 Z: 0.3
274415		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m <sup>2</sup>	X: 3.29 Y: 0.82 Z: 0.63
274417		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.022 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02
274419		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.0 Z: 0.3
274420		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0214 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02
274421		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0249 m <sup>2</sup>	X: 3.49 Y: 0.19 Z: 0.01
274422		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0257 m <sup>2</sup>	X: 3.28 Y: -0.04 Z: 0.28
274424		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0186 m <sup>2</sup>	X: 3.61 Y: -0.0 Z: 0.02
274425		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: 0.03 Z: 0.02
274427		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0256 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.04 Z: 0.28

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274428		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 3.46 Y: 0.03 Z: 0.02
274429		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0238 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
274430		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0242 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
274433		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.024 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
274434		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0157 m <sup>2</sup>	X: 3.51 Y: 0.19 Z: 0.02
274435		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
274437		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0233 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: 0.08 Z: 0.29
274439		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0219 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.31 Z: 0.29
274440		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.014 m <sup>2</sup>	X: 3.59 Y: -0.49 Z: 0.09
274442		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0158 m <sup>2</sup>	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.02
274443		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274444		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0231 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: 0.09 Z: 0.29
274448		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 3.64 Y: -0.49 Z: 0.09
274449		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0212 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.31 Z: 0.29
274450		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.013 m <sup>2</sup>	X: 3.58 Y: -0.49 Z: 0.09
274452		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.021 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.16 Z: 0.28
274455		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 3.46 Y: -0.0 Z: 0.63
274456		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0211 m <sup>2</sup>	X: 3.61 Y: -0.03 Z: 0.02
274457		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0208 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: -0.16 Z: 0.28
274459		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 3.46 Y: -0.0 Z: 0.63
274461		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0168 m <sup>2</sup>	X: 3.59 Y: -0.03 Z: 0.02
274466		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 3.26 Y: -0.65 Z: 0.28

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274469		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -0.91 Z: 0.02
274470		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 3.79 Y: -0.99 Z: 0.03
274471		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 3.26 Y: -0.51 Z: 0.28
274472		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.26 Y: -0.65 Z: 0.28
274475		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -0.93 Z: 0.01
274477		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -0.93 Z: 0.01
274478		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -1.02 Z: 0.01
274480		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 3.78 Y: -1.01 Z: 0.02
274486		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -0.93 Z: 0.01
274488		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -0.93 Z: 0.01
274489		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 3.45 Y: -1.02 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274494		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 3.79 Y: -1.01 Z: 0.02
274495		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 3.79 Y: -1.01 Z: 0.02
274503		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
274504		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0146 m <sup>2</sup>	X: 3.08 Y: -1.19 Z: 0.03
274506		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 2.83 Y: -1.13 Z: -0.15
274510		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
274512		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0198 m <sup>2</sup>	X: 3.08 Y: -1.18 Z: 0.02
274515		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0172 m <sup>2</sup>	X: 3.08 Y: -1.21 Z: 0.03
274516		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 2.83 Y: -1.13 Z: -0.15
274517		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0071 m <sup>2</sup>	X: 2.91 Y: -0.25 Z: 0.63
274518		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.61 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274522		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.01
274525		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0072 m <sup>2</sup>	X: 2.91 Y: -0.25 Z: 0.63
274528		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.58 Z: 0.01
274529		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.03
274532		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m <sup>2</sup>	X: 3.22 Y: -0.61 Z: 0.01
274536		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0082 m <sup>2</sup>	X: 2.9 Y: -0.22 Z: 0.01
274537		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0079 m <sup>2</sup>	X: 2.85 Y: -0.13 Z: 0.02
274538		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0066 m <sup>2</sup>	X: 2.83 Y: -0.01 Z: 0.63
274539		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0068 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
274540		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0144 m <sup>2</sup>	X: 2.92 Y: -0.0 Z: 0.63
274542		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274545		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.031 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.06 Y: -0.0 Z: 0.63</p>
274546		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.008 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.85 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
274547		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.9 Y: -0.22 Z: 0.01</p>
274548		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0068 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.83 Y: -0.01 Z: 0.63</p>
274551		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.2 Y: -0.56 Z: 0.01</p>
274552		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.2 Y: -0.44 Z: 0.01</p>
274554		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0232 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.9 Y: -0.0 Z: 0.63</p>
274555		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.2 Y: -0.56 Z: 0.01</p>
274556		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: -0.55 Z: 0.07</p>
274558		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.85 Y: -0.11 Z: 0.01</p>
274559		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0085 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.91 Y: -0.21 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274560		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.83 Y: 0.01 Z: 0.0</p>
274561		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0135 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.93 Y: 0.01 Z: 0.01</p>
274567		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.035 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.07 Y: -0.5 Z: 0.11</p>
274568		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.85 Y: -0.11 Z: 0.01</p>
274569		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.91 Y: -0.21 Z: 0.01</p>
274570		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.83 Y: 0.01 Z: 0.0</p>
274571		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0138 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.93 Y: 0.02 Z: 0.01</p>
274575		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.25 Y: 0.3 Z: 0.63</p>
274578		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0338 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.07 Y: -0.49 Z: 0.1</p>
274580		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: 0.24 Z: 0.03</p>
274581		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.2 Y: -0.56 Z: 0.63</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274582		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m <sup>2</sup>	X: 2.91 Y: -0.19 Z: 0.02
274583		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0082 m <sup>2</sup>	X: 2.85 Y: -0.09 Z: 0.01
274584		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0064 m <sup>2</sup>	X: 2.83 Y: 0.02 Z: 0.01
274585		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0146 m <sup>2</sup>	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.04
274588		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	X: 3.26 Y: 0.35 Z: 0.02
274590		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 3.13 Y: 0.16 Z: 0.01
274591		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0076 m <sup>2</sup>	X: 2.91 Y: -0.19 Z: 0.02
274592		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m <sup>2</sup>	X: 2.86 Y: -0.09 Z: 0.02
274593		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m <sup>2</sup>	X: 2.83 Y: 0.03 Z: 0.01
274594		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0144 m <sup>2</sup>	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.04
274595		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 3.27 Y: 0.35 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274596		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.92 Y: 0.14 Z: 0.04</p>
274599		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.29 Y: 0.13 Z: 0.06</p>
274602		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.81 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
274603		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.81 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
274604		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.13 Y: 0.16 Z: 0.01</p>
274606		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.86 Y: -0.04 Z: 0.63</p>
274607		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.83 Y: 0.03 Z: 0.02</p>
274611		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.26 Y: 0.36 Z: 0.02</p>
274614		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.03</p>
274615		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0272 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.08 Y: 0.1 Z: 0.11</p>
274616		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.13 Y: 0.18 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274617		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.35 Y: 0.0 Z: 0.06</p>
274618		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.27 Y: 0.36 Z: 0.02</p>
274619		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.86 Y: -0.04 Z: 0.63</p>
274620		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.02</p>
274621		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.83 Y: 0.03 Z: 0.03</p>
274625		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.8 Y: 0.58 Z: 0.02</p>
274628		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0278 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.08 Y: 0.1 Z: 0.11</p>
274630		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.35 Y: 0.0 Z: 0.06</p>
274631		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0239 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.97 Y: 0.74 Z: 0.3</p>
274632		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.96 Y: 0.88 Z: 0.26</p>
274634		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 3.07 Y: 0.9 Z: 0.23</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274636		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.13 Y: 0.88 Z: 0.24</p>
274639		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: 0.83 Z: 0.3</p>
274642		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.27 Y: 0.38 Z: 0.03</p>
274643		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: 0.35 Z: 0.07</p>
274644		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0234 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.97 Y: 0.74 Z: 0.3</p>
274646		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.27 Y: 0.37 Z: 0.03</p>
274648		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.13 Y: 0.88 Z: 0.18</p>
274649		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.08 Y: 0.92 Z: 0.04</p>
274650		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.95 Y: 0.88 Z: 0.26</p>
274653		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: 0.83 Z: 0.3</p>
274654		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.95 Y: 0.88 Z: 0.27</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274655		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0066 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.09 Y: 0.9 Z: 0.22</p>
274658		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.023 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.97 Y: 0.54 Z: 0.31</p>
274660		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0067 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03</p>
274662		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.13 Y: 0.81 Z: 0.03</p>
274664		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0068 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03</p>
274665		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0267 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.11 Y: 0.85 Z: 0.03</p>
274666		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.88 Y: 0.98 Z: -0.06</p>
274667		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.35 Y: 0.63 Z: 0.31</p>
274669		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.8 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
274670		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0132 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.13 Y: 0.8 Z: 0.03</p>
274671		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0226 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.97 Y: 0.54 Z: 0.31</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274674		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
274675		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: 1.13 Z: -0.07
274676		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.8 Y: 1.28 Z: 0.63
274677		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 3.35 Y: 0.63 Z: 0.31
274678		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m <sup>2</sup>	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
274679		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0222 m <sup>2</sup>	X: 2.72 Y: 0.54 Z: 0.32
274680		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
274682		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.04
274684		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 2.38 Y: 1.01 Z: -0.15
274685		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.35 Y: 1.28 Z: 0.63
274686		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: 1.29 Z: -3.78

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274687		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 2.51 Y: 1.28 Z: -4.01
274688		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 1.01 Z: -0.16
274689		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 1.28 Z: -2.76
274690		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 2.47 Y: 1.29 Z: -4.67
274691		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0076 m <sup>2</sup>	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
274692		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
274693		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0215 m <sup>2</sup>	X: 2.72 Y: 0.54 Z: 0.31
274695		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.04
274697		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 2.35 Y: 1.28 Z: 0.63
274698		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 2.6 Y: 1.12 Z: -0.1
274699		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 1.28 Z: -4.76

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274700		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 2.51 Y: 1.28 Z: -2.89
274701		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0231 m <sup>2</sup>	X: 2.73 Y: 0.75 Z: 0.3
274702		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 2.75 Y: 0.59 Z: 0.03
274703		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.28
274704		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	X: 2.41 Y: 0.25 Z: 0.02
274705		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.28
274708		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.6 Z: 0.08
274709		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.27
274710		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 2.74 Y: 0.58 Z: 0.03
274711		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	X: 2.41 Y: 0.25 Z: 0.02
274712		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0219 m <sup>2</sup>	X: 2.71 Y: 0.75 Z: 0.3

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274713		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.14
274715		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.25 Z: 0.02
274716		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.29
274717		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0073 m <sup>2</sup>	X: 2.66 Y: 0.25 Z: 0.02
274718		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 2.59 Y: 0.98 Z: -0.16
274721		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.87 Z: 0.28
274722		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01
274723		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0074 m <sup>2</sup>	X: 2.77 Y: 0.03 Z: 0.02
274724		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.04 Z: 0.63
274726		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02
274728		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0055 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.02

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274729		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 2.75 Y: 0.58 Z: 0.02
274730		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0093 m <sup>2</sup>	X: 2.7 Y: 0.81 Z: 0.63
274731		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.03
274732		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0288 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.11
274733		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.04 Z: 0.02
274734		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0085 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01
274735		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0073 m <sup>2</sup>	X: 2.77 Y: 0.03 Z: 0.02
274736		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 2.75 Y: 0.58 Z: 0.02
274737		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.04 Z: 0.63
274738		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.59 Z: 0.02
274739		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274740		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.03
274742		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.04 Z: 0.03
274744		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0091 m <sup>2</sup>	X: 2.69 Y: 0.81 Z: 0.63
274745		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.028 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.11
274746		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.8 Z: 0.63
274747		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.09 Z: 0.02
274748		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0111 m <sup>2</sup>	X: 2.78 Y: 0.02 Z: 0.02
274749		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0075 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.19 Z: 0.03
274750		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m <sup>2</sup>	X: 2.41 Y: 0.2 Z: 0.01
274751		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.02
274752		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274753		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.02
274754		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	X: 2.74 Y: 0.55 Z: 0.63
274755		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	X: 2.46 Y: 0.54 Z: 0.63
274757		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	X: 2.88 Y: 0.14 Z: 0.02
274758		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0112 m <sup>2</sup>	X: 2.78 Y: 0.02 Z: 0.02
274759		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.09 Z: 0.02
274760		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0074 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.19 Z: 0.02
274761		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0091 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.2 Z: 0.01
274762		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0088 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.05
274763		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
274764		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274765		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.46 Y: 0.54 Z: 0.63
274766		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 2.75 Y: 0.55 Z: 0.63
274768		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	X: 2.88 Y: 0.14 Z: 0.02
274769		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02
274770		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0086 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02
274771		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0111 m <sup>2</sup>	X: 2.78 Y: 0.01 Z: 0.01
274772		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	X: 2.41 Y: 0.19 Z: 0.03
274774		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: 0.02 Z: 0.02
274775		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
274777		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0113 m <sup>2</sup>	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11
274778		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	X: 2.66 Y: 0.21 Z: 0.02

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274779		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
274780		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
274781		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 2.66 Y: 0.21 Z: 0.01
274782		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02
274783		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0085 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02
274784		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m <sup>2</sup>	X: 2.78 Y: 0.01 Z: 0.02
274785		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.02
274786		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
274787		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	X: 2.67 Y: 0.2 Z: 0.02
274788		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
274789		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m <sup>2</sup>	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274792		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.55 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
274793		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.87 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
274794		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.37 Y: -0.49 Z: 0.1</p>
274795		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.53 Y: -0.56 Z: 0.63</p>
274796		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.028 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.64 Y: -0.49 Z: 0.1</p>
274797		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.87 Y: -0.22 Z: 0.02</p>
274798		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.82 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
274799		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0104 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.77 Y: -0.01 Z: 0.63</p>
274800		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.53 Y: -0.56 Z: 0.03</p>
274801		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01</p>
274802		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: right;">X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274804		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0095 m <sup>2</sup>	X: 2.86 Y: 0.0 Z: 0.63
274805		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	X: 2.42 Y: -0.01 Z: 0.63
274806		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.22 Z: 0.02
274807		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0081 m <sup>2</sup>	X: 2.82 Y: -0.12 Z: 0.02
274808		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0105 m <sup>2</sup>	X: 2.77 Y: -0.01 Z: 0.63
274809		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01
274810		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.57 Z: 0.03
274812		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0092 m <sup>2</sup>	X: 2.86 Y: -0.0 Z: 0.63
274813		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: -0.01 Z: 0.63
274814		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0066 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.25 Z: 0.63
274815		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274816		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
274818		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
274820		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0065 m <sup>2</sup>	X: 2.87 Y: -0.25 Z: 0.63
274821		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
274822		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0
274825		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.6 Z: 0.01
274827		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0283 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.63
274830		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	X: 2.53 Y: -0.6 Z: 0.0
274831		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0289 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.63
274838		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: -1.04 Z: -0.23
274839		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0064 m <sup>2</sup>	X: 2.04 Y: -1.05 Z: -0.21

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274846		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	X: 2.17 Y: -1.27 Z: -0.24
274848		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.0
274851		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.0
274852		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01
274857		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 1.94 Y: -0.35 Z: 0.01
274859		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: -0.01 Z: 0.63
274860		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 1.95 Y: -0.34 Z: 0.0
274863		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.03
274864		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02
274866		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0338 m <sup>2</sup>	X: 2.18 Y: -0.49 Z: 0.1
274867		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0078 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274868		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0267 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.19 Y: -0.5 Z: 0.11</p>
274870		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
274871		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.95 Y: -0.33 Z: 0.01</p>
274873		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
274874		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
274875		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.2 Y: 0.53 Z: 0.63</p>
274876		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
274878		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
274879		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0096 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
274880		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
274881		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274882		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 1.95 Y: -0.3 Z: 0.63
274883		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 2.2 Y: 0.53 Z: 0.63
274885		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.59 Z: 0.03
274886		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0095 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: 0.21 Z: 0.02
274887		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
274891		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: 0.03 Z: 0.03
274892		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.79 Z: 0.63
274893		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m <sup>2</sup>	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.02
274894		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0069 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.57 Z: 0.03
274895		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
274899		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0117 m <sup>2</sup>	X: 2.03 Y: 0.11 Z: 0.11

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274900		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 2.45 Y: 0.79 Z: 0.63
274901		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 2.39 Y: 0.04 Z: 0.03
274902		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 2.35 Y: 0.8 Z: 0.63
274903		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0404 m <sup>2</sup>	X: 2.18 Y: 0.76 Z: 0.3
274904		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 2.21 Y: 0.56 Z: 0.03
274905		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0072 m <sup>2</sup>	X: 2.38 Y: 0.25 Z: 0.03
274906		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.6 Z: 0.14
274908		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 2.43 Y: 0.6 Z: 0.14
274911		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0412 m <sup>2</sup>	X: 2.18 Y: 0.76 Z: 0.3
274912		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.007 m <sup>2</sup>	X: 2.38 Y: 0.25 Z: 0.03
274913		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 2.2 Y: 0.56 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274914		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.6 Z: 0.14</p>
274918		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.22 Y: 0.87 Z: 0.27</p>
274919		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0399 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.18 Y: 0.55 Z: 0.32</p>
274920		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.04</p>
274922		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
274924		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.19 Y: 1.01 Z: -0.16</p>
274925		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.91 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
274926		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.43 Y: 0.85 Z: 0.04</p>
274927		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03</p>
274928		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0408 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.18 Y: 0.55 Z: 0.32</p>
274930		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.91 Y: 1.28 Z: 0.63</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274931		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 1.98 Y: 1.28 Z: -2.85
274932		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 1.92 Y: 1.11 Z: -0.13
274934		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 1.97 Y: 0.55 Z: 0.32
274935		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.009 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
274937		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.53 Z: 0.31
274940		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 1.53 Y: 1.27 Z: -1.26
274943		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 1.97 Y: 0.55 Z: 0.32
274944		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
274945		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 1.7 Y: 1.11 Z: -0.13
274947		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 1.53 Y: 1.28 Z: -1.39
274948		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0074 m <sup>2</sup>	X: 1.5 Y: 0.53 Z: 0.31

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274950		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: 1.27 Z: 0.63
274951		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 1.65 Y: 1.27 Z: -0.13
274953		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 1.97 Y: 0.77 Z: 0.31
274954		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0135 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 0.35 Z: 0.3
274957		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0097 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
274958		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 0.63 Z: 0.3
274960		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	X: 1.97 Y: 0.77 Z: 0.31
274961		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0144 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 0.35 Z: 0.31
274964		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
274965		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0434 m <sup>2</sup>	X: 1.51 Y: 0.83 Z: 0.29
274967		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0244 m <sup>2</sup>	X: 1.78 Y: 0.11 Z: 0.12

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
274969		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0234 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: 0.11 Z: 0.12
274972		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.53 Z: 0.29
274974		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 0.21 Z: 0.3
274975		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.02
274978		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.02
274983		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02
274985		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0262 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.49 Z: 0.11
274987		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: -0.14 Z: 0.29
274988		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02
274992		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.021 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.49 Z: 0.11
274993		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.34 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274996		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 1.76 Y: -0.84 Z: 0.63
274997		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0288 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: -0.34 Z: 0.29
274998		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.007 m <sup>2</sup>	X: 1.47 Y: -0.73 Z: 0.29
274999		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.34 Z: 0.01
275001		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 1.78 Y: -0.84 Z: 0.63
275003		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0178 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: -0.39 Z: 0.3
275004		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.32 Z: 0.28
275005		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0073 m <sup>2</sup>	X: 1.47 Y: -0.73 Z: 0.29
275007		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
275010		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.85 Z: 0.29
275011		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 1.76 Y: -0.86 Z: 0.02

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275012		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0101 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.69 Z: 0.29
275013		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.87 Z: 0.02
275014		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0202 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: -0.7 Z: 0.29
275016		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
275019		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 1.76 Y: -0.86 Z: 0.02
275020		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.84 Z: 0.29
275021		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0097 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.7 Z: 0.29
275024		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.63 Z: 0.27
275026		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.88 Z: 0.01
275031		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: -0.63 Z: 0.27
275032		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 1.76 Y: -0.88 Z: 0.01

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275033		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.88 Z: 0.01
275035		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	X: 1.79 Y: -0.88 Z: 0.02
275039		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0092 m <sup>2</sup>	X: 1.35 Y: -0.72 Z: 0.01
275041		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
275042		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
275043		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
275044		<p><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	X: 1.17 Y: -1.12 Z: -0.14
275046		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0109 m <sup>2</sup>	X: 1.22 Y: -1.28 Z: -0.24
275048		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0107 m <sup>2</sup>	X: 1.22 Y: -1.28 Z: -0.24
275049		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
275052		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0077 m <sup>2</sup>	X: 1.18 Y: -1.28 Z: -0.24

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275053		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m <sup>2</sup>	X: 1.35 Y: -0.72 Z: 0.01
275054		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m <sup>2</sup>	X: 1.17 Y: -1.28 Z: -0.24
275055		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
275057		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m <sup>2</sup>	X: 1.35 Y: -0.7 Z: 0.02
275065		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
275066		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	X: 1.35 Y: -0.71 Z: 0.01
275071		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 1.17 Y: -1.07 Z: -0.22
275072		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: -0.54 Z: 0.07
275073		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	X: 1.55 Y: -0.33 Z: 0.06
275074		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	X: 1.38 Y: -0.7 Z: 0.02
275075		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: -0.42 Z: 0.07

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275076		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.55 Y: -0.88 Z: 0.07</p>
275077		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
275081		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
275082		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0088 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
275083		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
275084		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0084 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
275088		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.0 Z: 0.63</p>
275090		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.55 Y: -0.74 Z: 0.05</p>
275091		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.55 Y: -0.27 Z: 0.06</p>
275092		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.33 Y: -0.56 Z: 0.63</p>
275094		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.02 Z: 0.02</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275101		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 1.53 Y: -0.56 Z: 0.03
275102		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m <sup>2</sup>	X: 1.32 Y: -0.56 Z: 0.63
275103		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0055 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.02 Z: 0.02
275111		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0251 m <sup>2</sup>	X: 1.27 Y: -0.49 Z: 0.11
275112		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: -0.56 Z: 0.02
275113		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0062 m <sup>2</sup>	X: 1.38 Y: -0.18 Z: 0.02
275116		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02
275117		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 1.41 Y: 0.56 Z: 0.63
275118		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0113 m <sup>2</sup>	X: 1.42 Y: 0.56 Z: 0.63
275119		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 0.19 Z: 0.02
275120		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275123		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.19 Z: 0.02</p>
275124		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
275125		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.41 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
275126		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.42 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
275127		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.02</p>
275131		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03</p>
275132		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.14 Y: 0.29 Z: 0.02</p>
275133		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0238 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.27 Y: 0.11 Z: 0.12</p>
275134		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03</p>
275135		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.02</p>
275138		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.49 Y: 0.2 Z: 0.03</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275139		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0207 m <sup>2</sup>	X: 1.27 Y: 0.11 Z: 0.12
275140		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.03 Z: 0.03
275142		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04
275144		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0107 m <sup>2</sup>	X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.04
275146		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m <sup>2</sup>	X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.05
275149		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: 0.88 Z: 0.28
275150		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0113 m <sup>2</sup>	X: 1.49 Y: 1.0 Z: -0.04
275151		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.23 Z: 0.63
275152		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0109 m <sup>2</sup>	X: 1.15 Y: 0.3 Z: 0.03
275153		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04
275155		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m <sup>2</sup>	X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.05

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275156		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 1.52 Y: 0.98 Z: -0.02
275158		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 1.45 Y: 0.88 Z: 0.28
275159		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.23 Z: 0.63
275162		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0077 m <sup>2</sup>	X: 1.48 Y: 0.92 Z: 0.28
275164		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0105 m <sup>2</sup>	X: 1.14 Y: 0.3 Z: 0.03
275167		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 1.39 Y: 0.99 Z: 0.01
275168		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: 0.88 Z: 0.04
275169		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.016 m <sup>2</sup>	X: 1.47 Y: 0.83 Z: 0.04
275170		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0144 m <sup>2</sup>	X: 1.46 Y: 0.84 Z: 0.04
275172		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 1.02 Y: 1.12 Z: -0.12
275173		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 1.01 Y: 1.28 Z: 0.63

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275175		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0056 m <sup>2</sup>	X: 0.83 Y: 0.87 Z: 0.03
275176		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 0.71 Y: 0.73 Z: -0.21
275177		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 0.7 Y: 0.5 Z: -0.22
275178		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 0.56 Y: 1.27 Z: 0.63
275180		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 0.83 Y: 0.87 Z: 0.03
275181		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0051 m <sup>2</sup>	X: 0.68 Y: 0.51 Z: -0.22
275182		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 0.56 Y: 1.27 Z: 0.63
275184		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0342 m <sup>2</sup>	X: 0.65 Y: 0.75 Z: -0.0
275185		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0203 m <sup>2</sup>	X: 0.81 Y: 1.21 Z: 0.02
275186		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0078 m <sup>2</sup>	X: 0.66 Y: 0.52 Z: -0.22
275187		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 0.81 Y: 0.58 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275189		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.08 Y: 0.29 Z: 0.03</p>
275190		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.82 Y: 0.89 Z: 0.28</p>
275194		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.81 Y: 0.57 Z: 0.03</p>
275195		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.82 Y: 0.89 Z: 0.27</p>
275198		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.08 Y: 0.29 Z: 0.03</p>
275199		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.08 Y: 0.3 Z: 0.03</p>
275200		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.81 Y: 0.56 Z: 0.02</p>
275203		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: 0.48 Z: -0.16</p>
275204		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: 0.22 Z: -0.16</p>
275205		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.09 Y: 0.28 Z: 0.02</p>
275206		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: 0.48 Z: -0.16</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275208		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.81 Y: 0.57 Z: 0.02</p>
275211		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.73 Y: 0.24 Z: -0.2</p>
275212		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.69 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
275213		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.66 Y: 0.45 Z: -0.21</p>
275214		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: 0.24 Z: -0.2</p>
275215		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.94 Y: 0.12 Z: 0.09</p>
275216		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.09 Y: 0.28 Z: 0.02</p>
275218		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.81 Y: 0.55 Z: 0.63</p>
275220		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.09 Y: 0.26 Z: 0.02</p>
275221		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: -0.29 Z: -0.23</p>
275223		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0401 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.66 Y: -0.14 Z: -0.2</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275224		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0119 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.89 Y: -0.26 Z: -0.23</p>
275225		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.81 Y: 0.55 Z: 0.63</p>
275226		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0543 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.67 Y: -0.18 Z: -0.2</p>
275228		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0119 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.89 Y: -0.26 Z: -0.23</p>
275230		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 1.09 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
275232		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.73 Y: -0.52 Z: -0.23</p>
275234		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.91 Y: -0.56 Z: 0.01</p>
275235		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.91 Y: -0.4 Z: 0.01</p>
275237		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0251 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.66 Y: -0.25 Z: -0.22</p>
275238		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.91 Y: -0.56 Z: 0.01</p>
275239		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 0.72 Y: 0.23 Z: -0.21</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275240		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	X: 0.73 Y: -0.52 Z: -0.23
275241		<p><b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0129 m <sup>2</sup>	X: 0.84 Y: -0.28 Z: 0.01
275242		<p><b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	X: 0.72 Y: -0.02 Z: -0.02
275245		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.4 Z: 0.01
275246		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 0.72 Y: -0.52 Z: -0.24
275247		<p><b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m <sup>2</sup>	X: 1.09 Y: 0.25 Z: 0.02
275248		<p><b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.56 Z: 0.01
275249		<p><b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.024 m <sup>2</sup>	X: 0.67 Y: -0.26 Z: -0.19
275251		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	X: 0.72 Y: 0.23 Z: -0.21
275252		<p><b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.083 m <sup>2</sup>	X: 0.66 Y: -0.38 Z: -0.19
275253		<p><b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	X: 0.66 Y: 0.06 Z: -0.21

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275254		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
275255		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m <sup>2</sup>	X: 0.72 Y: -0.53 Z: -0.19
275256		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m <sup>2</sup>	X: 0.92 Y: -0.42 Z: 0.01
275260		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	X: 0.57 Y: 0.02 Z: 0.63
275261		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 0.64 Y: -0.84 Z: 0.63
275263		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
275264		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	X: 0.92 Y: -0.42 Z: 0.01
275265		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0145 m <sup>2</sup>	X: 0.7 Y: -0.49 Z: -0.23
275268		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 0.64 Y: -0.84 Z: 0.63
275269		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 0.65 Y: -0.8 Z: -0.15
275271		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275273		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.92 Y: -0.43 Z: 0.02</p>
275276		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.73 Y: -0.55 Z: -0.19</p>
275279		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0</p>
275280		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.91 Y: -0.43 Z: 0.03</p>
275283		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.73 Y: -0.78 Z: -0.15</p>
275285		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0184 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.7 Y: -0.71 Z: -0.16</p>
275286		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0066 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.67 Y: -0.67 Z: -0.23</p>
275289		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01</p>
275290		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.73 Y: -0.79 Z: -0.19</p>
275293		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.74 Y: -0.79 Z: -0.19</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275294		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.0
275297		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 0.67 Y: -0.85 Z: -0.23
275299		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0141 m <sup>2</sup>	X: 0.83 Y: -1.27 Z: -0.21
275301		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.51 Y: -1.11 Z: 0.42
275304		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.51 Y: -0.87 Z: 0.42
275305		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 1.51 Y: -0.87 Z: 0.24
275307		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.51 Y: -0.84 Z: 0.42
275317		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.5 Y: -0.65 Z: 0.37
275318		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	X: 1.5 Y: -0.53 Z: 0.34
275319		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 1.5 Y: -0.51 Z: 0.28
275330		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 1.52 Y: -0.04 Z: 0.15

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275337		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.53 Y: 0.4 Z: 0.2</p>
275340		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.61 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275343		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.61 Y: 0.65 Z: 0.38</p>
275344		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.59 Y: 0.65 Z: 0.38</p>
275347		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.59 Y: 0.65 Z: 0.36</p>
275350		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.29 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275352		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.33 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275354		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.25 Y: 0.65 Z: 0.35</p>
275355		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.27 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275356		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.32 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275358		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.27 Y: 0.65 Z: 0.39</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275359		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.32 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275361		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.25 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275362		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.35 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275364		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.0 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275365		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.06 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275366		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.98 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275367		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.02 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275368		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.02 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275369		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.04 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275370		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.02 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275371		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.06 Y: 0.65 Z: 0.37</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275373		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 0.93 Y: 0.64 Z: 0.39
275374		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.01 Y: 0.64 Z: 0.37
275375		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 0.94 Y: 0.64 Z: 0.41
275376		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.01 Y: 0.64 Z: 0.4
275377		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 0.97 Y: 0.64 Z: 0.39
275378		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 0.97 Y: 0.64 Z: 0.42
275379		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 0.97 Y: 0.64 Z: 0.39
275381		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 0.93 Y: 0.64 Z: 0.38
275383		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 0.71 Y: 0.63 Z: 0.37
275384		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m <sup>2</sup>	X: 0.64 Y: 0.63 Z: 0.39
275385		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 0.68 Y: 0.63 Z: 0.39

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275386		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.65 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
275387		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.69 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275388		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.65 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
275389		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.68 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275390		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.72 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
275394		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.78 Y: 1.27 Z: 0.26</p>
275398		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.77 Y: 1.27 Z: 0.23</p>
275400		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.78 Y: 1.27 Z: 0.33</p>
275401		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.62 Y: 1.27 Z: 0.22</p>
275403		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.07 Y: 1.27 Z: 0.23</p>
275407		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.24 Y: 1.27 Z: 0.41</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275408		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.32 Y: 1.27 Z: 0.38</p>
275410		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.25 Y: 1.31 Z: 0.42</p>
275415		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.73 Z: 0.42</p>
275416		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.73 Z: 0.42</p>
275418		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.73 Z: 0.2</p>
275419		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.81 Z: 0.36</p>
275421		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 1.11 Z: 0.41</p>
275422		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 1.12 Z: 0.2</p>
275423		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.99 Z: 0.41</p>
275424		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 1.1 Z: 0.42</p>
275425		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.54 Y: 0.98 Z: 0.42</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275426		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: 1.14 Z: 0.41
275428		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: 1.15 Z: 0.2
275429		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: 1.17 Z: 0.42
275430		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: 1.17 Z: 0.42
275431		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 1.18 Z: 0.15
275440		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 1.09 Z: 0.31
275441		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 1.06 Z: 0.36
275442		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 1.09 Z: 0.28
275443		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.98 Z: 0.19
275451		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.78 Z: 0.15
275457		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 3.11 Y: 1.27 Z: 0.14

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275462		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.3 Y: 0.74 Z: 0.15</p>
275463		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.3 Y: 0.75 Z: 0.36</p>
275464		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.3 Y: 0.73 Z: 0.15</p>
275465		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.26 Y: 0.77 Z: 0.33</p>
275466		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.23 Y: 0.77 Z: 0.42</p>
275467		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.23 Y: 0.77 Z: 0.41</p>
275473		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.3 Y: 1.02 Z: 0.26</p>
275474		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.3 Y: 1.12 Z: 0.24</p>
275481		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.38 Y: 1.12 Z: 0.24</p>
275482		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.38 Y: 1.16 Z: 0.26</p>
275483		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.38 Y: 1.13 Z: 0.28</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275489		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.38 Y: 1.09 Z: 0.31</p>
275493		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.36 Y: 0.76 Z: 0.17</p>
275495		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.38 Y: 0.83 Z: 0.25</p>
275501		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.65 Y: 1.26 Z: 0.38</p>
275506		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.53 Y: 1.25 Z: 0.32</p>
275508		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.82 Y: 1.25 Z: 0.22</p>
275509		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.83 Y: 1.25 Z: 0.22</p>
275510		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.87 Y: 1.25 Z: 0.39</p>
275511		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.89 Y: 1.25 Z: 0.23</p>
275516		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.68 Z: 0.42</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275517		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.01 Y: 0.75 Z: 0.22</p>
275518		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.01 Y: 0.75 Z: 0.22</p>
275519		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.75 Z: 0.23</p>
275520		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.73 Z: 0.18</p>
275521		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.75 Z: 0.23</p>
275523		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 1.06 Z: 0.26</p>
275524		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0217 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 1.04 Z: 0.31</p>
275526		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.93 Z: 0.41</p>
275528		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.96 Z: 0.41</p>
275529		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.93 Z: 0.41</p>
275531		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.93 Z: 0.34</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275532		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 1.03 Z: 0.14
275534		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 1.11 Z: 0.3
275537		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 1.11 Z: 0.24
275538		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 5.08 Y: 1.1 Z: 0.35
275542		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.18 Z: 0.27
275545		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.06 Z: 0.14
275547		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.15 Z: 0.24
275548		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.18 Z: 0.2
275550		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.14 Z: 0.28
275551		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.16 Z: 0.2
275554		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.06 Z: 0.31

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275555		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.08 Z: 0.28
275558		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.04 Z: 0.23
275561		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.93 Z: 0.17
275562		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 1.06 Z: 0.24
275566		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: 0.75 Z: 0.3
275567		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.82 Z: 0.25
275568		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 5.19 Y: 0.75 Z: 0.24
275572		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.83 Z: 0.18
275573		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: 0.75 Z: 0.22
275575		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 5.17 Y: 0.75 Z: 0.27
275577		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: 0.75 Z: 0.24

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275579		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: 0.75 Z: 0.24
275580		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.83 Z: 0.31
275581		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.83 Z: 0.26
275582		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.77 Z: 0.42
275585		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.19 Y: 0.75 Z: 0.38
275590		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 5.44 Y: 1.25 Z: 0.15
275592		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	X: 5.64 Y: 1.25 Z: 0.37
275594		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 5.95 Y: 0.63 Z: 0.16
275598		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.95 Y: 0.63 Z: 0.32
275600		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 5.94 Y: 0.63 Z: 0.37
275601		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.91 Y: 0.63 Z: 0.28

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275602		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.92 Y: 0.63 Z: 0.15</p>
275603		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.98 Y: 0.63 Z: 0.23</p>
275606		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.89 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275608		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.69 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275609		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.73 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275610		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.68 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275611		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.67 Y: 0.63 Z: 0.3</p>
275612		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.72 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275613		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.75 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275614		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.68 Y: 0.63 Z: 0.27</p>
275616		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.55 Y: 0.63 Z: 0.39</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275617		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.46 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275618		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.49 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275619		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.5 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275620		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.44 Y: 0.63 Z: 0.41</p>
275621		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.55 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
275622		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.44 Y: 0.63 Z: 0.41</p>
275623		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.44 Y: 0.63 Z: 0.38</p>
275624		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.49 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
275625		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.5 Y: 0.63 Z: 0.38</p>
275626		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.46 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
275627		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.52 Y: 0.63 Z: 0.37</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275629		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.18 Y: 0.63 Z: 0.42
275631		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.2 Y: 0.63 Z: 0.42
275633		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.63 Z: 0.39
275634		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: 0.63 Z: 0.39
275635		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.63 Z: 0.38
275636		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.2 Y: 0.63 Z: 0.4
275637		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 5.2 Y: 0.63 Z: 0.4
275638		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.16 Y: 0.63 Z: 0.41
275641		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0055 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.43 Z: 0.24
275643		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.42 Z: 0.31
275645		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.31 Z: 0.41

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275647		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0103 m <sup>2</sup>	X: 5.24 Y: 0.23 Z: 0.24
275650		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0079 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: -0.04 Z: 0.24
275652		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.06 Z: 0.22
275653		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.03 Z: 0.37
275657		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.04 Z: 0.27
275658		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.06 Z: 0.36
275659		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.06 Z: 0.37
275663		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 5.23 Y: 0.03 Z: 0.31
275666		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: -0.38 Z: 0.23
275667		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: -0.29 Z: 0.27
275668		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.22 Y: -0.27 Z: 0.3

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275675		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.56 Z: 0.34
275679		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.57 Z: 0.36
275683		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.86 Z: 0.21
275684		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.99 Z: 0.37
275687		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.89 Z: 0.3
275688		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.84 Z: 0.14
275689		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.85 Z: 0.18
275690		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0027 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.96 Z: 0.19
275691		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.99 Z: 0.34
275694		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.21 Y: -0.86 Z: 0.22
275698		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 5.2 Y: -1.08 Z: 0.21

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275702		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.2 Y: -1.05 Z: 0.14</p>
275703		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.2 Y: -1.1 Z: 0.3</p>
275706		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.2 Y: -1.18 Z: 0.3</p>
275707		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.2 Y: -1.15 Z: 0.18</p>
275708		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.2 Y: -1.18 Z: 0.35</p>
275714		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -1.16 Z: 0.18</p>
275721		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.8 Z: 0.37</p>
275723		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.75 Z: 0.15</p>
275724		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.72 Z: 0.39</p>
275725		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.75 Z: 0.14</p>
275726		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.74 Z: 0.25</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275730		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.43 Z: 0.35</p>
275731		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.43 Z: 0.42</p>
275734		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.41 Z: 0.42</p>
275736		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.03 Z: 0.24</p>
275738		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.02 Z: 0.42</p>
275739		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.07 Z: 0.36</p>
275743		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.05 Z: 0.36</p>
275745		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: -0.07 Z: 0.42</p>
275750		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.43 Z: 0.23</p>
275753		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.33 Z: 0.36</p>
275755		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.32 Z: 0.42</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275757		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.43 Z: 0.24</p>
275761		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.62 Z: 0.42</p>
275762		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.62 Z: 0.39</p>
275763		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.62 Z: 0.24</p>
275766		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.14 Y: 0.62 Z: 0.39</p>
275767		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.62 Z: 0.39</p>
275769		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.13 Y: 0.62 Z: 0.41</p>
275770		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.08 Y: 0.64 Z: 0.36</p>
275771		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.62 Z: 0.24</p>
275777		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.86 Y: 0.62 Z: 0.4</p>
275779		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.82 Y: 0.62 Z: 0.37</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275781		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: 0.62 Z: 0.4
275782		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.87 Y: 0.62 Z: 0.41
275784		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 4.76 Y: 0.62 Z: 0.41
275785		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 4.84 Y: 0.62 Z: 0.4
275787		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	X: 4.87 Y: 0.62 Z: 0.4
275789		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 4.66 Y: 0.62 Z: 0.4
275790		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 4.7 Y: 0.62 Z: 0.41
275791		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 4.69 Y: 0.62 Z: 0.38
275792		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 4.72 Y: 0.62 Z: 0.4
275793		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 4.7 Y: 0.62 Z: 0.41
275795		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 4.75 Y: 0.62 Z: 0.4

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275796		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 4.68 Y: 0.62 Z: 0.39
275797		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.73 Y: 0.62 Z: 0.4
275798		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.73 Y: 0.62 Z: 0.4
275799		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 4.8 Y: 0.62 Z: 0.39
275800		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 4.72 Y: 0.62 Z: 0.37
275801		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0035 m <sup>2</sup>	X: 4.76 Y: 0.62 Z: 0.37
275802		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.82 Y: 0.62 Z: 0.43
275803		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 4.68 Y: 0.62 Z: 0.4
275804		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 4.75 Y: 0.62 Z: 0.4
275805		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 4.4 Y: 0.61 Z: 0.39
275807		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 4.5 Y: 0.61 Z: 0.38

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275808		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m <sup>2</sup>	X: 4.44 Y: 0.61 Z: 0.37
275809		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 4.46 Y: 0.61 Z: 0.39
275810		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 4.43 Y: 0.61 Z: 0.4
275811		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.41 Y: 0.61 Z: 0.41
275812		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 4.47 Y: 0.61 Z: 0.4
275813		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 4.42 Y: 0.61 Z: 0.42
275814		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 4.39 Y: 0.61 Z: 0.39
275815		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 4.52 Y: 0.61 Z: 0.43
275816		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 4.47 Y: 0.61 Z: 0.4
275817		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	X: 4.52 Y: 0.61 Z: 0.39
275819		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 4.13 Y: 0.61 Z: 0.41

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275820		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.22 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275821		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.11 Y: 0.61 Z: 0.4</p>
275822		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.14 Y: 0.61 Z: 0.42</p>
275823		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.11 Y: 0.61 Z: 0.4</p>
275825		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.22 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275826		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.19 Y: 0.61 Z: 0.4</p>
275827		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.23 Y: 0.61 Z: 0.38</p>
275828		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.11 Y: 0.61 Z: 0.43</p>
275829		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 4.15 Y: 0.61 Z: 0.39</p>
275832		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.87 Y: 0.61 Z: 0.42</p>
275833		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.85 Y: 0.61 Z: 0.4</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275834		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.89 Y: 0.61 Z: 0.41</p>
275835		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.9 Y: 0.61 Z: 0.39</p>
275836		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.9 Y: 0.61 Z: 0.39</p>
275837		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.83 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275839		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.89 Y: 0.61 Z: 0.41</p>
275840		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.95 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275841		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.97 Y: 0.61 Z: 0.38</p>
275842		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.9 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275843		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.97 Y: 0.61 Z: 0.35</p>
275844		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.99 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
275845		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">X: 3.97 Y: 0.61 Z: 0.35</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275846		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m <sup>2</sup>	X: 3.65 Y: 0.65 Z: 0.37
275850		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 3.69 Y: 0.65 Z: 0.37
275851		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.55 Y: 0.65 Z: 0.4
275852		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	X: 3.67 Y: 0.65 Z: 0.4
275853		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.62 Y: 0.65 Z: 0.4
275854		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.6 Y: 0.65 Z: 0.4
275855		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0037 m <sup>2</sup>	X: 3.61 Y: 0.65 Z: 0.37
275856		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 3.57 Y: 0.65 Z: 0.41
275857		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m <sup>2</sup>	X: 3.58 Y: 0.65 Z: 0.41
275858		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.68 Y: 0.65 Z: 0.35
275859		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0072 m <sup>2</sup>	X: 3.59 Y: 0.65 Z: 0.4

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275863		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.31 Y: 0.65 Z: 0.42
275864		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.33 Y: 0.65 Z: 0.42
275866		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	X: 3.36 Y: 0.65 Z: 0.38
275868		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: 0.65 Z: 0.4
275869		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: 0.65 Z: 0.4
275871		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.003 m <sup>2</sup>	X: 3.31 Y: 0.65 Z: 0.41
275878		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: 0.47 Z: 0.35
275879		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: 0.32 Z: 0.4
275880		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: 0.35 Z: 0.36
275881		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0057 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: 0.07 Z: 0.23
275884		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: 0.06 Z: 0.37

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275886		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.012 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -0.35 Z: 0.24
275890		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -0.79 Z: 0.24
275892		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -0.77 Z: 0.23
275893		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -0.8 Z: 0.24
275895		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -0.79 Z: 0.42
275902		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -1.08 Z: 0.24
275903		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 3.37 Y: -1.18 Z: 0.42
275907		<p><b>IV-4</b></p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: -1.1 Z: 0.24
275911		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: -1.12 Z: 0.13
275915		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: -0.71 Z: 0.38
275918		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 3.3 Y: -0.36 Z: 0.18

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275921		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.3 Y: 0.03 Z: 0.22</p>
275930		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.38 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275932		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.38 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275936		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.08 Y: 0.65 Z: 0.31</p>
275940		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.07 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275941		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.07 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275942		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.05 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
275943		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.07 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275944		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.1 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275945		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.02 Y: 0.65 Z: 0.3</p>
275946		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.64 Y: 0.65 Z: 0.24</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275947		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.6 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
275948		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.65 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275949		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.57 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275951		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.72 Y: 0.65 Z: 0.23</p>
275952		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.64 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
275953		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.68 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
275954		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.69 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275955		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275956		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.68 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
275957		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275958		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.59 Y: 0.65 Z: 0.4</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275959		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.4
275960		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m <sup>2</sup>	X: 2.6 Y: 0.65 Z: 0.41
275961		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.42
275963		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0034 m <sup>2</sup>	X: 2.69 Y: 0.65 Z: 0.34
275964		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0032 m <sup>2</sup>	X: 2.64 Y: 0.65 Z: 0.4
275966		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.005 m <sup>2</sup>	X: 2.21 Y: 0.65 Z: 0.23
275967		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	X: 2.24 Y: 0.65 Z: 0.4
275968		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.22 Y: 0.65 Z: 0.4
275969		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m <sup>2</sup>	X: 2.23 Y: 0.65 Z: 0.37
275970		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 2.19 Y: 0.65 Z: 0.4
275971		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 2.22 Y: 0.65 Z: 0.4

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275974		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.19 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275975		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.31 Y: 0.65 Z: 0.38</p>
275976		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.21 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275977		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.19 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275978		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.17 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275981		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.81 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275982		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.82 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
275983		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
275984		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.79 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
275985		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
275986		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.79 Y: 0.65 Z: 0.4</p>

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
275987		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m <sup>2</sup>	X: 1.82 Y: 0.65 Z: 0.38
275988		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.94 Y: 0.65 Z: 0.41
275989		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.39
275990		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.82 Y: 0.65 Z: 0.39
275991		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m <sup>2</sup>	X: 1.83 Y: 0.65 Z: 0.42
275992		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 1.94 Y: 0.65 Z: 0.38
275993		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.88 Y: 0.65 Z: 0.42
275994		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 1.88 Y: 0.65 Z: 0.4
275995		<p><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.42
276002		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m <sup>2</sup>	X: 1.54 Y: 0.65 Z: 0.4
276003		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m <sup>2</sup>	X: 1.55 Y: 0.65 Z: 0.42

<b>Id</b>		<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Posición</b>
276004		<p><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.65 Z: 0.35
276008		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.46 Z: 0.38
276011		<p><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0055 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.33 Z: 0.38
276012		<p><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: 0.35 Z: 0.35
276018		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.22 Z: 0.22
276019		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.1 Z: 0.4
276023		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.45 Z: 0.21
276024		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.43 Z: 0.2
276026		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.48 Z: 0.2
276028		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	X: 1.61 Y: -0.55 Z: 0.39
276029		<p><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0016 m <sup>2</sup>	X: 1.6 Y: -0.72 Z: 0.15

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276032		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.75 Z: 0.21</p>
276033		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.74 Z: 0.2</p>
276034		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.73 Z: 0.21</p>
276036		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.7 Z: 0.35</p>
276040		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.95 Z: 0.38</p>
276041		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.79 Z: 0.39</p>
276043		<p style="text-align: center;"><b>IV-2</b></p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.6 Y: -0.79 Z: 0.37</p>
276048		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.59 Y: -1.07 Z: 0.14</p>