


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	1206
Superficie con discontinuidades	6.65 (41.85%)
Superficie libre de discontinuidades	9.24 (58.15%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	53	200933.94 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	470	2122941.56 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	470	2017114.13 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	128	1821825.06 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	67	309712.1 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	18	172754.07 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278644		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	X: 5.76 Y: -0.98 Z: -0.12
278646		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 6.03 Y: -1.03 Z: -0.21
278647		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	X: 6.02 Y: -0.43 Z: -0.19
278652		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	X: 6.03 Y: -0.69 Z: -0.2
278653		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	X: 6.03 Y: -1.03 Z: -0.21
278657		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	X: 5.76 Y: -0.83 Z: 0.63
278659		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 6.05 Y: -0.01 Z: 0.63
278660		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	X: 5.77 Y: -0.83 Z: 0.63
278663		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	X: 6.03 Y: -0.43 Z: -0.19
278667		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	X: 6.03 Y: 0.07 Z: -0.19
278668		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	X: 6.03 Y: -0.51 Z: -0.21

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278669		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 5.98 Y: 0.31 Z: 0.63
278672		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 6.03 Y: 0.07 Z: -0.19
278673		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0098 m ²	X: 6.02 Y: -0.49 Z: -0.2
278674		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0139 m ²	X: 6.02 Y: -0.5 Z: -0.21
278675		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 5.98 Y: 0.31 Z: 0.63
278676		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0168 m ²	X: 5.63 Y: -0.51 Z: 0.03
278679		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 5.62 Y: 0.54 Z: 0.63
278680		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 6.0 Y: 0.58 Z: 0.63
278681		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 6.02 Y: -0.26 Z: -0.2
278682		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 6.05 Y: 0.15 Z: -0.19
278684		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 6.03 Y: -0.23 Z: -0.2

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278685		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 5.62 Y: 0.54 Z: 0.63
278686		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 6.0 Y: 0.58 Z: 0.63
278687		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 6.05 Y: 0.15 Z: -0.19
278688		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 6.0 Y: 0.33 Z: -0.19
278689		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0098 m ²	X: 6.02 Y: -0.23 Z: -0.2
278692		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 6.0 Y: 0.58 Z: -0.19
278693		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 5.62 Y: 0.55 Z: 0.02
278694		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 5.62 Y: 0.55 Z: 0.02
278698		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 5.62 Y: 0.55 Z: 0.02
278699		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 6.0 Y: 0.58 Z: -0.19
278702		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0164 m ²	X: 6.01 Y: 0.03 Z: -0.2

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278703		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 6.03 Y: -0.02 Z: -0.2
278705		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 5.62 Y: 0.56 Z: 0.03
278706		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 6.0 Y: 0.85 Z: -0.19
278710		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 6.01 Y: 0.72 Z: -0.19
278711		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 5.75 Y: 0.75 Z: 0.31
278713		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 5.63 Y: 0.56 Z: 0.03
278714		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 6.0 Y: 0.85 Z: -0.19
278716		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0054 m ²	X: 6.02 Y: 0.54 Z: -0.19
278719		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 6.02 Y: 0.24 Z: -0.2
278720		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 6.02 Y: 0.33 Z: -0.2
278721		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 6.02 Y: 0.32 Z: -0.2

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278722		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 6.02 Y: 0.33 Z: -0.2
278723		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.51 Y: 0.87 Z: 0.04
278726		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 6.01 Y: 0.81 Z: -0.19
278728		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 6.02 Y: 0.49 Z: 0.63
278729		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
278730		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
278733		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 6.02 Y: 0.58 Z: -0.2
278735		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 6.02 Y: 0.58 Z: -0.2
278736		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.66 Y: 1.01 Z: -0.16
278739		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
278740		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 6.02 Y: 0.58 Z: -0.19

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278741		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.6 Y: 0.8 Z: 0.04
278743		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 6.01 Y: 0.81 Z: -0.19
278744		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 6.01 Y: 0.81 Z: -0.19
278746		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 6.02 Y: 0.49 Z: 0.63
278747		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.67 Y: 1.01 Z: -0.16
278748		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.99 Y: 1.06 Z: -0.19
278749		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 6.02 Y: 0.49 Z: 0.63
278750		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 6.02 Y: 0.79 Z: -0.19
278752		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 5.59 Y: 0.8 Z: 0.05
278754		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0176 m ²	X: 5.31 Y: 0.82 Z: 0.04
278757		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0188 m ²	X: 5.11 Y: 0.57 Z: 0.31

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278761		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.54 Y: 1.01 Z: -0.14
278762		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.47 Y: 1.01 Z: -0.15
278764		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0115 m ²	X: 5.07 Y: 0.81 Z: 0.32
278765		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.48 Y: 0.89 Z: 0.05
278766		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0457 m ²	X: 5.39 Y: 0.82 Z: 0.05
278767		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0108 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04
278769		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.59 Y: 0.8 Z: 0.05
278772		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 5.08 Y: 1.12 Z: -0.11
278773		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.48 Y: 0.89 Z: 0.05
278774		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.3 Y: 1.11 Z: -0.14
278775		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0191 m ²	X: 5.11 Y: 0.56 Z: 0.32

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278778		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.55 Y: 1.01 Z: -0.14
278780		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 5.57 Y: 1.05 Z: -0.14
278781		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0207 m ²	X: 5.32 Y: 0.83 Z: 0.04
278782		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 5.48 Y: 0.81 Z: 0.05
278783		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.47 Y: 1.01 Z: -0.15
278785		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 5.58 Y: 0.55 Z: 0.05
278786		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0192 m ²	X: 5.11 Y: 0.78 Z: 0.3
278789		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 5.35 Y: 0.86 Z: 0.29
278791		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 5.35 Y: 0.87 Z: 0.29
278792		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 5.48 Y: 0.89 Z: 0.05
278794		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0441 m ²	X: 5.1 Y: 0.42 Z: 0.31

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278795		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 5.59 Y: 0.56 Z: 0.05
278796		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 5.35 Y: 0.87 Z: 0.28
278798		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.01 m ²	X: 5.07 Y: 1.0 Z: 0.63
278799		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.48 Y: 0.88 Z: 0.05
278801		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 5.23 Y: 0.23 Z: 0.63
278802		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.46 Y: 0.91 Z: 0.05
278803		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 5.09 Y: 0.84 Z: 0.3
278806		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 5.59 Y: 0.55 Z: 0.04
278807		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0191 m ²	X: 5.07 Y: 0.2 Z: 0.29
278808		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 5.28 Y: 0.17 Z: 0.02
278809		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 5.23 Y: 0.02 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278810		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0226 m ²	X: 5.4 Y: 0.09 Z: 0.12
278811		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 5.24 Y: 0.01 Z: 0.03
278812		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0072 m ²	X: 5.28 Y: 0.16 Z: 0.02
278813		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 5.59 Y: 0.55 Z: 0.04
278817		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0156 m ²	X: 5.43 Y: 0.09 Z: 0.12
278818		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0187 m ²	X: 5.07 Y: 0.19 Z: 0.3
278820		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 5.07 Y: 0.63 Z: 0.28
278821		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0069 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278822		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02
278823		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0357 m ²	X: 5.08 Y: 0.22 Z: 0.3
278827		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278828		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0068 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278829		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 5.58 Y: 0.54 Z: 0.63
278830		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0348 m ²	X: 5.08 Y: 0.22 Z: 0.3
278833		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 5.31 Y: 0.14 Z: 0.02
278834		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278835		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.31 Y: 0.06 Z: 0.03
278837		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.16 Y: 0.11 Z: 0.14
278838		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0181 m ²	X: 5.08 Y: 0.19 Z: 0.28
278839		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01
278841		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0153 m ²	X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07
278843		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 5.27 Y: 0.15 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278844		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0137 m ²	X: 5.08 Y: -0.18 Z: 0.29
278845		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01
278846		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 5.27 Y: 0.16 Z: 0.05
278847		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0179 m ²	X: 5.08 Y: 0.19 Z: 0.28
278848		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0127 m ²	X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07
278851		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0171 m ²	X: 5.08 Y: -0.19 Z: 0.29
278852		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.24 Y: -0.57 Z: 0.63
278853		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 5.31 Y: -0.56 Z: 0.03
278856		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.06 Y: -0.07 Z: 0.63
278857		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 5.24 Y: -0.03 Z: 0.63
278858		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 5.24 Y: -0.03 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278859		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0065 m ²	X: 5.3 Y: -0.56 Z: 0.02
278862		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0131 m ²	X: 5.08 Y: -0.78 Z: 0.29
278864		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 5.31 Y: -0.57 Z: 0.0
278865		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0074 m ²	X: 5.29 Y: -0.58 Z: 0.0
278868		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0068 m ²	X: 5.07 Y: -0.6 Z: 0.28
278873		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.49 Y: -0.47 Z: 0.02
278874		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 5.32 Y: -0.57 Z: 0.0
278878		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 5.07 Y: -0.59 Z: 0.28
278879		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 5.08 Y: -0.32 Z: 0.63
278881		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 5.08 Y: -0.71 Z: 0.29
278882		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 5.13 Y: -1.05 Z: 0.27

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278883		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.49 Y: -0.47 Z: 0.03</p>
278885		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.49 Y: -0.48 Z: 0.04</p>
278886		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.31 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
278889		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.59 Y: -1.28 Z: -0.21</p>
278893		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.026 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.38 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
278895		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.31 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
278897		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.59 Y: -1.28 Z: -0.22</p>
278902		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.54 Y: -1.14 Z: -0.01</p>
278903		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0272 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.39 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
278904		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.31 Y: -1.13 Z: -0.17</p>
278905		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0142 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.46 Y: -1.16 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278909		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.67 Y: -0.79 Z: 0.0</p>
278911		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0085 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.06 Y: -0.6 Z: 0.01</p>
278916		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.16 Y: -1.27 Z: -0.22</p>
278917		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.67 Y: -0.79 Z: 0.0</p>
278918		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.03 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.86 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
278919		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0154 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.74 Y: -1.27 Z: -0.08</p>
278921		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.84 Y: -1.12 Z: -0.1</p>
278922		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.15 Y: -0.91 Z: 0.05</p>
278923		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.84 Y: -1.06 Z: -0.23</p>
278925		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.82 Y: -0.63 Z: 0.01</p>
278927		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278928		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
278929		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.01</p>
278932		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.67 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
278933		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.82 Y: -0.6 Z: 0.0</p>
278934		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.67 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
278936		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.02</p>
278937		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
278938		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.01</p>
278940		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.82 Y: -0.61 Z: 0.0</p>
278945		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.67 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
278946		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.82 Y: -0.6 Z: 0.0</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278947		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0062 m ²	X: 5.15 Y: -0.9 Z: 0.06
278948		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.02
278949		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 4.81 Y: -0.03 Z: 0.63
278950		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 4.83 Y: -0.43 Z: 0.01
278951		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01
278953		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0055 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.01
278955		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.02
278957		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 4.83 Y: -0.43 Z: 0.01
278959		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0066 m ²	X: 5.15 Y: -0.73 Z: 0.05
278960		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0062 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.02
278961		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 4.81 Y: -0.03 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278965		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01</p>
278966		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p>X: 4.84 Y: -0.43 Z: 0.01</p>
278967		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 4.67 Y: -0.75 Z: 0.01</p>
278968		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 4.83 Y: -0.45 Z: 0.01</p>
278969		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.72 Z: 0.06</p>
278972		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 4.8 Y: 0.15 Z: 0.03</p>
278974		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p>X: 4.72 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
278975		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.02 Z: 0.01</p>
278976		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.02 Z: 0.01</p>
278978		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 4.83 Y: -0.41 Z: 0.01</p>
278981		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p>X: 5.02 Y: -0.51 Z: 0.1</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278982		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m ²	<p>X: 4.73 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
278983		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 4.8 Y: 0.15 Z: 0.03</p>
278984		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 4.83 Y: -0.41 Z: 0.01</p>
278986		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 5.04 Y: -0.5 Z: 0.09</p>
278987		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
278992		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.06 Y: 0.14 Z: 0.05</p>
278994		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m ²	<p>X: 4.8 Y: 0.16 Z: 0.02</p>
278995		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	<p>X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
278997		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.008 m ²	<p>X: 5.06 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
278999		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m ²	<p>X: 5.06 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
279001		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279002		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.06 Y: 0.15 Z: 0.02
279003		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 5.06 Y: 0.54 Z: 0.63
279004		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02
279005		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02
279008		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 5.15 Y: -0.19 Z: 0.06
279009		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.01 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03
279012		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 4.8 Y: 0.18 Z: 0.02
279013		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0105 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03
279015		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02
279016		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02
279018		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0088 m ²	X: 4.99 Y: 0.78 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279019		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0293 m ²	X: 4.88 Y: 0.09 Z: 0.11
279022		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0088 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.03
279023		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 4.8 Y: 0.17 Z: 0.02
279026		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 5.06 Y: 0.16 Z: 0.03
279027		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 4.81 Y: 0.02 Z: 0.02
279028		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 4.99 Y: 0.78 Z: 0.63
279030		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0298 m ²	X: 4.88 Y: 0.09 Z: 0.11
279032		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.82 Y: 0.44 Z: 0.02
279035		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0082 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.04
279036		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0143 m ²	X: 5.09 Y: 0.89 Z: 0.29
279041		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0081 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.06

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279042		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0072 m ²	X: 5.08 Y: 0.87 Z: 0.29
279046		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0376 m ²	X: 4.83 Y: 0.71 Z: 0.3
279048		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 5.15 Y: 0.35 Z: 0.07
279049		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 4.8 Y: 0.22 Z: 0.63
279050		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0214 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
279055		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 4.66 Y: 0.73 Z: 0.05
279058		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0195 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
279061		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 4.84 Y: 1.11 Z: -0.08
279062		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 4.65 Y: 0.73 Z: 0.05
279065		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0211 m ²	X: 4.88 Y: 1.2 Z: 0.04
279068		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 4.7 Y: 1.32 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279069		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	X: 4.19 Y: 0.73 Z: 0.04
279070		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	X: 4.65 Y: 0.74 Z: 0.04
279073		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	X: 4.64 Y: 0.74 Z: 0.05
279074		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 4.7 Y: 1.31 Z: 0.63
279075		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 4.4 Y: 1.11 Z: -0.13
279076		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	X: 4.19 Y: 0.73 Z: 0.04
279078		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	X: 4.17 Y: 1.12 Z: -0.07
279079		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	X: 4.17 Y: 1.12 Z: -0.07
279092		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 4.24 Y: -0.19 Z: 0.01
279093		<p style="text-align: center;">IV-2</p> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	X: 4.24 Y: -0.19 Z: 0.01
279096		<p style="text-align: center;">IV-3</p> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	X: 4.21 Y: -0.5 Z: 0.09

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279097		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 4.23 Y: -0.21 Z: 0.01
279098		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0331 m ²	X: 4.43 Y: -0.5 Z: 0.1
279099		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 4.21 Y: -0.5 Z: 0.09
279102		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 4.39 Y: -0.5 Z: 0.11
279103		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0094 m ²	X: 4.36 Y: -0.5 Z: 0.11
279104		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.23 Y: -0.21 Z: 0.01
279105		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01
279107		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 4.63 Y: -0.75 Z: 0.02
279108		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 4.23 Y: -0.22 Z: 0.0
279109		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.17 Y: -0.82 Z: 0.63
279110		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279112		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 4.23 Y: -0.22 Z: 0.0
279113		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 4.23 Y: -0.22 Z: 0.0
279114		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 4.63 Y: -0.75 Z: 0.02
279115		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 4.63 Y: -0.75 Z: 0.02
279116		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
279118		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.24 Y: -0.25 Z: 0.63
279120		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.17 Y: -0.84 Z: 0.01
279121		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 4.64 Y: -0.77 Z: 0.02
279122		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.006 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
279124		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.24 Y: -0.25 Z: 0.63
279126		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.24 Y: -0.25 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279127		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 4.64 Y: -0.77 Z: 0.02</p>
279128		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 4.64 Y: -0.77 Z: 0.02</p>
279129		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m ²	<p>X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.0</p>
279133		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 4.36 Y: -0.96 Z: 0.01</p>
279134		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0347 m ²	<p>X: 4.43 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
279135		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
279137		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
279138		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 4.64 Y: -0.79 Z: 0.01</p>
279139		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 4.18 Y: -0.86 Z: 0.01</p>
279140		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.0</p>
279144		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.17 Y: -0.86 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279145		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0349 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.43 Y: -0.51 Z: 0.63</p>
279146		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.64 Y: -0.79 Z: 0.01</p>
279148		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
279149		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.36 Y: -0.96 Z: 0.01</p>
279150		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.34 Y: -0.91 Z: 0.01</p>
279151		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0084 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
279153		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0341 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
279155		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.82 Y: -1.01 Z: 0.02</p>
279156		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.8 Y: -0.8 Z: 0.01</p>
279157		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0137 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.13 Y: -0.8 Z: 0.02</p>
279158		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.14 Y: -0.86 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279160		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0144 m ²	X: 4.13 Y: -0.81 Z: 0.02
279162		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 3.89 Y: -1.26 Z: -0.24
279163		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01
279165		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0343 m ²	X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.63
279167		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 4.14 Y: -0.86 Z: 0.02
279168		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 4.24 Y: -1.38 Z: 0.63
279169		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 3.82 Y: -1.01 Z: 0.02
279170		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 4.25 Y: -1.38 Z: 0.63
279171		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0143 m ²	X: 3.97 Y: -1.21 Z: 0.03
279172		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
279174		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.2 Y: -0.24 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279175		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 3.82 Y: -0.99 Z: 0.02</p>
279176		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m ²	<p>X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.03</p>
279177		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.02</p>
279178		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 3.85 Y: -1.05 Z: -0.18</p>
279179		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.8 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
279181		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02</p>
279182		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 3.82 Y: -0.99 Z: 0.02</p>
279184		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.24 Z: 0.63</p>
279185		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.14 Y: -0.84 Z: 0.02</p>
279188		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
279189		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.8 Y: -0.76 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279190		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.22 Z: 0.01</p>
279191		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0088 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
279192		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
279194		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.22 Z: 0.02</p>
279195		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.14 Y: -0.82 Z: 0.02</p>
279197		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.21 Z: 0.02</p>
279199		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.032 m ²	<p>X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
279200		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 4.19 Y: -0.5 Z: 0.11</p>
279203		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0231 m ²	<p>X: 3.98 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
279204		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.21 Z: 0.02</p>
279205		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.19 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279206		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 4.2 Y: -0.19 Z: 0.02</p>
279210		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0117 m ²	<p>X: 3.82 Y: -0.03 Z: 0.63</p>
279213		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0118 m ²	<p>X: 4.1 Y: 0.1 Z: 0.11</p>
279216		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 4.01 Y: 0.74 Z: 0.3</p>
279217		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.019 m ²	<p>X: 4.1 Y: 0.74 Z: 0.31</p>
279219		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	<p>X: 4.02 Y: 0.74 Z: 0.3</p>
279222		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p>X: 4.02 Y: 1.0 Z: 0.3</p>
279224		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.8 Y: 0.9 Z: 0.3</p>
279226		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.8 Y: 0.9 Z: 0.3</p>
279231		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 3.63 Y: 1.01 Z: -0.15</p>
279232		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0254 m ²	<p>X: 3.38 Y: 1.01 Z: -0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279233		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 3.27 Y: 0.85 Z: 0.31</p>
279235		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 3.7 Y: 1.01 Z: -0.15</p>
279238		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 3.28 Y: 1.12 Z: -0.01</p>
279244		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0123 m ²	<p>X: 3.5 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279251		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0068 m ²	<p>X: 3.28 Y: 0.58 Z: 0.3</p>
279252		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0147 m ²	<p>X: 3.42 Y: 0.99 Z: -0.11</p>
279254		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0119 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279257		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p>X: 3.27 Y: 1.07 Z: 0.63</p>
279263		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 3.27 Y: -0.01 Z: 0.3</p>
279264		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0243 m ²	<p>X: 3.5 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
279266		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0237 m ²	<p>X: 3.5 Y: 0.2 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279268		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 3.27 Y: -0.0 Z: 0.3
279270		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0253 m ²	X: 3.49 Y: 0.2 Z: 0.02
279271		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 3.45 Y: 0.04 Z: 0.02
279272		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0135 m ²	X: 3.63 Y: -0.02 Z: 0.02
279274		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0199 m ²	X: 3.58 Y: 0.1 Z: 0.11
279275		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 3.35 Y: 0.05 Z: 0.11
279276		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0237 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
279277		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0253 m ²	X: 3.27 Y: -0.04 Z: 0.28
279278		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.02
279281		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0158 m ²	X: 3.62 Y: -0.03 Z: 0.02
279282		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0251 m ²	X: 3.27 Y: -0.04 Z: 0.28

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279283		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0242 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
279285		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 3.45 Y: 0.03 Z: 0.02
279287		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0185 m ²	X: 3.61 Y: -0.01 Z: 0.02
279289		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0164 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.03
279291		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0238 m ²	X: 3.27 Y: 0.07 Z: 0.28
279294		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
279295		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0251 m ²	X: 3.27 Y: -0.29 Z: 0.28
279296		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0156 m ²	X: 3.6 Y: -0.49 Z: 0.1
279297		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0126 m ²	X: 3.63 Y: -0.05 Z: 0.02
279299		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
279300		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 3.64 Y: -0.49 Z: 0.09

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279301		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0155 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.03
279302		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0228 m ²	X: 3.27 Y: 0.09 Z: 0.29
279305		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0206 m ²	X: 3.27 Y: -0.32 Z: 0.29
279307		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0113 m ²	X: 3.6 Y: -0.49 Z: 0.09
279309		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.35 Y: 0.15 Z: 0.12
279310		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0122 m ²	X: 3.64 Y: -0.05 Z: 0.02
279312		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0209 m ²	X: 3.27 Y: -0.16 Z: 0.28
279315		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.77 Y: -0.76 Z: 0.03
279316		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0069 m ²	X: 3.46 Y: -0.01 Z: 0.63
279317		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.022 m ²	X: 3.61 Y: -0.03 Z: 0.01
279318		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0205 m ²	X: 3.27 Y: -0.16 Z: 0.28

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279319		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	X: 3.46 Y: 0.0 Z: 0.63
279322		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 3.26 Y: -0.52 Z: 0.29
279323		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.77 Y: -0.76 Z: 0.03
279326		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.26 Y: -0.33 Z: 0.63
279327		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	X: 3.79 Y: -0.99 Z: 0.03
279328		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.77 Y: -0.78 Z: 0.02
279330		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 3.26 Y: -0.65 Z: 0.28
279332		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	X: 3.26 Y: -0.51 Z: 0.28
279334		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	X: 3.45 Y: -0.91 Z: 0.02
279335		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	X: 3.45 Y: -0.91 Z: 0.02
279338		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.26 Y: -0.33 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279339		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 3.45 Y: -0.92 Z: 0.02</p>
279340		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.51 Z: 0.28</p>
279341		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 3.45 Y: -0.92 Z: 0.02</p>
279342		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.77 Y: -0.78 Z: 0.02</p>
279343		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 3.79 Y: -0.99 Z: 0.03</p>
279344		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.66 Z: 0.29</p>
279347		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 3.45 Y: -0.93 Z: 0.01</p>
279348		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.77 Y: -0.79 Z: 0.02</p>
279349		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 3.79 Y: -1.01 Z: 0.02</p>
279355		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0258 m ²	<p>X: 3.58 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
279357		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 3.8 Y: -1.37 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279358		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.8</p> <p>Y: -1.37</p> <p>Z: 0.63</p>
279361		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 3.45</p> <p>Y: -0.93</p> <p>Z: 0.01</p>
279363		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 3.79</p> <p>Y: -1.01</p> <p>Z: 0.02</p>
279364		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.77</p> <p>Y: -0.79</p> <p>Z: 0.02</p>
279367		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 3.29</p> <p>Y: -1.12</p> <p>Z: -0.09</p>
279368		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	<p>X: 3.29</p> <p>Y: -1.12</p> <p>Z: -0.09</p>
279369		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0248 m ²	<p>X: 3.58</p> <p>Y: -0.5</p> <p>Z: 0.63</p>
279370		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 3.45</p> <p>Y: -0.93</p> <p>Z: 0.01</p>
279372		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.8</p> <p>Y: -1.37</p> <p>Z: 0.63</p>
279377		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 3.2</p> <p>Y: -0.59</p> <p>Z: 0.01</p>
279378		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 2.83</p> <p>Y: -1.13</p> <p>Z: -0.16</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279382		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 3.2 Y: -0.63 Z: 0.01
279384		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0069 m ²	X: 2.9 Y: -0.25 Z: 0.63
279385		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0056 m ²	X: 3.2 Y: -0.61 Z: 0.01
279389		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.01
279392		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0073 m ²	X: 2.9 Y: -0.25 Z: 0.63
279393		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 3.2 Y: -0.58 Z: 0.01
279394		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.02
279398		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 3.2 Y: -0.65 Z: 0.01
279399		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 2.9 Y: -0.22 Z: 0.01
279400		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 2.85 Y: -0.13 Z: 0.01
279401		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.007 m ²	X: 2.83 Y: -0.01 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279402		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.02
279404		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 3.2 Y: -0.44 Z: 0.01
279405		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.017 m ²	X: 2.91 Y: -0.0 Z: 0.63
279410		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 2.9 Y: -0.22 Z: 0.01
279411		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.85 Y: -0.13 Z: 0.01
279412		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0066 m ²	X: 2.83 Y: -0.01 Z: 0.63
279413		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0055 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
279414		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 3.2 Y: -0.45 Z: 0.01
279415		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0156 m ²	X: 2.91 Y: -0.0 Z: 0.63
279419		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0339 m ²	X: 3.07 Y: -0.0 Z: 0.63
279422		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 2.85 Y: -0.11 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279423		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 2.9 Y: -0.21 Z: 0.01
279424		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 2.83 Y: 0.01 Z: 0.01
279425		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0135 m ²	X: 2.93 Y: 0.01 Z: 0.01
279433		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0331 m ²	X: 3.06 Y: -0.5 Z: 0.1
279434		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0081 m ²	X: 2.85 Y: -0.11 Z: 0.01
279435		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 2.9 Y: -0.21 Z: 0.01
279436		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 2.83 Y: 0.01 Z: 0.01
279438		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0144 m ²	X: 2.93 Y: 0.02 Z: 0.01
279443		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0317 m ²	X: 3.06 Y: -0.5 Z: 0.1
279444		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 3.25 Y: 0.3 Z: 0.63
279446		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 3.35 Y: 0.24 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279447		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 3.25 Y: 0.3 Z: 0.63
279448		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 2.91 Y: -0.19 Z: 0.02
279449		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0082 m ²	X: 2.85 Y: -0.09 Z: 0.01
279450		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0062 m ²	X: 2.83 Y: 0.02 Z: 0.01
279451		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0147 m ²	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.02
279452		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 3.26 Y: 0.34 Z: 0.02
279455		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 3.26 Y: 0.34 Z: 0.02
279457		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.13 Y: 0.16 Z: 0.01
279458		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0081 m ²	X: 2.85 Y: -0.09 Z: 0.02
279459		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.91 Y: -0.19 Z: 0.01
279460		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 2.83 Y: 0.02 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279461		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0144 m ²	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.05
279462		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 3.27 Y: 0.34 Z: 0.02
279463		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 2.93 Y: 0.14 Z: 0.03
279467		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 2.81 Y: 0.56 Z: 0.63
279468		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 3.29 Y: 0.13 Z: 0.05
279470		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 2.81 Y: 0.56 Z: 0.63
279471		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 2.86 Y: -0.04 Z: 0.63
279472		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 2.83 Y: 0.03 Z: 0.03
279475		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 3.26 Y: 0.36 Z: 0.02
279477		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 3.26 Y: 0.35 Z: 0.02
279479		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0072 m ²	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279480		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0289 m ²	X: 3.07 Y: 0.1 Z: 0.11
279482		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	X: 3.27 Y: 0.36 Z: 0.02
279483		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m ²	X: 2.93 Y: 0.03 Z: 0.02
279484		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	X: 2.86 Y: -0.04 Z: 0.63
279485		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	X: 2.83 Y: 0.03 Z: 0.03
279490		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 2.8 Y: 0.58 Z: 0.01
279492		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.029 m ²	X: 3.07 Y: 0.1 Z: 0.11
279493		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	X: 2.92 Y: 0.16 Z: 0.01
279494		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.13 Y: 0.18 Z: 0.02
279495		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	X: 3.28 Y: 0.14 Z: 0.03
279496		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	X: 3.35 Y: -0.0 Z: 0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279497		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0236 m ²	X: 2.97 Y: 0.74 Z: 0.3
279498		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0053 m ²	X: 2.96 Y: 0.88 Z: 0.27
279500		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.012 m ²	X: 3.1 Y: 0.9 Z: 0.25
279501		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.35 Y: 0.83 Z: 0.3
279505		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 3.25 Y: 0.37 Z: 0.03
279507		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 3.27 Y: 0.37 Z: 0.03
279508		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0233 m ²	X: 2.97 Y: 0.74 Z: 0.3
279509		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 2.96 Y: 0.88 Z: 0.27
279512		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 3.07 Y: 0.9 Z: 0.17
279514		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 3.13 Y: 0.89 Z: 0.09
279515		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.35 Y: 0.83 Z: 0.3

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279516		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 3.07 Y: 0.9 Z: 0.18
279517		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0234 m ²	X: 2.97 Y: 0.54 Z: 0.31
279518		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
279521		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0232 m ²	X: 3.11 Y: 0.85 Z: 0.03
279523		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.35 Y: 0.63 Z: 0.32
279524		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0227 m ²	X: 2.97 Y: 0.54 Z: 0.31
279525		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0122 m ²	X: 3.13 Y: 0.8 Z: 0.03
279527		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.35 Y: 0.63 Z: 0.32
279528		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
279529		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 3.27 Y: 0.7 Z: 0.14
279530		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 2.82 Y: 1.13 Z: -0.05

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279532		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 3.19 Y: 0.7 Z: 0.13</p>
279533		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 2.8 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
279534		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 2.82 Y: 1.13 Z: -0.05</p>
279535		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0244 m ²	<p>X: 3.12 Y: 0.84 Z: 0.03</p>
279536		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04</p>
279537		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0217 m ²	<p>X: 2.72 Y: 0.54 Z: 0.31</p>
279538		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.45 Y: 0.84 Z: 0.03</p>
279540		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 2.38 Y: 1.01 Z: -0.15</p>
279541		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.04</p>
279542		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.77 Y: 0.98 Z: -0.02</p>
279543		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 2.45 Y: 1.01 Z: -0.16</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279544		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 2.36 Y: 1.28 Z: 0.63
279546		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.04
279547		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 2.51 Y: 1.29 Z: -4.96
279548		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
279549		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
279550		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0213 m ²	X: 2.72 Y: 0.54 Z: 0.31
279552		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 2.9 Y: 0.88 Z: 0.04
279553		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 2.36 Y: 1.28 Z: 0.63
279554		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 2.46 Y: 1.01 Z: -0.16
279555		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 2.38 Y: 1.01 Z: -0.15
279556		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 2.76 Y: 0.98 Z: -0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279557		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.63 Y: 1.29 Z: -4.85</p>
279558		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.27</p>
279559		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.021 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.73 Y: 0.75 Z: 0.3</p>
279560		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0088 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.41 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279561		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.75 Y: 0.59 Z: 0.03</p>
279562		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.27</p>
279563		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.67 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279565		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.46 Y: 0.57 Z: 0.02</p>
279566		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.44 Y: 0.98 Z: -0.09</p>
279568		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.74 Y: 0.58 Z: 0.03</p>
279569		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.76 Y: 0.89 Z: 0.27</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279570		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.02 m ²	<p>X: 2.71 Y: 0.75 Z: 0.3</p>
279571		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279572		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.12</p>
279573		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.67 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279574		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.67 Y: 0.25 Z: 0.02</p>
279575		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 2.9 Y: 0.87 Z: 0.29</p>
279576		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m ²	<p>X: 2.77 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279577		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p>X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01</p>
279578		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 2.82 Y: -0.04 Z: 0.63</p>
279579		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02</p>
279580		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m ²	<p>X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279583		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.03
279584		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: 0.02
279585		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0101 m ²	X: 2.69 Y: 0.8 Z: 0.63
279586		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0302 m ²	X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.11
279587		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 2.43 Y: 0.04 Z: 0.02
279588		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0056 m ²	X: 2.41 Y: 0.8 Z: 0.63
279589		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0073 m ²	X: 2.77 Y: 0.02 Z: 0.02
279590		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 2.82 Y: -0.04 Z: 0.63
279591		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0094 m ²	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.02
279592		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.45 Y: 0.59 Z: 0.02
279593		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279594		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.03
279596		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 2.43 Y: 0.04 Z: 0.02
279597		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0103 m ²	X: 2.69 Y: 0.81 Z: 0.63
279599		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: 0.02
279600		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: 0.02
279601		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0284 m ²	X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.11
279602		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0113 m ²	X: 2.78 Y: 0.02 Z: 0.02
279603		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 2.82 Y: -0.1 Z: 0.02
279604		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.87 Y: -0.19 Z: 0.02
279605		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 2.41 Y: 0.2 Z: 0.01
279606		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 2.43 Y: 0.02 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279607		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
279608		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0088 m ²	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.04
279609		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.46 Y: 0.54 Z: 0.63
279610		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.88 Y: 0.14 Z: 0.02
279612		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.59 Y: 0.13 Z: 0.01
279613		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 2.75 Y: 0.55 Z: 0.63
279614		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 2.82 Y: -0.09 Z: 0.03
279615		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.87 Y: -0.19 Z: 0.03
279616		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0112 m ²	X: 2.78 Y: 0.02 Z: 0.02
279617		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0093 m ²	X: 2.42 Y: 0.2 Z: 0.01
279618		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0088 m ²	X: 2.87 Y: 0.03 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279619		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
279620		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01
279621		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 2.46 Y: 0.54 Z: 0.63
279623		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.75 Y: 0.55 Z: 0.63
279624		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 2.88 Y: 0.14 Z: 0.02
279625		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 2.59 Y: 0.13 Z: 0.01
279626		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02
279627		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0086 m ²	X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02
279628		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0109 m ²	X: 2.78 Y: 0.01 Z: 0.02
279629		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02
279631		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0088 m ²	X: 2.41 Y: 0.19 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279633		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
279634		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11
279635		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	X: 2.66 Y: 0.2 Z: 0.02
279636		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	X: 2.52 Y: -0.39 Z: 0.01
279637		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02
279638		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02
279639		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m ²	X: 2.78 Y: 0.01 Z: 0.02
279640		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m ²	X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.03
279641		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
279642		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0109 m ²	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11
279643		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	X: 2.67 Y: 0.2 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279644		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01</p>
279646		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m ²	<p>X: 2.54 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279648		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m ²	<p>X: 2.87 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279649		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 2.37 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
279650		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.56 Z: 0.63</p>
279651		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0294 m ²	<p>X: 2.64 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279652		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p>X: 2.87 Y: -0.22 Z: 0.02</p>
279653		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.008 m ²	<p>X: 2.82 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
279654		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p>X: 2.77 Y: -0.01 Z: 0.63</p>
279655		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.0</p>
279656		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.57 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279658		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	<p>X: 2.85 Y: -0.0 Z: 0.63</p>
279659		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m ²	<p>X: 2.87 Y: -0.22 Z: 0.02</p>
279660		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m ²	<p>X: 2.82 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
279661		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0105 m ²	<p>X: 2.77 Y: -0.01 Z: 0.63</p>
279662		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.0</p>
279663		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.57 Z: 0.01</p>
279665		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0099 m ²	<p>X: 2.86 Y: -0.0 Z: 0.63</p>
279666		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0067 m ²	<p>X: 2.87 Y: -0.25 Z: 0.63</p>
279667		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
279668		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01</p>
279670		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279673		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.87 Y: -0.25 Z: 0.63</p>
279674		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.02</p>
279675		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0</p>
279680		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.53 Y: -0.6 Z: 0.0</p>
279681		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0287 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
279683		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.53 Y: -0.6 Z: 0.0</p>
279686		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.029 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
279700		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.45 Y: -1.05 Z: -0.23</p>
279703		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01</p>
279704		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01</p>
279708		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279712		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.94 Y: -0.35 Z: 0.01</p>
279713		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.94 Y: -0.35 Z: 0.01</p>
279714		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.94 Y: -0.34 Z: 0.0</p>
279717		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0069 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.03</p>
279718		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0337 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.18 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279720		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
279721		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.39 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
279722		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.95 Y: -0.33 Z: 0.01</p>
279723		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
279724		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.95 Y: -0.33 Z: 0.01</p>
279726		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0245 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.2 Y: -0.5 Z: 0.11</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279727		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0075 m ²	<p>X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.04</p>
279729		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0088 m ²	<p>X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
279730		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279731		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 2.21 Y: 0.53 Z: 0.63</p>
279732		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
279734		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p>X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
279735		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279736		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 2.2 Y: 0.53 Z: 0.63</p>
279737		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 1.95 Y: -0.3 Z: 0.63</p>
279739		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>
279740		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.54 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279741		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0091 m ²	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.03
279742		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 2.2 Y: 0.55 Z: 0.02
279744		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 2.43 Y: 0.58 Z: 0.03
279746		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 2.43 Y: 0.58 Z: 0.03
279747		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 2.35 Y: 0.79 Z: 0.63
279749		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0297 m ²	X: 2.18 Y: 0.11 Z: 0.12
279750		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0096 m ²	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.02
279751		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
279752		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0072 m ²	X: 2.43 Y: 0.57 Z: 0.03
279756		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.35 Y: 0.79 Z: 0.63
279757		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0124 m ²	X: 2.03 Y: 0.11 Z: 0.11

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279758		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 2.39 Y: 0.03 Z: 0.03
279759		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 2.45 Y: 0.79 Z: 0.63
279760		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0401 m ²	X: 2.18 Y: 0.76 Z: 0.3
279761		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 2.21 Y: 0.56 Z: 0.03
279762		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.006 m ²	X: 2.38 Y: 0.25 Z: 0.03
279764		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0073 m ²	X: 2.43 Y: 0.57 Z: 0.05
279769		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0069 m ²	X: 2.38 Y: 0.25 Z: 0.03
279770		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 2.2 Y: 0.56 Z: 0.03
279771		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0397 m ²	X: 2.18 Y: 0.76 Z: 0.3
279772		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 2.43 Y: 0.6 Z: 0.16
279774		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.006 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279775		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
279776		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0397 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.55 Z: 0.31</p>
279779		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0155 m ²	<p>X: 2.02 Y: 0.99 Z: -0.04</p>
279780		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 1.98 Y: 1.28 Z: -4.84</p>
279781		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 2.18 Y: 1.01 Z: -0.16</p>
279782		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.91 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
279783		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 2.26 Y: 1.01 Z: -0.15</p>
279784		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
279785		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03</p>
279786		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0388 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.55 Z: 0.32</p>
279788		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.91 Y: 1.28 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279789		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 1.98 Y: 1.28 Z: -4.86
279790		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.92 Y: 1.11 Z: -0.14
279791		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.97 Y: 0.55 Z: 0.32
279793		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
279794		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 1.48 Y: 0.53 Z: 0.31
279796		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.46 Y: 1.27 Z: 0.63
279798		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 1.53 Y: 1.27 Z: -0.82
279799		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 1.97 Y: 0.55 Z: 0.32
279801		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.7 Y: 1.11 Z: -0.13
279802		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0178 m ²	X: 1.48 Y: 0.82 Z: 0.31
279805		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.46 Y: 1.27 Z: 0.63

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279806		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 1.53 Y: 1.28 Z: -1.76
279807		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.97 Y: 0.76 Z: 0.31
279809		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0092 m ²	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
279812		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 1.5 Y: 0.63 Z: 0.3
279814		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 1.49 Y: 0.26 Z: 0.3
279815		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.97 Y: 0.76 Z: 0.31
279816		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0132 m ²	X: 1.49 Y: 0.35 Z: 0.31
279819		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
279820		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0066 m ²	X: 1.48 Y: 0.45 Z: 0.29
279822		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0245 m ²	X: 1.78 Y: 0.11 Z: 0.12
279823		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0207 m ²	X: 1.49 Y: 0.71 Z: 0.28

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279826		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0233 m ²	X: 1.79 Y: 0.11 Z: 0.12
279831		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0085 m ²	X: 1.49 Y: 0.2 Z: 0.3
279832		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 1.48 Y: 0.44 Z: 0.3
279833		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.63
279837		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.02
279839		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: 0.02
279842		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 1.46 Y: 0.56 Z: 0.63
279844		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 1.83 Y: -0.14 Z: 0.03
279845		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0107 m ²	X: 1.58 Y: -0.11 Z: 0.09
279846		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02
279849		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0067 m ²	X: 1.48 Y: -0.14 Z: 0.29

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279851		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0274 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.78 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279853		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02</p>
279855		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.79 Y: -0.48 Z: 0.1</p>
279859		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.91 Y: -0.35 Z: 0.01</p>
279860		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0026 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.78 Y: -0.84 Z: 0.63</p>
279861		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.83 Y: -0.17 Z: 0.02</p>
279864		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0433 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.48 Y: -0.35 Z: 0.29</p>
279865		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.91 Y: -0.35 Z: 0.02</p>
279866		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.78 Y: -0.84 Z: 0.63</p>
279869		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.83 Y: -0.17 Z: 0.01</p>
279871		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0181 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.48 Y: -0.73 Z: 0.29</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279872		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 1.48 Y: -0.66 Z: 0.3
279875		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
279876		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
279877		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 1.46 Y: -0.84 Z: 0.29
279878		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.79 Y: -0.87 Z: 0.02
279883		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
279884		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
279887		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.78 Y: -0.87 Z: 0.02
279889		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 1.78 Y: -0.87 Z: 0.02
279893		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 1.79 Y: -0.88 Z: 0.02
279895		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 1.46 Y: -0.63 Z: 0.27

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279898		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 1.46 Y: -0.63 Z: 0.27
279900		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 1.79 Y: -0.88 Z: 0.01
279901		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.71 Y: -1.13 Z: -0.17
279903		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0084 m ²	X: 1.35 Y: -0.72 Z: 0.01
279906		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
279908		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 1.17 Y: -1.04 Z: -0.21
279909		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 1.39 Y: -1.12 Z: -0.01
279911		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
279913		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 1.18 Y: -1.28 Z: -0.24
279914		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 1.35 Y: -0.72 Z: 0.01
279916		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 1.35 Y: -0.72 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279917		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m ²	<p>X: 1.44 Y: -1.13 Z: -0.01</p>
279918		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 1.03 Y: -1.13 Z: -0.07</p>
279919		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.022 m ²	<p>X: 1.26 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
279920		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m ²	<p>X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01</p>
279921		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.71 Z: 0.02</p>
279929		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01</p>
279930		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.7 Z: 0.02</p>
279933		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 1.17 Y: -1.07 Z: -0.23</p>
279935		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m ²	<p>X: 1.55 Y: -0.33 Z: 0.06</p>
279936		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 1.54 Y: -0.42 Z: 0.08</p>
279937		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.006 m ²	<p>X: 1.55 Y: -0.89 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279938		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 1.38 Y: -0.7 Z: 0.01</p>
279942		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0055 m ²	<p>X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
279943		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
279944		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
279945		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
279946		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
279950		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0066 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.0 Z: 0.63</p>
279951		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0082 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02</p>
279952		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m ²	<p>X: 1.55 Y: -0.73 Z: 0.06</p>
279953		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m ²	<p>X: 1.38 Y: -0.19 Z: 0.02</p>
279954		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 1.55 Y: -0.11 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279961		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 1.53 Y: -0.56 Z: 0.03</p>
279962		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0323 m ²	<p>X: 1.26 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279963		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 1.32 Y: -0.56 Z: 0.63</p>
279964		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279973		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0216 m ²	<p>X: 1.27 Y: -0.49 Z: 0.11</p>
279974		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m ²	<p>X: 1.53 Y: -0.56 Z: 0.02</p>
279977		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0113 m ²	<p>X: 1.14 Y: 0.27 Z: 0.02</p>
279978		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
279981		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.19 Z: 0.02</p>
279982		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.56 Z: 0.63</p>
279983		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 1.4 Y: 0.56 Z: 0.63</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279984		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 1.55 Y: 0.05 Z: 0.07
279986		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0124 m ²	X: 1.42 Y: 0.55 Z: 0.63
279990		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0109 m ²	X: 1.39 Y: 0.59 Z: 0.03
279992		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0108 m ²	X: 1.39 Y: 0.59 Z: 0.03
279993		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0117 m ²	X: 1.14 Y: 0.29 Z: 0.02
279994		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0255 m ²	X: 1.27 Y: 0.11 Z: 0.12
279995		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 1.48 Y: 0.58 Z: 0.03
279996		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03
279998		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 1.47 Y: 0.03 Z: 0.03
279999		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0093 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.03
280000		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 1.48 Y: 0.2 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280002		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.38 Y: 0.11 Z: 0.12</p>
280003		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.41 Y: -0.04 Z: 0.63</p>
280005		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0117 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.04</p>
280010		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.45 Y: 0.88 Z: 0.28</p>
280013		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04</p>
280015		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0111 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.04</p>
280016		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.46 Y: 0.89 Z: 0.28</p>
280018		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.49 Y: 0.24 Z: 0.63</p>
280021		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.52 Y: 0.98 Z: -0.03</p>
280022		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0072 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.48 Y: 0.91 Z: 0.28</p>
280024		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0133 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.46 Y: 0.85 Z: 0.04</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280026		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.02 Y: 1.12 Z: -0.12</p>
280028		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.46 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
280030		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.02 Y: 1.12 Z: -0.12</p>
280031		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0358 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.28 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
280034		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.83 Y: 0.87 Z: 0.04</p>
280035		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.71 Y: 0.74 Z: -0.21</p>
280036		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0369 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.83 Y: 1.28 Z: 0.63</p>
280037		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.7 Y: 0.5 Z: -0.22</p>
280040		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.83 Y: 0.87 Z: 0.04</p>
280042		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.67 Y: 0.51 Z: -0.23</p>
280045		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0209 m ²	<p style="text-align: center;">X: 0.95 Y: 0.7 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280046		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 0.81 Y: 0.58 Z: 0.03</p>
280047		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 1.09 Y: 0.29 Z: 0.03</p>
280051		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 0.81 Y: 0.57 Z: 0.03</p>
280053		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 0.82 Y: 0.89 Z: 0.27</p>
280055		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 0.82 Y: 0.89 Z: 0.27</p>
280057		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m ²	<p>X: 1.08 Y: 0.3 Z: 0.03</p>
280059		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 0.81 Y: 0.56 Z: 0.02</p>
280062		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0149 m ²	<p>X: 0.93 Y: 0.12 Z: 0.1</p>
280063		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 1.09 Y: 0.28 Z: 0.02</p>
280065		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 0.81 Y: 0.56 Z: 0.02</p>
280068		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m ²	<p>X: 0.68 Y: -0.03 Z: -0.17</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280069		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 0.93 Y: 0.11 Z: 0.09
280071		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0134 m ²	X: 0.93 Y: 0.11 Z: 0.11
280072		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 1.09 Y: 0.27 Z: 0.02
280073		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0064 m ²	X: 0.8 Y: 0.54 Z: 0.63
280074		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 0.8 Y: 0.54 Z: 0.63
280076		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 0.73 Y: -0.28 Z: -0.24
280078		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 0.81 Y: 0.55 Z: 0.63
280079		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0587 m ²	X: 0.66 Y: -0.18 Z: -0.18
280083		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0391 m ²	X: 0.67 Y: -0.14 Z: -0.19
280087		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 0.73 Y: -0.53 Z: -0.23

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280088		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 0.65 Y: -0.25 Z: -0.22</p>
280089		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.4 Z: 0.02</p>
280090		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.56 Z: 0.03</p>
280091		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.41 Z: 0.02</p>
280094		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 1.09 Y: 0.24 Z: 0.02</p>
280095		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0195 m ²	<p>X: 0.65 Y: -0.24 Z: -0.22</p>
280097		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0863 m ²	<p>X: 0.66 Y: -0.37 Z: -0.2</p>
280098		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m ²	<p>X: 0.62 Y: 0.09 Z: -0.2</p>
280099		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01</p>
280100		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.43 Z: 0.01</p>
280103		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m ²	<p>X: 0.67 Y: -0.47 Z: -0.23</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280104		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 0.64 Y: -0.84 Z: 0.63
280105		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 0.67 Y: -0.47 Z: -0.23
280108		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
280109		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 0.91 Y: -0.42 Z: 0.01
280111		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 0.72 Y: -0.53 Z: -0.2
280113		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 0.57 Y: 0.02 Z: 0.63
280115		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0
280116		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 0.91 Y: -0.43 Z: 0.02
280117		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 1.06 Y: -1.07 Z: -0.21
280122		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.01
280123		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0029 m ²	X: 0.91 Y: -0.43 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280127		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01</p>
280128		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.6 Z: 0.01</p>
280131		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p>X: 0.74 Y: -0.85 Z: -0.2</p>
280133		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01</p>
280136		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0098 m ²	<p>X: 0.8 Y: -1.27 Z: -0.24</p>
280137		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m ²	<p>X: 0.82 Y: -1.27 Z: -0.24</p>
280138		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0155 m ²	<p>X: 0.93 Y: -0.5 Z: 0.63</p>
280140		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 0.67 Y: -0.85 Z: -0.23</p>
280141		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 0.66 Y: -1.13 Z: -0.04</p>
280142		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.52 Y: -1.14 Z: 0.26</p>
280147		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 1.52 Y: -0.83 Z: 0.4</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280152		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.5 Y: -0.77 Z: 0.42
280157		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.49 Y: -0.55 Z: 0.2
280158		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.49 Y: -0.39 Z: 0.19
280161		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.49 Y: -0.25 Z: 0.42
280166		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.51 Y: 0.11 Z: 0.42
280170		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.53 Y: 0.47 Z: 0.42
280172		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 1.53 Y: 0.41 Z: 0.22
280177		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.58 Y: 0.65 Z: 0.4
280179		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 1.57 Y: 0.65 Z: 0.38
280180		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 1.58 Y: 0.65 Z: 0.42
280181		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 1.6 Y: 0.65 Z: 0.41

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280183		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 1.59 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280188		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.33 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280190		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.25 Y: 0.65 Z: 0.35</p>
280191		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.29 Y: 0.65 Z: 0.38</p>
280193		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 1.21 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280195		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.31 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280196		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.26 Y: 0.65 Z: 0.36</p>
280197		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 1.0 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280199		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.02 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280200		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 0.98 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280201		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.02 Y: 0.65 Z: 0.42</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280202		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 1.01 Y: 0.65 Z: 0.38
280203		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 1.0 Y: 0.65 Z: 0.4
280204		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 1.06 Y: 0.65 Z: 0.39
280206		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 0.65 Y: 0.64 Z: 0.42
280207		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 0.63 Y: 0.64 Z: 0.4
280208		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 0.65 Y: 0.64 Z: 0.39
280209		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 0.68 Y: 0.64 Z: 0.39
280210		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 0.68 Y: 0.64 Z: 0.39
280211		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 0.64 Y: 0.64 Z: 0.37
280212		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 0.7 Y: 0.64 Z: 0.4
280213		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 0.63 Y: 0.64 Z: 0.41

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280216		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 0.71 Y: 1.27 Z: 0.23
280217		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 0.62 Y: 1.27 Z: 0.22
280218		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 0.78 Y: 1.27 Z: 0.33
280222		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 1.27 Z: 0.29
280224		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 0.77 Y: 1.27 Z: 0.34
280225		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 0.68 Y: 1.27 Z: 0.43
280231		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.03 Y: 1.27 Z: 0.39
280233		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 0.91 Y: 1.27 Z: 0.24
280234		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 0.95 Y: 1.27 Z: 0.14
280236		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 1.33 Y: 1.27 Z: 0.4
280242		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.48 Y: 0.77 Z: 0.42

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280244		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.54 Y: 1.09 Z: 0.41
280245		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.54 Y: 0.94 Z: 0.4
280246		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.54 Y: 0.96 Z: 0.41
280247		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.54 Y: 1.06 Z: 0.41
280248		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 1.54 Y: 0.98 Z: 0.42
280249		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.54 Y: 1.04 Z: 0.42
280250		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.54 Y: 1.08 Z: 0.2
280252		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.54 Y: 1.14 Z: 0.41
280253		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.54 Y: 1.15 Z: 0.2
280254		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.54 Y: 1.17 Z: 0.42
280255		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.61 Y: 1.18 Z: 0.15

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280263		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.61 Y: 1.09 Z: 0.31
280265		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 1.61 Y: 1.09 Z: 0.28
280267		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.61 Y: 0.98 Z: 0.19
280273		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 1.61 Y: 0.81 Z: 0.14
280274		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 1.61 Y: 0.79 Z: 0.3
280278		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 1.78 Y: 1.27 Z: 0.4
280279		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.78 Y: 1.27 Z: 0.27
280280		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 1.82 Y: 1.27 Z: 0.15
280282		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 2.29 Y: 1.27 Z: 0.39
280283		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 2.29 Y: 1.27 Z: 0.39
280289		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0012 m ²	X: 3.3 Y: 0.73 Z: 0.15

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280290		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	X: 3.3 Y: 0.75 Z: 0.36
280291		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	X: 3.3 Y: 0.73 Z: 0.15
280292		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	X: 3.26 Y: 0.77 Z: 0.33
280294		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 3.23 Y: 0.77 Z: 0.41
280299		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 3.3 Y: 1.04 Z: 0.41
280300		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	X: 3.3 Y: 1.13 Z: 0.34
280302		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	X: 3.3 Y: 1.02 Z: 0.26
280307		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 3.37 Y: 1.16 Z: 0.24
280311		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	X: 3.37 Y: 1.15 Z: 0.3
280312		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	X: 3.37 Y: 1.13 Z: 0.28
280323		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 3.37 Y: 0.93 Z: 0.21

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280326		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.76 Z: 0.2</p>
280330		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.84 Z: 0.18</p>
280335		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 3.56 Y: 1.26 Z: 0.38</p>
280337		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 4.01 Y: 1.26 Z: 0.39</p>
280339		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 4.28 Y: 1.25 Z: 0.39</p>
280342		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 4.89 Y: 1.25 Z: 0.23</p>
280343		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 4.82 Y: 1.25 Z: 0.22</p>
280344		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 4.88 Y: 1.25 Z: 0.38</p>
280349		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.08 Y: 0.7 Z: 0.41</p>
280350		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.08 Y: 0.67 Z: 0.4</p>
280351		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p>X: 5.08 Y: 0.74 Z: 0.18</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280356		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.08 Y: 1.02 Z: 0.42
280357		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.08 Y: 1.05 Z: 0.28
280358		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.08 Y: 1.05 Z: 0.3
280360		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.08 Y: 0.92 Z: 0.41
280361		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 5.08 Y: 1.05 Z: 0.27
280362		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.08 Y: 1.12 Z: 0.3
280363		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.08 Y: 1.09 Z: 0.42
280366		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.08 Y: 1.12 Z: 0.41
280368		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.08 Y: 1.15 Z: 0.42
280369		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0016 m ²	X: 5.08 Y: 1.1 Z: 0.36
280370		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.08 Y: 1.08 Z: 0.43

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280372		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 5.22 Y: 1.16 Z: 0.21
280374		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.22 Y: 1.18 Z: 0.26
280376		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.22 Y: 1.18 Z: 0.22
280379		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0027 m ²	X: 5.22 Y: 1.06 Z: 0.27
280381		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.22 Y: 1.08 Z: 0.31
280383		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.22 Y: 1.06 Z: 0.25
280388		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 5.22 Y: 0.75 Z: 0.28
280390		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.2 Y: 0.75 Z: 0.31
280391		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.18 Y: 0.75 Z: 0.27
280395		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 5.2 Y: 0.75 Z: 0.24
280397		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.22 Y: 0.83 Z: 0.19

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280404		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 5.64 Y: 1.25 Z: 0.37</p>
280407		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 5.83 Y: 1.25 Z: 0.37</p>
280410		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.15 Y: -1.03 Z: 0.22</p>
280418		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.15 Y: -1.05 Z: 0.27</p>
280420		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.15 Y: -1.06 Z: 0.24</p>
280422		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 5.15 Y: -1.14 Z: 0.14</p>
280423		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 5.15 Y: -1.17 Z: 0.16</p>
280428		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.94 Z: 0.21</p>
280431		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.97 Z: 0.32</p>
280433		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.87 Z: 0.23</p>
280438		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.17 Y: -0.91 Z: 0.31</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280439		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.17 Y: -0.87 Z: 0.21
280440		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.17 Y: -0.91 Z: 0.31
280446		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.17 Y: -0.95 Z: 0.25
280452		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.2 Y: -0.79 Z: 0.25
280460		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.2 Y: -0.55 Z: 0.3
280461		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.2 Y: -0.53 Z: 0.22
280462		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.2 Y: -0.58 Z: 0.35
280463		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 5.2 Y: -0.48 Z: 0.18
280469		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0053 m ²	X: 5.21 Y: -0.06 Z: 0.24
280470		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.21 Y: -0.01 Z: 0.32
280474		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 5.22 Y: 0.16 Z: 0.24

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280477		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.23 Y: 0.32 Z: 0.24
280478		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.23 Y: 0.36 Z: 0.24
280479		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 5.23 Y: 0.42 Z: 0.24
280481		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0046 m ²	X: 5.23 Y: 0.33 Z: 0.24
280485		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.23 Y: 0.37 Z: 0.24
280489		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0063 m ²	X: 5.23 Y: 0.67 Z: 0.24
280491		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.15 Y: 0.63 Z: 0.41
280494		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.23 Y: 0.65 Z: 0.31
280499		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.56 Y: 0.63 Z: 0.36
280500		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.44 Y: 0.63 Z: 0.4
280501		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.5 Y: 0.63 Z: 0.39

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280502		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 5.42 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
280504		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.43 Y: 0.63 Z: 0.43</p>
280505		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.43 Y: 0.63 Z: 0.43</p>
280507		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.72 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
280508		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.68 Y: 0.63 Z: 0.27</p>
280509		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.66 Y: 0.63 Z: 0.4</p>
280510		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.72 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
280511		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.72 Y: 0.63 Z: 0.39</p>
280512		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.73 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
280513		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 5.68 Y: 0.63 Z: 0.27</p>
280514		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.68 Y: 0.63 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280516		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.87 Y: 0.63 Z: 0.4
280517		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.85 Y: 0.63 Z: 0.41
280520		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.9 Y: 0.63 Z: 0.41
280521		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.96 Y: 0.63 Z: 0.35
280522		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.93 Y: 0.63 Z: 0.39
280524		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 5.56 Y: 0.63 Z: 0.37
280525		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 5.62 Y: 0.63 Z: 0.41
280526		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 5.56 Y: 0.63 Z: 0.26
280527		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0031 m ²	X: 5.59 Y: 0.63 Z: 0.38
280528		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0026 m ²	X: 5.62 Y: 0.63 Z: 0.37
280529		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.003 m ²	X: 5.59 Y: 0.63 Z: 0.38

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280530		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.64 Z: 0.42</p>
280531		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.64 Z: 0.38</p>
280532		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.59 Y: 0.63 Z: 0.42</p>
280533		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280534		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.6 Y: 0.63 Z: 0.41</p>
280538		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.41 Z: 0.23</p>
280541		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.45 Z: 0.37</p>
280546		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.42 Z: 0.33</p>
280547		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.37 Z: 0.29</p>
280548		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.45 Z: 0.32</p>
280554		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.41 Z: 0.23</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280555		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.37 Z: 0.3</p>
280559		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.46 Z: 0.15</p>
280564		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 5.64 Y: 0.45 Z: 0.23</p>
280566		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.15 Z: 0.42</p>
280567		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.18 Z: 0.14</p>
280568		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.12 Z: 0.42</p>
280569		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.18 Z: 0.14</p>
280570		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.16 Z: 0.35</p>
280572		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.09 Z: 0.42</p>
280573		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 5.07 Y: -1.16 Z: 0.14</p>
280575		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.8 Z: 0.39</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280577		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.07 Y: -0.75 Z: 0.42
280578		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.07 Y: -0.69 Z: 0.25
280582		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.07 Y: -0.29 Z: 0.15
280583		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.07 Y: -0.42 Z: 0.42
280586		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.07 Y: -0.45 Z: 0.42
280587		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0061 m ²	X: 5.07 Y: -0.33 Z: 0.16
280590		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 5.07 Y: -0.38 Z: 0.27
280592		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 5.08 Y: 0.06 Z: 0.25
280593		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 5.08 Y: -0.02 Z: 0.42
280596		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0013 m ²	X: 5.08 Y: -0.07 Z: 0.39
280598		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0093 m ²	X: 5.08 Y: -0.05 Z: 0.39

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280601		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.08 Y: -0.04 Z: 0.42
280602		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 5.08 Y: 0.0 Z: 0.31
280606		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.07 Y: 0.31 Z: 0.36
280608		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 5.07 Y: 0.32 Z: 0.42
280610		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 5.07 Y: 0.34 Z: 0.36
280612		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 5.07 Y: 0.4 Z: 0.24
280617		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 5.07 Y: 0.67 Z: 0.39
280619		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 5.14 Y: 0.62 Z: 0.42
280621		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 5.08 Y: 0.62 Z: 0.41
280624		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.11 Y: 0.62 Z: 0.38
280627		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.74 Y: 0.62 Z: 0.38

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280630		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 4.84 Y: 0.62 Z: 0.4
280632		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 4.88 Y: 0.62 Z: 0.42
280633		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 4.9 Y: 0.62 Z: 0.41
280635		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.88 Y: 0.62 Z: 0.41
280637		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 4.86 Y: 0.62 Z: 0.32
280639		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.7 Y: 0.62 Z: 0.41
280640		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.66 Y: 0.62 Z: 0.4
280642		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.68 Y: 0.62 Z: 0.4
280644		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 4.69 Y: 0.62 Z: 0.38
280645		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.75 Y: 0.62 Z: 0.4
280646		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 4.75 Y: 0.62 Z: 0.4

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280647		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.72 Y: 0.62 Z: 0.37
280648		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 4.82 Y: 0.62 Z: 0.43
280649		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.72 Y: 0.62 Z: 0.4
280650		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 4.67 Y: 0.62 Z: 0.4
280652		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0031 m ²	X: 4.44 Y: 0.61 Z: 0.37
280653		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 4.4 Y: 0.61 Z: 0.39
280654		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.46 Y: 0.61 Z: 0.4
280657		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 4.14 Y: 0.61 Z: 0.42
280658		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 4.11 Y: 0.61 Z: 0.4
280659		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 4.16 Y: 0.61 Z: 0.37
280660		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.19 Y: 0.61 Z: 0.4

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280661		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 4.23 Y: 0.61 Z: 0.38</p>
280664		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 3.86 Y: 0.61 Z: 0.36</p>
280665		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 3.9 Y: 0.61 Z: 0.37</p>
280666		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.86 Y: 0.61 Z: 0.41</p>
280667		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p>X: 3.88 Y: 0.61 Z: 0.41</p>
280668		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.96 Y: 0.61 Z: 0.35</p>
280669		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 3.96 Y: 0.61 Z: 0.38</p>
280670		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 3.91 Y: 0.61 Z: 0.4</p>
280671		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 3.97 Y: 0.61 Z: 0.38</p>
280676		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 3.69 Y: 0.65 Z: 0.38</p>
280677		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 3.55 Y: 0.65 Z: 0.4</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280678		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0006 m ²	X: 3.55 Y: 0.65 Z: 0.39
280679		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 3.61 Y: 0.65 Z: 0.36
280680		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0019 m ²	X: 3.65 Y: 0.65 Z: 0.37
280681		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.68 Y: 0.65 Z: 0.35
280686		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.34 Y: 0.65 Z: 0.41
280689		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 3.37 Y: 0.65 Z: 0.38
280690		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 3.32 Y: 0.65 Z: 0.41
280691		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 3.34 Y: 0.65 Z: 0.41
280692		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 3.31 Y: 0.65 Z: 0.42
280693		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 3.37 Y: 0.73 Z: 0.38
280699		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 3.37 Y: 0.33 Z: 0.38

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280700		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0066 m ²	X: 3.37 Y: 0.07 Z: 0.23
280703		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 3.37 Y: -0.06 Z: 0.38
280704		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 3.37 Y: 0.05 Z: 0.37
280706		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 3.37 Y: -0.42 Z: 0.24
280707		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0104 m ²	X: 3.37 Y: -0.34 Z: 0.24
280708		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 3.37 Y: -0.38 Z: 0.16
280710		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 3.37 Y: -0.79 Z: 0.23
280718		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 3.37 Y: -1.18 Z: 0.42
280719		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0001 m ²	X: 3.37 Y: -1.07 Z: 0.36
280720		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 3.37 Y: -1.07 Z: 0.23
280721		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0 m ²	X: 3.37 Y: -1.1 Z: 0.2

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280722		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 3.37 Y: -1.1 Z: 0.25</p>
280725		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 3.3 Y: -1.11 Z: 0.24</p>
280727		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.3 Y: -1.09 Z: 0.41</p>
280731		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.3 Y: -0.71 Z: 0.41</p>
280732		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.3 Y: -0.74 Z: 0.41</p>
280736		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 3.3 Y: -0.35 Z: 0.18</p>
280739		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 3.3 Y: 0.03 Z: 0.21</p>
280750		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.38 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280752		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.65 Z: 0.43</p>
280753		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.35 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280757		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.06 Y: 0.65 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280758		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 3.1 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280759		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 3.06 Y: 0.65 Z: 0.3</p>
280760		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 3.09 Y: 0.65 Z: 0.41</p>
280761		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.13 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280762		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.08 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280763		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.13 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280766		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.08 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280767		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 2.64 Y: 0.65 Z: 0.24</p>
280769		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 2.64 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
280770		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 2.65 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280771		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 2.57 Y: 0.65 Z: 0.4</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280772		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0029 m ²	<p>X: 2.71 Y: 0.65 Z: 0.23</p>
280773		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 2.65 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280775		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
280776		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.42</p>
280777		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280778		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 2.57 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280780		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 2.24 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280781		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 2.21 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280782		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 2.21 Y: 0.65 Z: 0.37</p>
280783		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 2.21 Y: 0.65 Z: 0.23</p>
280784		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 2.24 Y: 0.65 Z: 0.37</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280785		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0002 m ²	X: 2.17 Y: 0.65 Z: 0.39
280786		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.82 Y: 0.65 Z: 0.42
280789		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0003 m ²	X: 1.82 Y: 0.65 Z: 0.39
280790		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.41
280791		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0018 m ²	X: 1.8 Y: 0.65 Z: 0.37
280792		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 1.84 Y: 0.65 Z: 0.37
280793		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.79 Y: 0.65 Z: 0.4
280794		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.87 Y: 0.65 Z: 0.39
280795		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.87 Y: 0.65 Z: 0.39
280797		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 1.94 Y: 0.65 Z: 0.41
280804		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0005 m ²	X: 1.57 Y: 0.65 Z: 0.4

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280805		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 1.6 Y: 0.65 Z: 0.39</p>
280808		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 1.54 Y: 0.65 Z: 0.4</p>
280809		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 1.54 Y: 0.65 Z: 0.19</p>
280818		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 1.61 Y: 0.16 Z: 0.22</p>
280821		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.61 Y: -0.16 Z: 0.15</p>
280822		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.61 Y: -0.17 Z: 0.2</p>
280823		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.61 Y: -0.27 Z: 0.22</p>
280824		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.61 Y: -0.19 Z: 0.21</p>
280826		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 1.61 Y: -0.16 Z: 0.21</p>
280829		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.55 Z: 0.21</p>
280830		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0003 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.53 Z: 0.2</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280833		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.53 Z: 0.2</p>
280835		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.62 Z: 0.21</p>
280836		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.55 Z: 0.21</p>
280839		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.76 Z: 0.42</p>
280841		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 1.6 Y: -0.91 Z: 0.36</p>
280845		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0001 m ²	<p>X: 1.59 Y: -1.06 Z: 0.14</p>
280847		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 1.59 Y: -1.13 Z: 0.36</p>
280848		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m ²	<p>X: 1.59 Y: -1.15 Z: 0.15</p>